

**T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ**



KÜLTÜR ENVANTERİ

(GÜZELYURT)

2010

AKSARAY İLİ MERKEZ KÜLTÜR ENVANTERİ

KOORDİNATÖRLER

Orhan ÂLİMOĞLU	Aksaray Valisi
Ahmet VAROL	Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü
Fahri AYÇİN	Müze Müdür Vekili

HAZIRLAYANLAR

Fahri AYÇİN	Arkeolog
Şengül SALMAN	Arkeolog
Alev YEĞEN	Sanat Tarihçi
Ayşe ULU KURTARAN	Sanat Tarihçi
Güzin KARAKÖY	Arkeolog-Sanat Tarihçi
Ömer OK	Bilgi İşlemci

FOTOĞRAFLAR

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Fahri AYÇİN / Ömer OK / İdris ALP

BİLGİ

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
Aksaray Müze Müdürlüğü Arşivi

KATKIDA BULUNANLAR

Niyazi ALÇAY	Eskil İlçesi Belediye Başkanı
Mustafa KARAHANCI	Aksaray Belediyesi İmar İşleri Müdürü
Mustafa EKMEKÇİ	Aksaray Belediyesi Personeli
Musa ÖZMEL	Güzelyurt Manastır Vadisi Gişe Görevlisi
Bülent TEKELİ	Güzelyurt Manastır Vadisi Gişe Görevlisi

BASKI

Kayıhan Ajans / 0.312 442 72 72
www.kayihanajans.com

İLETİŞİM T.C.

Aksaray Valiliği

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tel : 0 382 213 24 74 Fax : 0 382 212 35 63

Aksaray Müze Müdürlüğü

Tel : 0 382 215 56 36 Fax : 0 382 215 05 30



TAKDİM

Aksaray İlimiz tarihi kökleri derinlere uzanan bir yöremizdir. Bu uzun tarih sürecinde farklı kültür ve medeniyetlere sahne olmuştur. Ancak son 800-900 yıllık devrede Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerimizin izlerini ve eserlerini çok canlı olarak muhafaza etmektedir.

İnsani değerlere kuvvetle bağlı ve hürmetkâr, farklı kültür ve düşüncelere son derece müsamahalı ve saygılı bir kültür ve medeniyete sahip olduğumuzdan, farklı dil, din ve anlayışa sahip insanlar bu topraklarda bir arada yüzyıllar boyu yaşaya gelmiş ve eserler vermiştir.

Tarihi ve kültürel değere sahip eserlerin tespiti, kayda geçirilmesi ve muhafazası önemli görevlerimizdendir. Elinizdeki çalışma, bu maksatla yapılmış ve ilgilenenlerin istifadesine sunulmuştur.

Aksaray Kültür Envanteri çalışmasında emeği geçen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aksaray Müze Müdürlüğü görevli ve yetkililerine, basımı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür eder, bu eserlerin faydalı olmasını dilerim.

Ağustos 2010


Orhan ALİMOĞLU
Aksaray Valisi

ÖNSÖZ

Uygarlık, insan aklının ve işbirliğinin yaşamsal ürünüdür. Bu bağlamda binlerce yıllık uygarlık tarihi olan Aksaray'ın kültür envanter çalışması tamamlanmıştır.

Onbinbeşyüz yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya doğa ile birlikte yarattığı kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması, çağımızda insanlığın ortak değerleri olarak kabul edilmektedir.

Kültürel ve doğal değerler bakımından önemli bir zenginlik ve çeşitliliğe sahip olan Aksaray'daki mirasın korunması hepimizin görev ve sorumluluğundadır.

Tarih, insanlığın ortak mirası ve belleğidir. Bu anlayışla Aksaray'ın tarihini, arkeolojisini, sivil mimari örnekleri ile doğal ve kültürel dokusunu belirleyen kültür envanterinin oluşturulması, il ölçeğinde gerçekleştirilen bu önemli çalışma ile Aksaray'ın arkeolojik ve kültürel varlıkları haritası çıkarılmıştır. Aksaray'a ait olan kültürel envanter, iki kitapta toplanmıştır.

Aksaray kültür envanteri, bilimsel çalışmalara kaynak olacaktır. Bunun yanı sıra planlama ve koruma çalışmalarına da mutlaka kolaylık sağlayacaktır. Tespit edilmeyen hiçbir kültürel ve doğal değer korunamaz. Bu sebeple Aksaray ilinde oluşturulmuş ve oluşturulacak olan envanterleri, gelecek kuşaklara taşımanın yanında, ilim ve bilim dünyasının kullanımına da sunulmuş olacaktır.

Kültürel mirasımızın korunması için yasal düzenlemelerin zorunluluğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak korumanın diğer önemli bir unsuru da bu mirasımızın neler olduğunun bilinmesi ve bu bilginin yayınlanmasıdır.

Bu amaçla, Aksaray ilinin kültürel ve doğal mirası envanterinin yayın yolu ile kamuoyuna duyurulmasında katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'a, Aksaray Valisi Orhan ALİMOĞLU'na, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aksaray Müze Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eder, saygılar sunarım. Ağustos 2010



Ahmet VAROL
İl Kültür ve Turizm Müdürü

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	5
ÖNSÖZ	7
GÜZELYURT HARİTASI	19
GÜZELYURT'UN TARİHÇESİ	20
1. KENTSEL-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI	
A. GÜZELYURT MERKEZ	
TARİHÇE	28
TESCİLLİ YAPILAR LİSTESİ	29
SİT ALANI PAFTASI	34
GÜZELYURT EVLERİ	35
a-Dini Yapılar	
1. Kaya Kilisesi 23	38
2. Kaya Kilisesi 24	39
3. Kaya Kilisesi 25	40
4. Kaya Kilisesi 49	41
5. Kaya Kilisesi 77	42
6. Kaya Kilisesi 86	43
7. Kaya Kilisesi 93	44
8. Kaya Kilisesi 100	45
9. Kaya Kilisesi 101	46
10. Kaya Kilisesi 102	47
11. Cafarlar Kilisesi ve Yer Altı Şehri 103	48
12. Kaya Kilisesi 105	49
13. Kalburlu Kilise 111	50
14. Kömürlü Kilise 112	51
15. Kilise ve Yer altı Şehri 113	52
16. Yüksek Kilise 115	53
17. Sivişli Kilise 56	54
18. (Aya Gregorios Theologos) Kilise Camii 51	55
19. Kaya Kilise 128	56
20. Kaya Camii 47	57
b-Sosyal ve Kültürel Yapılar	
1. Han 61	59
2. Han 62	60
3. Otel Ve Dükkânlar 65	61
4. Çeşme 2	62

5. Fadime Pınarı Çeşmesi 3	63
6. Çeşme 10	64
7. Çeşme 40	65
8. Çeşme 55	66
9. Molla Çeşmesi 78	67
10. Çeşme 96	68
11. Çeşme 107	69
12. Köprü 58	70
13. Köprü 95	71
14. Çağla Köprüsü Ve Çağlayan 98	72
15. Hatta Köprüsü Çayı 99	73
16. Köprü 104	74
17. Güney Deresi Su Kemeri II 82	75
18. Güney Deresi Su Kemeri I 83	76
19. Belediye Fırını 50	77
20. Güneyderesi Çamaşırhane 81	78
21. Belediye Çamaşırhanesi 94	79
22. Su Sarnıcı 97	80
23. Erkekler Okulu 69	81
24. Kızlar Okulu 70	82
25. Gözkayası Yeraltı Şehri 1	83
26. Pınarca Yeraltı Şehri 22	84
27. Kulluk Âlinin Evi-Yer Altı Şehri	85
28. Balak Ramazanın Evi Yeraltı Şehri 89	86
29. Fırıntaşı Yeraltı Şehri 106	87
30. Yeraltı Şehri 108	88
31. Yeraltı Barı 63	89
32. Kaya Mekân 109	90
33. Kaya Mekân 110	91
34. Dükkânlar 64	92
35. Dükkânlar 66	93
36. Dükkânlar 67	94
37. Kayalık Kompleksi 143	95
39. Geçit 157	96

c-Sivil Mimarlık Örnekleri

1. Konut 4	98
2. Konut 5	99
3. Konut 6	100
4. Konut 7	101

5.	Konut 8	102
6.	Konut 9	103
7.	Konut 11	104
8.	Konut 12	105
9.	Konut 13	106
10.	Konut 14	107
11.	Konut 15	108
12.	Konut 16	109
13.	Konut 17	110
14.	Konut 18	111
15.	Konut 19	112
16.	Konut 20	113
17.	Konut Ve Kaya Şapeller 21	114
18.	Konut 26	115
19.	Konut 27	116
20.	Konut 28	117
21.	Konut 29	118
22.	Konut 30	119
23.	Konut 31	120
24.	Konut 32	121
25.	Konut 33	122
26.	Konut 34	123
27.	Konut 35	124
28.	Konut 36	125
29.	Konut 37	126
30.	Konut 38	127
31.	Konut 39	128
32.	Konut 41	129
33.	Konut 42	130
34.	Konut 43	131
35.	Konut 44	132
36.	Konut 45	133
37.	Konut 46	134
38.	Papaz Evi 52	135
39.	Konut 53	136
40.	Konut 57	137
41.	Konut 59	138
42.	Konut 60	139
43.	Konut 68	140
44.	Konut 71	141

45.	Konut 72	142
46.	Konut 73	143
47.	Konut 74	144
48.	Konut 75	145
49.	Konut 76	146
50.	Konut 79	147
51.	Konut 80	148
52.	Konut 84	149
53.	Konut 85	150
54.	Konut 87	151
55.	Konut 88	152
56.	Konut 90	153
57.	Konut 91	154
58.	Konut 92	155
59.	Konut 114	156
60.	Konut 116	157
61.	Konut 117	158
62.	Konut 118	159
63.	Konut 119	160
64.	Konut 120	161
65.	Konut 121	162
66.	Konut 122	163
67.	Konut 123	164
68.	Konut 124	165
69.	Konut 125	166
70.	Konut 126	167
71.	Konut 127	168
72.	Konut 129	169
73.	Konut 130	170
74.	Konut 131	171
75.	Konut 132	172
76.	Konut 133	173
77.	Konut 134	174
78.	Konut 135	175
79.	Konut 136	176
80.	Konut 137	177
81.	Konut 138	178
82.	Konut 139	179
83.	Konut 140	180
84.	Konut 141	181

85.	Konut 142	182
86.	Konut-Müştemilat 144	183
87.	Konut 145	184
88.	Konut 146	185
89.	Konut 147	186
90.	Konut 148	187
91.	Konut 149	188
92.	Konut 150	189
93.	Konut 151	190
94.	Konut 152	191
95.	Konut 153	192
96.	Konut 154	192
97.	Konut 155	193
98.	Konut 156	194
99.	Ahır 158	195
100.	Konut 159	196
101.	Ahır 160	197
102.	Ahır 161	198
103.	Konut 162	199
104.	Konut 163	200
105.	Konut 164	201
106.	Konut 165	202
107.	Konut 166	203
108.	Konut 167	204
109.	Konut 168	205
110.	Konut 169	206
111.	Konut 170	207
112.	Konut 171	208
113.	Konut 172	209
114.	Konut 173	210
115.	Konut 174	211
116.	Konut 175	212
117.	Konut 176	213
118.	Konut 177	214
119.	Konut 178	215
120.	Konut 179	216
121.	Konut 180	217
122.	Konut 181	218

B. IHLARA KASABASI

TARİHÇE	222
TESCİLLİ YAPILAR LİSTESİ	223
SİT ALANI PAFTASI	224

a-Dini Yapılar

1. Kasaba Camii A1	227
2. Karşıyaka Camii A2	228
3. Baydı Hatun Türbesi	229

b-Sosyal ve Kültürel Yapılar

1. Bezirhane A4	231
2. Yunak A3	232
3. Köy Odası 8	233
4. Köy Odası 31	234
5. Akpınar Deresi Köprüsü	235

c-Sivil Mimarlık Örnekleri

6. Konut 6	237
7. Konut 7	238
8. Konut 9	239
9. Konut 10	240
10. Konut 11	241
11. Konut 12	242
12. Konut 13	243
13. Konut 14	244
14. Konut 15	245
15. Konut 16	246
16. Konut 17	247
17. Konut 18	248
18. Konut 19	249
19. Konut 20	250
20. Konut 21	251
21. Konut 22	252
22. Konut 23	253
23. Konut 24	254
24. Konut 25	255
25. Konut 26	256
26. Konut 27	257
27. Konut 28	258
28. Konut 29	259
29. Konut 30	260
30. Konut 32	261

31. Konut 33	262
32. Konut 34	263
33. Konut 35	264
34. Konut 36	265
35. Konut 37	266
36. Konut 38	267
37. Konut 39	268
38. Konut 40	269
39. Konut 41	270
40. Konut 42	271
41. Konut 43	272
42. Konut 44	273

C. SELİME KASABASI

TARİHÇE	276
TESCİLLİ YAPILAR LİSTESİ	280
SİT ALANI PAFTASI	281

a-Dini Yapılar

1. Selime Camii A1	283
2. Yukarı Mahalle Camii	284
3. Selime Sultan Türbesi A3	285
4. Kilise A3	286

b-Sosyal ve Kültürel Yapılar

1. Selime İlkokulu A5	288
-----------------------	-----

c-Sivil Mimarlık Örnekleri

1. Konut 6	290
2. Konut 7	291
3. Konut 8	292
4. Konut 9	293
5. Konut 10	294
6. Konut 11	295
7. Konut 12	296
8. Konut 13	297
9. Konut 14	298
10. Konut 15	299
11. Konut 16	300
12. Konut 17	301
13. Konut 18	302
14. Konut 19	303
15. Konut 20	304

D. BELİSİRMA KÖYÜ

TARİHÇE	305
TESCİLLİ YAPILAR LİSTESİ	306
SİT ALANI PAFTASI	308

a-Dini Yapılar

1. Ala Kilise Ve Bezirhane A1	310
-------------------------------	-----

b-Sivil Mimarlık Örnekleri

1. Konut 2	312
2. Konut 3	313
3. Konut 4	314
4. Konut 5	315
5. Konut 6	316
6. Konut 7	317
7. Konut 8	318
8. Konut 9	319
9. Konut 10	320
10. Konut 11	321
11. Konut 12	322
12. Konut 13	323
13. Konut 14	324
14. Konut 15	325
15. Konut 16	326
16. Konut 17	327
17. Konut 18	328
18. Konut 19	329
19. Konut 20	330
20. Konut 21	331
21. Konut 22	332
22. Konut 23	333
23. Konut 24	334

E. YAPRAKHİSAR KÖYÜ

TARİHÇE	336
TESCİLLİ YAPILAR LİSTESİ	337
SİT ALANI PAFTASI	338

a-Sosyal ve Kültürel Yapılar

1. Köprü A1	340
2. Yaprakhisar İlkokulu A2	341
3. Köy Odası 3	342

b-Sivil Mimarlık Örnekleri

1. Konut 4	344
2. Konut 5	345
3. Konut 6	346
4. Konut 7	347
5. Konut 8	348
6. Konut 9	349
7. Konut 10	350
8. Konut 11	351
9. Konut 12	352
10. Konut 13	353
11. Konut 14	354

2. TEK YAPI OLARAK TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARI

KIZIL KİLİSE	357
EMİRGAZİ TÜRBESİ	358
ANIT AĞAÇ	359
KAYA OYMA YAPILAR	360


3. DİĞER ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

YÜKSEK KİLİSE TEPE VE GÖZKAYA TEPE	364
TEK MEZAR TÜMÜLÜSÜ	365
TOPTAPE HÖYÜĞÜ	366
KIZIL KİLİSE ÇEVRESİ	367
IHLARA VADİSİ	370

a-Ihlara Vadisindeki Tescilli Kiliseler

1. Ağaçaltı Kilisesi	373
2. Bahattin Samanlığı Kilisesi	374
3. Direkli Kilise	375
4. Kırkdamaltı Kilisesi	376
5. Kokar Kilise	377
6. Pürenli Seki Kilisesi	378
7. Sümbüllü Kilise	379
8. Yılanlı Kilise	380
9. Alakilise ve Bezirhane	381
10. Karagedik Kilisesi	382
11. Eğritaş Kilisesi	383

GÜZELYURT



Güzelyurt İlçesinin Tarihçesi


Güzelyurt (Gelveri)'deki yaşam hakkında ilk kesin bulgular Hristiyanlıkla beraber başlar. Ancak yörede bulunan obsidien ve çanak çömlek parçaları bize bu yörede yaşamın Paleolitik Çağda var olduğunu kanıtlar. Eski adı Karballa, daha sonra Gelveri olan Güzelyurt, Paleolitik Çağdan beri insanlara yurt olmuştur. Şu andaki ilçe önemli bir Neolitik (M.Ö 6500–5000) Dönem yerleşim merkezi üzerine kurulmuştur. Bu bölge Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerine beşiklik yapmıştır.

M.Ö. 2000'den itibaren bölgede Hititlerin yaşadığını Güzelyurt içerisinde, Sivrihisar yolu üzerinde bulunan Kulaklı Tepe'de iki kale kalıntısı ve Analipsis Tepesi'ndeki kilisenin üzerinde oturduğu duvarlardan anlıyoruz. Yine Mamasun Baraj Gölü çevresinde Hitit yazıtları ve kabartmaları vardır.



Güzelyurt'un da içinde bulunduğu bölge M.Ö. VI. yy.'da Pers İmparatorluğu'na katılmıştır. Bu dönemde zaten var olan Feodal sistem daha da gelişmiş, köle satışı hızlanmış, bir yandan da bölgede Pers Ateşgedeleri (tapınma yeri) görülmeye başlanmıştır. Persler, Kapadokya insanını kültürel ve dini açıdan öylesine etkilemiştir ki, Büyük İskender'in bölgeyi işgalinde, halk İskender'e boyun eğmeyerek Pers soylularından birini kral kabul etmiştir. M.Ö. 332 yılında Kapadokya Krallığı kurulmuş olup bu dönemde halk siyasi olaylarda da daima Persleri desteklemiştir.

M.Ö. 1. yy.'da bölge Roma İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Fakat kral gücündeki dini liderlerin (rahipler) yönetimi M.S. 2. yy.'a kadar azalarak da olsa devam etmiştir. Bu sıralarda köle durumunda bulunan halk arasında Aziz Paul'un bölgeye getirdiği Hristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştır. Hristiyanlık ilk yıllarda büyük tepki görmüş, İmparatorluk tarafından resmi din olarak kabul edilinceye kadar bu dine inananlar, öncelikle Güzelyurt ve çevresi, İhlara Vadisi, Manastır Vadisi, Soğanlı gibi yerlerde saklanmışlardır. Zaman içinde Hristiyanlık bu bölgede de Pagan dini ve Pers kökenli geleneklerden etkilenecek yeni bir anlayışa dönüşmüştür. Zaten tarihin başlangıcından beri çok değişik kültür ve dinlerin geçişine sahne olan bölgede bu durum kaçınılmazdır.



Güzelyurtlu Gregorius Teologos ve Kayserili Basilus, birlikte ortaya koydukları fikirlerle zaman içinde Ortodoks Mezhebinin kurucuları durumuna gelmişler, buna bağlı olarak da ilk manastır hayatı Güzelyurt'ta başlamıştır. İmparator Teodosius tarafından Güzelyurt'ta 385 yılında Gregorius Teologos adına bir de kilise yaptırılmıştır. Oğul Gregorius, 329 yılında Arianzos adı verilen çiftlikte doğmuştur. VIII. ve IX. yy.'larda Müslüman Araplar, Bizans üzerine yaptıkları akınlar sırasında Toroslara, Kilikya Geçidinden aşarak Melendiz Ovasına iniyorlardı. Arap yol haritalarında Güzelyurt (Qualuari) Melendiz Ovasında bir istasyon olarak gösterilmiştir.

Bu dönemde Aziz Gregorios'un ortaya koymuş olduğu dini sistem o kadar kuvvetlidir ki, bölge bu hareketten yara almadan kurtulmuş ve İkonoklast akıma karşı olan Hristiyan din adamlarına sığınak olmuştur.

XII. yy.'da Anadolu'ya hâkim olan Selçuklular, toprağı işlemeyi bilen Rumların göçünü önlemek için bazı imtiyazlar tanımışlardır. Böylece Hristiyan ve Müslüman halk bir arada yaşamaya başlar. İhlara Vadisinde bulunan St. Georges (Kırkdamaltı) Kilisesi buna iyi bir örnektir. Burada bulunan freskte, bölgenin o dönemdeki beylerbeyi olan Basil Güyakupos, Türk kıyafetleri içinde resmedilmiş ve freskin kitabesinde Sultan II. Mesut için çok yüksek ve çok asil bir sultan olarak söz edilmiştir.



1470 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren Güzelyurt, bir müddet için Eratna ve Karaman Beylikleri'nin de toprağı olmuş, yine bu sıralarda Moğol akınlarına uğramıştır. Osmanlı egemenliğinde, Güzelyurt'taki Hristiyan nüfus, Lozan antlaşmasına kadar, daima Selçuklular döneminde buraya yerleştirilen Müslüman nüfustan fazla olmuştur. 1815 yılında yapılmış bir nüfus sayımında Hristiyanların oturduğu 300 hane ve 100'den fazla kilise olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, Müslümanlara ait üç cami vardır. Bu haliyle Güzelyurt, çok eskiden beri gelmekte olan ve kültürel geleneklerini sürdüren bir Rum köyü olmuştur.

XIX. yy.'da Hristiyanlar, Selçuklu Dönemi'nde daha önce bir takım ayrıcalıklara sahip olmaları ve Osmanlı zamanında kapitülasyonlardan yararlanmaları, ayrıca askere gitmemeleri sebebiyle ekonomik üstünlüğü ellerinde bulunduruyorlardı. Güzelyurt'taki Rumların büyük çoğunluğu arazinin verimsiz olması sebebiyle büyük şehirlerde iş yapmışlar ve çok zengin olmuşlardır. Bu gelirlerin memlekete aktarılması neticesinde, önemli bir dini merkez olan Güzelyurt bölge ticaretini elinde tutar hale gelmiştir.

Güzelyurt tarihi gelişmesini özellikle, Nenezili (bugünkü ismi Bekârlar Kasabası) din bilgini Aziz Gregorios Teologos'a (4. yy.) borçludur. Kendisine Gelveri'yi merkez olarak seçen bu aziz Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmasını sağlamıştır. O dönemde manastır yaşantısının temelleri atılmıştır. Teologos'un ileri sürdüğü fikirler daha sonra Ortodoks mezhebini ortaya çıkarmıştır. İlçede ve Manastır Vadisi'nde Bizans ve Osmanlı döneminden kalma, kayalara oyulmuş elliye yakın kilise vardır. Ayrıca üç yeraltı şehri ve bir kaya camii bulunmaktadır. Yarı kayadan oyma, cepheleri işlemeli, yaşları 100 ile 200 yıllık Rum evleri, Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir. İlçede ve yakın çevresinde bulunan tarihi eserler, Kapadokya'nın genelindeki bütün özellikleri içerirler.

Osmanlının son dönemlerinde özel izinle para basabilecek kadar kuvvetli bir temele sahip olan bu dini sistem sonucunda, yalnızca merkezde 48 adet kilisenin varlığı saptanmıştır. 4,5 km uzunluğundaki Manastır Vadisi ise, tarihte bir manastır ve pek çok kilise ile binlerce insanı barındırmıştır. 3. veya 4. yüzyıllarda ilk manastır yaşamının burada başladığı söylenmektedir. 1924 yılına kadar, İlçede Rum ve Türk nüfus bir arada yaşamışlardır. Büyük Mübadele'de Rumlar, Yunanistan'ın Kastorya ve Kozan köylerinden gelen Türklere evlerini terk etmişlerdir. İlçede mübadele 1924 yılında yapılmış ve buradan göç eden vatandaşlar Yunanistan'ın Kavala şehrine bağlı Nea Kalvari'ye yerleştirilmiştir. Kurulan bu yerleşim alanı tamamen Türk dili konuşmakta ve her yıl düzenli bir şekilde uluslararası Türk-Yunan Dostluk Festivali düzenlenmektedir.

A large, light gray decorative floral motif is centered on the page. It features intricate, swirling vine-like patterns with several stylized, teardrop-shaped leaves. The design is symmetrical and occupies a significant portion of the page's background.

1-KENTSEL-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI



A-GÜZELYURT MERKEZ

GÜZELYURT MERKEZ VE MANASTIR VADİSİ

Güzelyurt İlçe Merkezi, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.09.1988-275 sayılı kararıyla Kentsel ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

Sit alanının içinde tescilli ve tescilsiz olmak üzere pek çok konut, köprü, çeşme, han, kilise ile cami bulunmaktadır. Buranın imar planı yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

İlçe Merkezinin batı ve güneyinde yer alan Manastır Vadisi'nin olduğu alan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.09.1988-275 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

Aksaray'ın 50 km doğusunda, İhlara Vadisi'ne 15 km mesafededir. Güzelyurt İlçe merkezinde yer alan Manastır Vadisi 5.5 km uzunluğunda olup içerisinde pek çok kilise, kaya oyma yerleşim yeri ve yer altı şehirlerini barındırmaktadır. Özellik olarak İhlara Vadisi'nin küçük bir kopyası olan vadinin iki tarafı yüksek kayalarla çevrilidir. Ortasından ırmak geçen vadinin üzeri söğüt ağaçlarıyla kaplıdır.

Vadi boyunca 28 adet kaya kilisesi bulunmaktadır. İçlerinde en önemlileri Sivişli Kilise, Büyük Kilise Camii, Papaz Evi, Kalburlu Kilise ve Kömürlü Kilise'dir.

ENV. NO	ADI	ADRES	PAFTA	ADA	PARSEL	K. GRUBU
1	Gözkayası Yeraltı Şehri	Gözkayası Mevkii	L32-b 23-a-D		3968	I
2	Çeşme	Göller Mevkii-Soğuk Çeşme	L32-b 23-a-D		1626	I
3	Fadime Pınarı Çeşmesi		L32-b 23-a-D		1495	I
4	Konut	Ortaokul Sok. No:16	3		1362	II
5	Konut	Ortaokul Sok. No:14	3		1363	II
6	Konut	Ortaokul Sok. No:12	3		1364	II
7	Ahır	Ortaokul Sok. No:10	3		1365	II
8	Konut	Ortaokul Sok. No:8	3		1365	II
9	Konut	Ortaokul Sok. No:6/A	3		1366	II
10	Çeşme	Aksaray Cad. No:50'deki evin avlu duvarında	3		1358	II
11	Konut	Aksaray Cad. No:41	3		705	II
12	Konut	Aksaray Cad. No:39/B	3		709	II
13	Konut	Sağlık Sok. No:2	3		397	II
14	Konut	Aksaray Cad. No:37	3		399	II
15	Konut	Aksaray Cad. No:35	3		401	II
16	Konut	Aksaray Cad. No:33	3		403	II
17	Konut	Aksaray Cad. No:31	3		404	I
18	Konut		2		468,469	II
19	Konut	No:39	2		480, 481, 482	II
20	Konut	Gaye Sok. No:2	3		1412	II
21	Konut ve Kaya Şapeller	Aksaray Cad. No:25/B	3		1411	I
22	Pınarca Yer altı Şehri	Kumluk Mevkii	3		1472	I
23	Kaya Kilise	Kumluk Mevkii	3		-	I
24	Kaya Kilise	Kumluk Mevkii	3		-	I
25	Kaya Kilise	Kumluk Mevkii	3		-	I
26	Konut	Santral Sok.	3		1216	II
27	Konut	Santral Sok. No:3	3		1215	II
28	Konut	Santral Sok. No:5/A	3		1214	II
29	Konut	Enerji Sok. No:5	3		1213	II
30	Konut	Aksaray Cad. No:26	3		1224	II
31	Konut	Aksaray Cad. No:17	3		1375	II
32	Konut	Akropol Sok. No:28/B	3		1334	II
33	Akropol	Akropol Sok. No:36/A	3		1329	I
34	Konut	Akropol Sok. No:34/A	3		1330	II
35	Konut		2-3		1385, 1386	II
36	Konut	Yeşim Sok. No:4	3		1324	II
37	Konut	Yeşim Sok. No:2	3		1325	II
38	Konut	Akropol Sok. No:7	3		1311	II
39	Konut	Yarar Sok.	3		1312	II
40	Çeşme	Akropol Sok. Yarar Sok. kesişiminde	3		1275	I
41	Konut	Aksaray Cad. Yukarı Mah. No:9	3		1272	II
42	Konut	Yılmaz Sok. No:11	4		1291	II


43	Konut	No:35	5	902	II
44	Konut	No:29	5	999	II
45	Konut	No:31	5	998	II
46	Konut	Şehit Celal Sok.	5	997	II
47	Kaya Camii	Şehit Celal Sok.	5	Kayalık	I
48	Kulluk Ali'nin Evi Yer altı Şehri	No:16	5	Kayalık	I
49	Kaya Kilise	No:18	5	802-803	I
50	Mahalle Fırını	Cevizli Sok.	5		I
51	Aya Gregorios Theologos Kilisesi	Cevizli Sok.	2-5	793	I
52	Papaz Evi	Cevizli Sok.	5	797	I
53	Konut	No:14	2	1391	II
54	Ahmadlı Kilise		2	Kayalık	I
55	Çeşme	Cevizli Sok.	2		I
56	Sivişli Kilise		5	Kayalık	I
57	Konut	Cevizli Sok. No:29	5	742	II
58	Köprü	Manastır Vadisi	-	-	I
59	Konut	Dört Ali Mah. No:34	4	1118	II
60	Konut	Yukarı Mahalle	4	1060	II
61	Han	Belediye Meydanı No:38, 39, 40	4	1061	I
62	Han	Açıkpazar Sok. No:6, 8, 8/B	4	1074 A-B-C	I
63	Yer altı Barı	Belediye Meydanı	4	-	I
64	Dükkanlar	Belediye Meydanı No:26-37	4	1062-1073	II
65	Otel ve Dükkanlar	Belediye Meydanı No:18-24	4	1102-1101-1103-1104-1105-1107	II
66	Dükkanlar	Belediye Meydanı No: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	4	1237-1238-1239-1240-1241-1242-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1014-1015-1016-1017	II
67	Dükkanlar	Belediye Meydanı No:9a-9-7-5-3 yok 41-42-43 yok 45-46-47-48 yok	4	1018-1019, 1140-1142-1143-1145-1146-1147-1148-1150-1151-1152-1153-	II

68	Konut	Yukarı Mah.	4	991	II
69	Erkekler Okulu	Yukarı Mah.	4	990	I
70	Kızlar Okulu	Yukarı Mah.	4	992	I
71	Konut	No:8/C Yukarı Mah	4	988	II
72	Konut	No:6	4	987	II
73	Konut	Aksaray Cad.	4	1098	II
74	Konut	Aksaray Cad.	4	1097	II
75	Konut	Aksaray Cad. No:1	4	985	II
76	Konut	Cevizli Sok. No:7	4	1026	I
77	Kaya Kilise	Cevizli Sok.	4	1056	I
78	Molla Çeşmesi	Aksaray Cad.	4	-	I
79	Konut	Aksaray Cad. No:20	4	866	II
80	Konut	Aksaray Cad. No:22	4	865	II
81	Çamaşırhane	Güney Deresi	4	-	II
82	Su Kemerli	Güney Deresi	4	-	I
83	Köprü	Güney Deresi	5	-	I
84	Konut	Şehit Celal Sok. No:17	5	1007	I
85	Konut	Şehit Celal Sok. No:21	5	1005	II
86	Kaya Kilise	Cevizli Sok. No:8	5	812	I
87	Konut	Cevizli Sok. No:10	5	812	II
88	Konut	Cevizli Sok. No:19	5	827	II
89	Balak Ramazanın Evi Yer altı Şehri	Manastır Vadisi	5	1095	I
90	Konut	Aşağı Mahalle Gurutos Yolu No:46	2	515	II
91	Konut	Aşağı Mahalle Gurutos Yolu No:45	2	515	II
92	Konut	Aşağı Mahalle Gurutos Yolu No:44	2	514	II
93	Kaya Kilise	Gurutos Yolu No:17	2	543	I
94	Belediye Çamaşırhane	Irmak Üzeri	2	518	II
95	Taş Köprü	Irmak Üzeri, Belediye Çamaşırhane Yanı	2	-	I
96	Çeşme	Irmak Üzeri	2	-	I
97	Su Sarnıcı	Aşağı Mah. Irmak Yanı No:17	2	559	I
98	Çağla Köprüsü ve Çağlayan	Manastır Vadisi	1	-	I
99	Hatta Çayı Köprüsü	Manastır Vadisi	1	-	I
100	Kaya Kilise	Çömlekçi Mevkii	1	-	I
101	Kaya Kilise	Çömlekçi Mevkii	1	-	I
102	Koç Kilise ve 2 Yanında 2 Kaya Şapel	Çömlekçi Mevkii	1	-	I
103	Cafarlar Kilisesi ve Yer altı Şehri	Çömlekçi Mevkii	1	-	I
104	Köprü	Manastır Vadisi	-	-	I
105	Kaya Kilise	Manastır Vadisi	-	-	I
106	Fırıntaşı Yer altı Şehri	Manastır Vadisi	-	-	I
107	Çeşme	Manastır Vadisi	-	-	I
108	Yer altı Şehri	Manastır Vadisi	-	-	I
109	Kaya Mekanlar	Manastır Vadisi	-	-	I
110	Kaya Mekanlar	Manastır Vadisi	-	-	I
111	Kalburlu Kilise	Manastır Vadisi	-	-	I
112	Kömürlü Kilise	Manastır Vadisi	-	-	I

113	Belediye Oteli Yanı Kilise ve Yer altı Şehri	Belediye Oteli Yanı No:6-6/A	4	1139	I
114	Konut	Ortaokul Sok. No:6	3	1367	II
115	Yüksek Kilise	Yüksek Tepe	-	-	I
116	Konut	Cevizli Sok.		1003	II
117	Konut	Şehit Celal Sok.		861	II
118	Konut	Şehit Celal Sok.		1304	II
119	Konut	Aşağı Mah.		786, 787	II
120	Konut	Aşağı Mah.		792	II
121	Konut	Aşağı Mah.		566, 567	II
122	Konut	Aşağı Mah.		550	II
123	Konut	Aşağı Mah.		466	II
124	Konut	Aksaray Cad.		1041	II
125	Konut	Aşağı Mah.		1045	II
126	Konut	Aşağı Mah.		1046	II
127	Konut	Aşağı Mah.		905	II
128	Kaya Kilise	Aşağı Mah.		816	II
129	Konut	Aşağı Mah.		919	II
130	Konut-Kaya oyma	Aşağı Mah.		1038- 1039, 1048- 1050	II
131	Konut	Ortaokul Sok.		1220	II
132	Konut	Ortaokul Sok.		1996	II
133	Konut	Ortaokul Sok.		1128	II
134	Konut	Aşağı Mah.		1992	II
135	Konut	Aşağı Mah.		1991	II
136	Konut	Aşağı Mah.		1189	II
137	Konut	Aşağı Mah.		1437	II
138	Konut	Ortaokul Sok.		1138	II
139	Konut	Aşağı Mah.		1134	II
140	Konut	Aşağı Mah.		1003	II
141	Konut	Aşağı Mah.		928	II
142	Konut	Aşağı Mah.		833	II
143	Kayalık Kompleksi	Cevizli Sok.		x	II
144	Konut-Müştemilat	Aşağı Mah.		789-792	II
145	Konut	Aşağı Mah.		901	II
146	Konut	Aşağı Mah.		897	II
147	Konut	Aşağı Mah.		890	II
148	Konut	Aşağı Mah.		1437	II
149	Konut	Aşağı Mah. Akrepol Sok.		1339	II
150	Konut	Aşağı Mah.		1319	II
151	Konut	Aşağı Mah.		1402	II
152	Konut	Aşağı Mah.		1137	II
153	Konut	Aşağı Mah.		1400	II
154	Konut	Aşağı Mah.		717	II
155	Konut	Aşağı Mah.		610	II
156	Konut	Aşağı Mah.		614	II
157	Geçit	Aşağı Mah.		1443	II
158	Ahır	Aşağı Mah.		5558	II
159	Konut	Aşağı Mah.		958	II
160	Ahır	Aşağı Mah.		x	II
161	Ahır	Aşağı Mah.		x	II
162	Konut	Aşağı Mah.		1427	II
163	Konut	Aşağı Mah.		1422	II
164	Konut	Aşağı Mah.		1425	II
165	Konut	Aşağı Mah.		1432-1433	II
166	Konut	Aşağı Mah.		1429	II

167	Konut	Aşağı Mah.	1430	II
168	Konut	Aşağı Mah.	1423	II
169	Konut	Aşağı Mah.	1453	II
170	Konut	Aşağı Mah.	1452	II
171	Konut	Aşağı Mah.	5276, 1231	II
172	Konut	Aşağı Mah.	645	II
173	Konut	Aşağı Mah.	625	II
174	Konut	Aşağı Mah.	1420	II
175	Konut	Aşağı Mah.	1421	II
176	Konut	Aşağı Mah.	1426	II
177	Konut	Aşağı Mah.	1419	II
178	Konut	Aşağı Mah.	1417	II
179	Konut	Aşağı Mah.	1139	II
180	Konut	Aşağı Mah.	1137	II
181	Konut	Aşağı Mah.	903	II

1/7.000 ÖLÇEKLİ GÜZELYURT SİT ALANLARI PAFTASI



GÜZELYURT EVLERİ



Güzelyurt'taki yarı kayaya oyma, ön cepheleri işlemeli Rum Evleri Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eder.

Güzelyurt'un ilk yerleşim yeri Aşağı Mahalle'deki Aya Gregorius Theologos Kilisesi çevresindeki kaya mekânlardır. Kaya konutların ön kısmına tonoz örtü sistemiyle yapılar eklenmiştir. Bunun sonucu olarak önü yapı arkası kayaya oyma olan konutlar kullanılmaya başlanmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda ise Yukarı Mahalle'de kaya oymalarına konutlar inşa edilmiştir.



Güzelyurt evlerinin çatılarında kemer sistemi kullanılmaktadır. Bu özelliğiyle Güzelyurt evleri 100–200 yıldır sapasağlam ayakta kalmaktadır. Güzelyurt evlerinin giriş kapılarında evin yapım tarihini görmek mümkündür. Tüm evlerde duvarlara kazınmış evin yapılış tarihi ve ev sahibinin adının yer aldığı Rumca kitabeler dikkat çekicidir.

Zemin ve birinci kattan oluşan evlerin zemin katları çoğu zaman moloz taştan üst katları ise düzgün kesme taştan yapılmıştır. Genellikle avluya açılan giriş kapıları iki sütuna oturan yuvarlak kemerlerden oluşmaktadır. Alt katlar kiler olarak kullanılmış olup evin girişleri iki ya da üç revaklıdır. Kimi zaman kemer kilit taşları da akantus yaprağı veya farklı motifler kullanılarak süslenmiştir.



Üsteki katlar çıkmalı olup bu çıkmalar taş konsollarla desteklenmiştir. Konsollarda ve pencere kenarlarında zikzak motifleri, yaprak, yelpaze ve istiridye gibi bitkisel ve geometrik motifler yoğun olarak kullanılmıştır. Ön cephe ile kapı ve pencere etrafında ay-yıldız, gülce ve rozetler yoğun olarak kullanılmıştır. Üst kat pencereleri yuvarlak kemerlerle yükseltilmiş olup cepheyi hareketlendirmiştir. Konutların içleri de yuvarlak kemerlidir. Odalarda ocaklar ve ahşap gömme dolaplar bulunmaktadır.

Güzelyurt'ta 1924 yılına kadar Türk ve Rum nüfus bir arada yaşamış, mübadele sonrasında Yunanistan'ın Kastorya ve Kozan Köylerinden gelen Türkler bu evlere yerleşmişlerdir. Bu evler yöre halkı tarafından bugün hala kullanılmakta olup, mimarisiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.



a-Dini Yapılar

KAYA KİLİSE 23

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.23
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-IC
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Kumluk Mevkii	KORUMA DERECESESİ: ANITSAL 1 X 3
ADRES:	KADASTRO	PAFTA: 3 ADA: PARSEL:	CEVRESİ: 2 3
			AYKIRI 1 2 3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Kayaya oyularak yapılmış küçük bir kilisedir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X		X		X		X		X		X	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Dikdörtgen şeklinde bir plana sahiptir (4x6m²). Duvarlarında küçük nişleri bulunmaktadır. Girişin karşısında 1 m derinliğinde tonoz tavanlı bir apsisi mevcuttur.

Kilise tavanı düzgündür. Tavanda dikdörtgen çerçeve içerisinde birbirinin devamı şeklinde kaya kabartma iki haç bulunur. Haç üzerindeki boyamalar hemen hemen kaybolmuştur.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


KAYA KİLİSE 24

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO: 68.05.24																																				
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO: 30K-IC																																				
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Kumluk Mevkii		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1 X 3																																		
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESE	1 2 3																																		
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL:			AYKIRI	1 2 3																																		
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans																																				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:																																				
GENEL TANIM: Kayadan oyularak yapılmış küçük bir kilisedir.																																								
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜSTYAPI	A B C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ																												
  																																								
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı																																				
YAPILAN ONARIMLAR:																																								
AYRINTILI TANIM: Tavanı tonoz şeklindeki yan yana iki uzun mekândan oluşur. Her iki mekânda da girişin karşı yönünde apsis bulunmaktadır. Kiliseye giriş soldaki mekândan sağlanmaktadır. Sol kısımda duvarda oyuk şeklinde büyük bir mezar mevcuttur. Sağdaki mekâna geçiş kayadan oyma sütunların aralarından olur. Bu araların üstü de kemerlidir. Sağdaki mekânın duvarlarında kabartma fresk panoları görülmektedir. Ancak üzerindeki freskler kaybolmuştur.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Kilise</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Kilise				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor				ÖNERİLEN KULLANIMI:				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																																					
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise																																								
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor																																								
ÖNERİLEN KULLANIMI:																																								
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL																																								
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																								
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																								
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:																																				


KAYA KİLİSE 25

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.25	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Kumluk Mevkii		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 X 3
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESEL 1 2 3
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL:			AYKIRI 1 2 3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Kayaya oyularak yapılmış küçük bir kilisedir.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A X C
				YOK	A X C
				İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
 					
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Girişi kare çerçeve içinde olup, kemerli bir kapı şeklindedir. Sol yanındaki kayadan oyma basamaklarla üst kısmındaki yola ulaşılmaktadır. Orta kısmı yaklaşık 4x4 m olan kare bir mekândır. Tavanı tonoz şeklindedir. Plana bir bütün olarak bakıldığında haç şeklindedir. Girişin karşısında iki yönlü elips şeklinde apsisi mevcuttur. Ortadaki kare planlı alanın sağında 1 m, solunda ise 3 m derinliğinde nişler bulunmaktadır. Sol nişteki freskler büyük ölçüde bozulmuştur. Şekiller zor seçilebilmektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI:	
				Kilise	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
				Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR	
				M. SAMUR	
				M. KARTAL	
				TESCİL KARARI	
				K.K.T.V.K.K.	
				30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	
				K.K.T.V.K.K.	
				21.12.2009-3462	

KAYA KİLİSE 49

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ENVANTER NO: 68.05.49																													
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT HARİTA NO: 30K-IVc																													
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi			KORUMA DERECESİ																												
ADRES:		KADASTRO PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 802-803																															
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Bizans																												
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:																												
GENEL TANIM: Kaya oyma, yanyan iki tonoz mekân şeklinde bir kilisedir.																																	
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X																												
				ÜSTYAPI	A X C																												
				SÜSLEME ELEMENLARI	A B C																												
				RUTUBET	A X C																												
				YOK	A X C																												
				İZİ VAR	A X C																												
				ÖNEMLİ	A X C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Kayaya oyulmuş yan yana iki mekan şeklindedir. İçten örtü sistemi tonozdur. Mekanlardan birine giriş dar kenardan yapılmaktadır. Karşı tarafta apsis ve sol tarafta duvarda iki mezar oyuğu vardır. Sağdaki bu mekana paralel mekana geçiş ise ortasında sütun olan iki kemer geçitten yapılır. Bu kısımda da apsis ve yan duvarlarında iki adet niş bulunmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Kilise</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Kilise				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor				ÖNERİLEN KULLANIMI:				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI:																																	
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																	
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															

KAYA KİLİSE 77


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.77	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IIId	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 X 3
ADRES: Cevizli Sok.		KADASTRO			ÇEVRESELİ 2 3
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1056			AYKIRI 1 2 3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Çocuk mezarları bulunan kaya kilisenin duvarlarında ara ara boyamalar göze çarpmaktadır.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A B X	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A B X
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
					C
				RUTUBET	A X C
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
					
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı					
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Güneydoğuya bakan dikdörtgen bir giriş kapısı vardır. Yarım daire şeklinde ve uçları aşağıya kadar inen kemer, kapıya göre bir miktar öne çıkarak giriş vurgulanmıştır. Kısmen tahrip olmuş çocuk mezarları vardır. Duvarlarda hemen hemen silinmiş çizgi şeklinde kırmızı boyalı freskler bulunmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Kilise	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

KAYA KİLİSE 86

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO: 68.05.86
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi	
ADRES: Cevizli Sok. No.8	KADASTRO	PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 812	
			KORUMA DERECESESİ
			ANITSAL 1 1 X 3
			ÇEVRESEL 1 2 3
			AYKIRI 1 2 3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Kayadan oyma iki mekânlı küçük bir şapeldir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		X		X		B		B	X	X	İZİ VAR
	X		C		C		X		X	C	C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:


Giriş kısmı tonoz örtülü bir niş olarak yapılmıştır. Cephesinde dişli profil şeklinde kemer bulunmaktadır. Niş içinde ortadaki dikdörtgen kapı silme bir kuşakla taçlandırılmıştır. Kuşak, niş yanlarında da devam etmektedir. Kapı üstünde rozet şeklinde bir haç bulunur. İç kısım yan yana, tonoz örtülü iki mekândan oluşur. Freskler hemen hemen yok olmuştur. Yalnız at üstündeki Aziz ve İsa tasviri belirgindir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI:			
Kilise			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
Depo			
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
HAZIRLAYANLAR			
M. SAMUR			
M. KARTAL			
TESCİL KARARI			
K.K.T.V.K.K.			
30.9.1988-275			
REVİZYON:			
K.K.T.V.K.K.			
21.12.2009-3462			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


KAYA KİLİSE 93

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.93									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVb									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 X 3								
ADRES: Grutos Yolu No 17		KADASTRO PAFTA: 2 ADA: PAR SEL: 543			ÇEVRESELİ 2 3								
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Grutos Yolu üzerindeki kaya bloğuna oyulmuş küçük bir kilisedir.													
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X								
				RUTUBET	A B C								
				YOK	X İZİ VAR								
					C ÖNEMLİ								
 													
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Giriş kısmı dikdörtgen bir çerçeve içinde kemerli olarak işlenmiş olup dikdörtgen bir şekle sahiptir. Üstünde (kemerli kısımda) dairesel bir penceresi mevcuttur. Giriş mekânında kaya oyma mezarlar bulunur. Sağda ortası sütunlu birbirine bitişik iki niş, karşıda ise iki yönlü elips şeklinde kavisli apsis bulunmaktadır. Sol kısım ortası sütunlu (kaya), bir mekân şeklindedir. Giriş mekânının apsisinin bitişiğinde diğer bir apsis yer alır. Bu apsisde kaya bir kürsü mevcuttur.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SU</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA				
	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
				ORJİNAL KULLANIMI: Kilise									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Depo									
				ÖNERİLEN KULLANIMI:									
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:											


KAYA KİLİSE 100

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO: 68.05.100																																
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO: 30K-IVb																																
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Çömlekçi Mevkii		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	X	3																												
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESE	1	2	3																												
		PAFTA: 1 ADA: PARSEL:			AYKIRI	1	2	3																												
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans																																
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:																																
GENEL TANIM: Tek mekânlı, kayaya oyma bir kilisedir.																																				
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK																								
	X	YAPI	B		X		X	ELEMANLARI	X		X	İZİ VAR																								
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ																								
																																				
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı																																
YAPILAN ONARIMLAR:																																				
AYRINTILI TANIM: Tek mekan halinde tavanı tonoz biçimli olup, girişte karşıda elips apsis yer almaktadır. Apsiste ortada küçük bir kemerli niş, üstte yanlarda ise ikişer adet (toplam dört) çerçeveli aziz resimleri bulunmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Kilise</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Kilise				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor				ÖNERİLEN KULLANIMI:				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																																	
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise																																				
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor																																				
ÖNERİLEN KULLANIMI:																																				
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL																																				
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																				
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																				
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:																																


KAYA KİLİSE 101

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.101	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVb	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Çömlekçi Mevkii		KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 X 3
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESEL 2 3
		PAFTA: 1 ADA: PARSEL:			AYKIRI 1 2 3
KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Yan yana üç tonoz mekândan oluşan kaya oyma bir kilisedir.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A B X	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A B X
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A B X
				YOK	A B X
				İZİ VAR	A B X
				ÖNEMLİ	A B X
 					
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kiliseye giriş orta mekandan yapılmaktadır. Yan mekânlara kemerli geçitlerle geçilir. Detay elemanları, apsileri ve diğer süslemeleri kaya yapısının bozuk olması nedeniyle dökülmüş ve tahrip olmuştur.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Kilise	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KOÇ KİLİSE VE ŞAPELLER 102

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.102							
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT	HARİTA NO: 30K-IVb							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Çömlekçi Mevkii			KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	X	3			
ADRES:		KADASTRO				ÇEVRESEL	1	2	3			
		PAFTA: 1 ADA: PARSEL:				AYKIRI	1	2	3			
KOÇ KİLİSESİ VE 2 YANINDA 2 ŞAPEL	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Bizans							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Kayaya oyma tek nefli, dikdörtgen planlı küçük bir kilisedir.												
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	A X C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B X	RUTUBET	X B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
  												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı					Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı							
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve tek neflidir. Giriş yuvarlak kemerli olup dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış bir kapı şeklindedir. Kapıyı çevreleyen dikdörtgen alanın yukarı kısmında kazıma tekniğiyle yapılmış bir Malta haçı motifi ile süslenmiştir. İçerideki ana mekân beşik tonoz tavanlıdır. Giriş kapısının tam karşısında apsis bulunmaktadır. Apsis zeminden yüksektir. Yarım daire planlı apsise iki basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Kilisedeki fresk dikdörtgen çerçeve içindedir. Freskte ayakta duran iki figür görülmektedir. Melek olduğu anlaşılan figürlerden biri, bir elinde asa diğer elinde küre tutmaktadır. Diğeri ise başında halesiyle Aziz figürüdür. İki figür de incilerle süslenmiş gösterişli giysiler içindedir. Freskte koyu yeşil, kırmızı ve beyaz renkler kullanılmıştır.						TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA		
						ORJİNAL KULLANIMI:						
						Kilise						
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:						
						Kullanılmıyor						
ÖNERİLEN KULLANIMI:												
HAZIRLAYANLAR												
M. SAMUR												
M. KARTAL												
A. HAN												
TESCİL KARARI												
K.K.T.V.K.K.												
30.9.1988-275												
REVİZYON:												
K.K.T.V.K.K.												
21.12.2010-3462												
YAYIN DİZİNİ:												
EKLER:												

CAFARLAR KİLİSESİ VE YERALTI ŞEHİRİ 103

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.103	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Çömlekçi Mevkii		HARİTA NO: 30K-IVb	
ADRES:		KADASTRO PAFTA: 1 ADA: PARSEL:		KORUMA	ANITSAL
				DERECESİ	1
				ÇEVRESEL	2
				AYKIRI	1
				2	3
CAFARLAR KİLİSESİ VE YERALTI ŞEHİRİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Kayaya oyma freskli bir kilisedir. Sağ yanında yeraltı şehri olması ihtimali büyük olan kaya mekânlar görülmektedir.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		X		X
	X		C		C
				ÜSTYAPI	A
					X
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					X
					B
					X
					RUTUBET
					X
					YOK
					X
					ÖNEMLİ
					C
 					
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kilise mekanı dikdörtgen şekilli olup tavanı tonoz biçimindedir. Burada henüz canlılığını koruyan çok güzel freskler bulunmaktadır. Bu fresklerde Aziz Tasvirleri görülmektedir. Girişte solda apsis bulunur. Sağda; önceden açık olan kısım ise son yıllarda vatandaşlar tarafından kapatılarak örülmüştür. Bu kısma dışardan ayrıca bir giriş mevcuttur. Depo olarak kullanılan bu kısım birbiri içine açılan kaya mekânlar şeklindedir. Burada bulunan kısa bir tünel-koridorun sonunda aşağı doğru inen içi dolmuş bir merdiven ve tünel ağzında kilit taşı yer bulunmaktadır. Gerekli temizlik çalışmaları sonucu yeraltı şehri ortaya çıkarabilir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Kilise-Yeraltı Şehri	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KAYA KİLİSE 105

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.105	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1c	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 X 3
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESELİ 2 3
		PAFTA: ADA: PARSEL:			AYKIRI 1 2 3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: İki katlı kayaya oyma bir mekândır. Üst katı kapalıdır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A X C
				YOK	A X C
				İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
 					
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kiliseye giriş geniş ve uzun bir koridor şeklindedir. Tavanı düzdür. Tavanda tek parça bir haç kabartması bulunmaktadır. Duvardaki kabartma panolarda olması muhtemel süslemeler işlenerek kararmıştır. Giriş mekânının sağ dibinde bir niş, karşısında ise ikinci bir mekân bulunmaktadır. Üst kata çıkılan merdivenler sonradan kapatılmıştır. Şu an üst kat güvercinlik olarak kullanılmaktadır. Ön cephede kapı üstünde dikdörtgen zeminde kayaya oyma panolar dikkat çekmektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI:	
				Kilise	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
Kullanılmıyor					
ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR					
M. SAMUR					
M. KARTAL					
TESCİL KARARI					
K.K.T.V.K.K.					
30.9.1988-275					
REVİZYON:					
K.K.T.V.K.K.					
21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:					
EKLER:					

KALBURLU KİLİSE 111

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.111							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVC							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		KORUMA	ANITSAL 1 X 3						
ADRES:		KADASTRO		DERECESİ	ÇEVRESEL 2 3						
		PAFTA: ADA: PARSEL:			AYKIRI 1 2 3						
KALBURLU KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Yan yana iki tonoz mekândan oluşan kayaya oyma bir kilisedir.											
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C						
				ÜSTYAPI	A X C						
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X						
				RUTUBET	A X C						
				YOK	X İZİ VAR						
				ÖNEMLİ							
 											
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı									
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Kilisedeki mekânlar arası geçiş kaya sütunlar arasından sağlanmaktadır. Sütunların arası kemerlidir. Tavanda ve sütun üzerlerinde bulunan kırmızıçizgi şeklindeki boyamalar silinmiştir. Kilise girişinde çeşitli boyutta kare panolarda oyma rozetler ve çeşitli süslemeler dikkati çekmektedir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">SU</td> <td style="width: 33%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 33%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA			
SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Kilise							
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor							
				ÖNERİLEN KULLANIMI:							
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL							
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							

KÖMÜRLÜ KİLİSE 112


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.					ENVANTER NO: 68.05.112						
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT	HARİTA NO:						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi				KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	X	3		
ADRES:		KADASTRO					ÇEVRESEL	2	3			
		PAFTA: ADA: PARSEL:					AYKIRI	1	2	3		
KÖMÜRLÜ KİLİSE	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans							
	YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Manastır Vadisinde kaya oyma tek nefli bir kilisedir.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	X	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	B		X		B		B		B		İZİ VAR	
	C		C		C		X		C		ÖNEMLİ	
 												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı					Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı							
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Manastır Vadisinde, yüksek bir kaya kütesinin batı yüzüne oyulan kilise tek neflidir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Giriş kapısının üzeri beşik tonozla örtülüdür ve silme nişlerle bezenmiştir. Kilisenin güney duvarında vaftiz teknesi yer almaktadır. Giriş karşısında yuvarlak planlı apsisi bulunmaktadır. Apsisin ortasında doğu yüzü kırık taş bir altar yer alır. Tonoz tavanda orta kısımda kiremit rengi boyayla yapılmış malta haçı görülmektedir. Kilisede kayaya kazıma tekniğiyle yapılmış haçlar mevcuttur. Giriş kapısı üstündeki panoda bulunan boyamaların ancak bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Giriş terastan 1 m kadar yüksektedir. Kapının hemen sağındaki kapıdan yan ve üst mekânlara geçilmektedir. Bu kapıdan dokuz basamakla kaya oyma mekâna ulaşılmaktadır. Üçüncü bir kat daha vardır.						TEKNİK BİLGİLER						
						SU	ELEKTRİK	ISITMA				
						ORJİNAL KULLANIMI: Kilise						
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor						
						ÖNERİLEN KULLANIMI:						
						HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL A. HAN						
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:			TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
									REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

KİLİSE VE YERALTI ŞEHRİ 113

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.113
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-IC
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Otelı Yanı	KORUMA ANITSAL 1 X 3
ADRES: 6-6A	KADASTRO	PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1139	DERECESİ: ÇEVRESEL 2 3
BELEDİYE OTELİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans
YANI KİLİSE VE	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:
YERALTI ŞEHRİ			

GENEL TANIM: Kayadan oyularak yapılmış küçük bir kilisedir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X		X		X		X		B		X	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Yan yana iki tonozlu mekândan oluşmuş kayaya oyma bir kilisedir. Girişte karşıda apsisi (iki yönlü elips nişli) sol yanda kemerli iki nişi mevcuttur. Sağ yanda iki kemerli geçitle ikinci tonoz mekâna geçilmektedir. İlk mekânın apsisinin hemen bitişiğinde apsisi bulunmaktadır. Burada taştan bir kürsü vardır. İkinci mekânın sağ yan duvarlarında üç adet kemerli pano, giriş duvarı devamında ise iki adet kemerli pano mevcuttur. Bu panoların üzerinde daha küçük üç adet kemerli pano görülmektedir.

Kilisenin üst katına yukarıdaki yoldan da girilebilmektedir. Günümüzde fırın olarak kullanılmaktadır. Kilise girişinin sağındaki önü açık mekândan sonraki kaya mekân incelendiğinde burada yeraltı şehri olması ihtimali ortaya çıkmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI:			
Kilise-Yeraltı Şehri			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
Depo			
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
HAZIRLAYANLAR			
M. SAMUR			
M. KARTAL			
TESCİL KARARI			
K.K.T.V.K.K.			
30.9.1988-275			
REVİZYON:			
K.K.T.V.K.K.			
21.12.2009-3462			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

YÜKSEK KİLİSE 115

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.115								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yüksek Tepe		HARİTA NO:								
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECE:	ANITSAL							
					1	2	3					
		PAFTA: ADA: PARSEL:		AYKIRI	1	2	3					
					2	3						
YÜKSEK KİLİSE (ANALİPSİS)	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ: 1894	KİTABE: 1894	VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Yüksek bir kayalığın üzerinde iki yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi kilise diğeri ise misafirhane yapısıdır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	X	YOK
	X	YAPI	B		X		X	ELEMANLARI	X		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Kilise ve misafirhane yapılarının yüksek kayalar üzerine yerleştirildiği düz ve kayalık platonun ortasında, daire planlı kayaya oyulmuş bir sarnıç bulunmaktadır. Bu platonun etrafı kilise, misafirhane ve yaklaşık 150 cm yüksekliğindeki düzgün kaya parapetle çevrilidir. Kiliseye dışardan bakıldığında iki kısımdan oluştuğu gözlenir. Öndeki kısım beşik (taş kaplama) çatılıdır. İçte tonoz şeklindedir. Geri plandaki kısım ise kubbelidir. Duvarlar yerden 2–2.5 m yüksekliğe kadar doğal kaya olup gerisi düzgün taştandır. Kilise içinde fresk bulunmamaktadır. Giriş kapısının üçgen alnında 1894 tarihi okunur. Misafirhane yapısı dar ve uzun bir koridor üzerine dizilmiş odalardan oluşur. 120 cm genişliğindeki tonoz örtülü koridorun sağ kısmında 2x3 m büyüklüğündeki beş oda, koridor sonunda ise daha büyük bir salon bulunur. Salon U şeklinde taş sediridir. Odaların içinde girişlerin karşısında sedir mevcuttur. Salona arka kısımdan yaslı olan, yapının devamı şeklindeki aynı girişli diğer kısım ise kadınlar kısmı olsa gerektir. Buraya giriş koridor şeklindedir. Yan yana iki odaya açılır. Odalar kendi içlerinde iki katlı bir yapıya sahipken ahşap döşemelerinin yok olması nedeniyle alt katı da açığa çıkmıştır. Yapı tümüyle kesme taştan inşa edilmiştir. Odaların ve salonun dışarıya açılan dikdörtgen pencereleri mevcuttur. Erkekler kısmı koridoru küçük pencerelerle aydınlanmaktadır. Üst örtü tüm mekânlarda tonozdur. Yapının çatısı ortadaki platoya doğru tek taraflı eğimlidir. Kilisenin yer aldığı 20 m yükseklikteki kaya bloğun doğusunda bir adet şapel bulunmaktadır. Kaya blokta yukarıda penceresi görülen mekânlara girişleri belli olmadığı için ulaşmak mümkün olmamıştır.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
							ORJİNAL KULLANIMI:					
							Kilise					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
							Kullanılmıyor					
ÖNERİLEN KULLANIMI:												
HAZIRLAYANLAR												
M. SAMUR												
M. KARTAL												
TESCİL KARARI												
K.K.T.V.K.K.												
30.9.1988-275												
YAYIN DİZİNİ:							EKLER:					
							REVİZYON:					
K.K.T.V.K.K.												
21.12.2009-3462												

SİVİŞLİ KİLİSE 56


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.56									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL X 2 3								
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESELİ 2 3								
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL:			AYKIRI 1 2 3								
SİVİŞLİ KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Ön ve sağ yan cephesi kısmen düzgün kesme taştan yapılmış kaya oyma bir kilisedir. İç mekânda temiz bir işçilik görülmektedir.													
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK	
	X		B		B		B		B		B		İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C		ÖNEMLİ
  													
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı													
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM:													
İç mekân dört kaya sütun üzerinde merkezi bir kubbeye buraya eklenen dört yöndeki ek mekânlardan oluşmaktadır. Girişteki narteks kısmı çatısı iki yana kırmalıdır. Kesme taşlardan yapılmıştır. İç mekânı oluşturan kaya kütleinin öne doğru üzerinden gelen sular sol yana meyilli taş bir olukla alınmaktadır. Kilise çevresi oldukça iyi düzenlenmiştir. Çevresinde ilgili diğer mekânlar ve kaya mezarlar mevcuttur. Ön kısmında çeşitli teraslamalar yapılmış çeşitli katlar arasında ilişkiler kaya basamaklı merdivenlerle çözülmüştür. Aşağıdan kiliseye gelişte üstü tonozlu basamaklı dar bir yol mevcuttur. Tonoz örtünün büyük bir kısmı yıkılmıştır.													
TEKNİK BİLGİLER													
SU													
ELEKTRİK													
ISITMA													
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise													
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor													
ÖNERİLEN KULLANIMI:													
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL													
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275													
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462													
YAYIN DİZİNİ:			EKLER:										

KİLİSE-CAMİİ (AYA GREGORİOS THEOLOGOS KİLİSESİ) 51

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ENVANTER NO: 68.05.51
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT HARİTA NO: 30K-lc
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:
ADRES: Cevizli Sok.	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ
	PAFTA: 2-5 ADA: PARSEL: 793	ANITSAL X12 3
		ÇEVRESEL 2 3
		AYKIRI 1 2 3
AYA GREGORİOS THEOLOGOS KİLİSESİ	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ: 385	YAPAN: KİTABE: 1896
		MİMARİ ÇAĞI: 4. yy.
		VAKFIYE:

GENEL TANIM: Bir orta ve iki yan neften oluşan bazilika tipinde bir kilisedir. Kilise avlusunda misafirhane, fırın, su sarnıcı ve tuvalet bulunmaktadır. Bu yapıların hepsi düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Avluya giriş batı yönünde anıtsal bir kapıdan sağlanmaktadır.

KORUMA DURUMU	X	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		X		B		X		B	İZİ VAR
	C		C		C		X		C		X	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR: Birçok kez restore edilmiştir.

AYRINTILI TANIM:

Yunan tarihçiler Andeades ve Akakiades'in belirttiğine göre bu kilise Bizans İmparatoru Büyük Teodosius tarafından 385 yılında yaptırılmıştır. Akakiaden, kilisenin üç kapısından birisinin üzerindeki kitabede "Bu haç kilisesi Bizans İmparatoru Theodosius tarafından inşa edilmiştir. İmp. Gregorius Naziarzos eli ile de kutsal haçın bir parçasını kiliseye hediye etmiştir." cümlelerini okuyabildiğini daha başka yazılar da olduğunu fakat bunların okunmasının mümkün olmadığını yazmaktadır. Kapalı yunan haçı tipine ait olan bu kilisenin plan şeması sonradan yapılan ilavelerle değişikliğe uğramıştır. Apsis kısmında görülen kalıntı eski yapının parçasıdır.

Kilisenin yapıldığı 385 yılından sonra önemli değişiklikler geçirdiği anlaşılmaktadır. En önemli değişiklik ise 1835 yılındaki restorasyon sırasında olmuştur. Kilisenin plan şemasında büyük değişiklikler yapılmış ve kapalı Yunan haçı tipinden üç nefli kubbeli bazilika tipine geçilmiştir.

Andreades'in belirttiğine göre kilisenin kitabesinde "Aya Gregorios Theologos'un bu kutsal kilisesi Kellivar'lı Hristiyanların yardımıyla ve mimar Gregorius Madenci tarafından 1835 yılında tamir edilmiştir." cümlesi yer almaktadır. Bu kitabenin daha eski bir kitabenin yazılarını silmek suretiyle yazıldığı iddia edilmektedir. Bu da 385 yılındaki kitabe olsa gerektir. Kilisenin giriş kapısı üzerinde yazılı bulunan 1896 tarihi büyük bir olasılıkla narteksin kapatılması sırasında yazılmıştır.

Aya Gregorios Theologos Kilisesi 1924 yılından sonra camiye çevrilmiştir. 15 m yüksekliğinde olan çan kulesi minare haline getirilmiş, dış cephede ise önemli bir değişiklik yapılmamıştır.


YAYIN DİZİNİ:

-Aksaray Tarihi-İbrahim Hakkı Konyalı
-Yıldız Üniversitesi Araştırmaları (Tezler)

EKLER:

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Kilise			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Cami			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Müze			
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

KAYA KİLİSE 128


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.128				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT				
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:				
ADRES: Cevizli Sokak		KADASTRO PAFTA: ADA: PARSEL: 816		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	X	3
					ÇEVRESEL	2	3	
					AYKIRI	1	2	3
KAYA KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:				
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.								
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME
	B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI
	C		C		C		C	
							RUTUBET	A
								B
								C
								YOK
								B
								İZİ VAR
								C
								ÖNEMLİ
 								
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi					
YAPILAN ONARIMLAR:								
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmaz kaya kütlesi üzerine oturmuş olup bahçelidir. Cevizli Sokak üzerindeki karakteristik evlerden olan taşınmaz yerleşim ve yapım şekli itibarıyla kaya ve taşın beraber kullanıldığı örneklerdendir. Eğimli arazi üzerindeki taşınmaz ön cepheden iki katlıdır. Dikdörtgen formlu ahşap malzemeli pencereleri olan konut kesme düzgün taşlardan inşa edilmiştir. Düz damlı olan taşınmaz içten tonozludur. Yapının zemin altında mağara şeklinde depo olarak kullanılan mekân yer almaktadır. Yapıya bitişik olarak oyma kaya oluşumu olup konuttan geçişlidir.					TEKNİK BİLGİLER			
					ORJİNAL KULLANIMI:			
					Konut			
					BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
					Konut			
					ÖNERİLEN KULLANIMI:			
					HAZIRLAYANLAR			
					N. KOÇYİĞİT			
					TESCİL KARARI			
					K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
YAYIN DİZİNİ:					EKLER:			
					REVİZYON:			

KAYA CAMİİ 47

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ENVANTER NO: 68.05.47
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:
ADRES: Şehit Celal Sok.	KADASTRO	KORUMA
	PAFTA: 5 ADA: PARSEL:	DERECESİ:
KAYA CAMİİ	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı
		VAKFIYE:

GENEL TANIM: Kaya oyma iki mekân ve taştan yapılmış son cemaat yeri bulunan bir camidir. Oyma mekânlardan birisi ana mekân diğeri ise okul-kuran kursu olarak kullanılmıştır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X		X		B		X		X		B	İZİ VAR
	C		C		X		C		C		X	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı


YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:	TEKNİK BİLGİLER		
	SU	ELEKTRİK	ISITMA
Cami esas olarak önde düzgün olmayan taşlardan yapılmış tonoz örtülü bir son cemaat yeri ve onun gerisindeki ana mekândan oluşur. Ana mekân tamamen kayaya oyulmuştur. Girişte karşıda mihrap sağ yanında minber kalıntısı (taş merdivenler) sol yanında ise iki kandillik nişi bulunmaktadır. Sağ yanda mihrap ve minber arasında bir adet kandillik nişçığı vardır. Girişte sol yandaki geniş ve yüksek niş ayakkabılık olarak kullanılmış olmalıdır. İç mekânda minber merdivenlerinin başladığı yerde 50x80 cm boyutunda bir kaya sütunu bulunur. Ana mekânın okutma yeriyle ilişkisi küçük bir pencereyle sağlanmıştır. Ayrıca geçiş yoktur. Bu kısma dışardan ve sağ yandan girilir. Güney kısmında ortada ocak, yanlarda ise nişler bulunur. Nişlere Manastır Vadesine bakan küçük pencereler açılmıştır. Son cemaat yeri tonozunu taşıyan iki kemerden biri çökmek üzeredir. Bu mekândan da sağda kaya duvara oyulmuş bir mihrap ve yanlarında kandiller görülmektedir.			
	ORJİNAL KULLANIMI: Cami		
	BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor.		
	ÖNERİLEN KULLANIMI:		
	HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL		
YAYIN DİZİNİ:	TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275		
	REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		
EKLER:			



b-Sosyal ve Kltrel Yapılar


HAN 61

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.61														
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC														
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3													
ADRES: Belediye Meydanı No 38-39-40		KADASTRO PAFTA: 4 PARSEL: 1061			ÇEVRESELİ X 3													
					AYKIRI 1 2 3													
HAN	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.														
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:														
GENEL TANIM: İki katlı düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş bir yapıdır.																		
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK						
	X		B		X		X		X	B	İZİ VAR							
	C		C		C		C		C	C	ÖNEMLİ							
 																		
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi														
YAPILAN ONARIMLAR:																		
AYRINTILI TANIM: Yapının kuzey kısmına yeni ilaveler yapılmıştır. Yapının ön cephesi değiştirilmiş olup, bu kısımda zemin kattaki kemerler kapatılmıştır. Üst kattaki taş konsol üstündeki balkon bozulmuştur. Çatısı düz dam şeklindedir. Belediye meydanındaki bu yapı büyük bir ihtimalle eskiden han olarak kullanılmıştır. Günümüzde zemin katın bir kısmı dükkan, diğer kısımları ise Belediye binası olarak kullanılmaktadır.							TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 50%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>						SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	X	
							SU	ELEKTRİK	ISITMA									
							x	X										
							ORJİNAL KULLANIMI: Han											
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Belediye Binası ve Dükkan											
ÖNERİLEN KULLANIMI:																		
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL																		
YAYIN DİZİNİ:							TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275											
							REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462											
EKLER:																		


HAN 62

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.62	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-lc	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ:		ANITSAL 1 2 3	
ADRES: Açık Pazar Sok. 6-8-8/B		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:		ÇEVRESELİ X 3	
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1074 A-B-C				AYKIRI 1 2 3	
HAN		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
		YAPIM TARİHİ: 1909		KİTABE: 1909		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlarla yapılmış iki katlı bir yapıdır. Giriş katı sonradan sıvanmıştır. Kitabesinden 1909 tarihi okunmaktadır.							
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A
	X		B		X		X
	C		C		C		C
						RUTUBET	
						X YOK	
						B İZİ VAR	
						C ÖNEMLİ	


OTEL VE DÜKKANLAR 65

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.65								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Meydanı		HARİTA NO: 30K-IC								
ADRES: Belediye Meydanı No. 18-19-20-21-22-23-24		KADASTRO PAFTA: 4 PARSEL: 1101-1102-1103-1104-1105-1107		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3				
					ÇEVRESEL	X	3					
					AYKIRI	1	2	3				
OTEL VE DÜKKANLAR	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Bitişik nizamda düz damlı düzgün kesme taşlardan yapılmış sıra mekânlar şeklindedir. Otel, Aksaray Caddesi köşesinde iki katlı bir yapıdır. Altı adet dükkân bulunmaktadır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	YAPI	X		B		X	ELEMANLARI	B		X	İZİ VAR
	X		C		X		C		X		C	ÖNEMLİ
 												
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi									
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Zemin kattaki dükkânlar bitişik nizamda düz damlı ve kemerli olup düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Cepheleri sonradan sıvanmış ve uyumsuz doğramalar takılmıştır. 24 nolu dükkân düz ahşap tavanlıdır. 22 ve 23 nolu yapıların ön cepheleri yenilenmiştir. 19 nolu yapı yenidir ve fırın olarak yapılmıştır. Otel, Aksaray Caddesi köşesinde iki katlı taş bir yapıdır. Sonradan sıvanmıştır. Üst katta Belediye Meydanına bakan kemerli bir balkonu mevcuttur. Zemin katında üç adet müstakil girişli dükkân bulunmaktadır. Dükkân tavanları tonoz şeklindedir. Üst katta giriş arkadandır. Kemerli bir girişi mevcuttur. Yapının çatısı Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Otel bölümü, şu anda Aksaray Üniversitesinin sosyal tesisi olarak kullanılmaktadır.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
										X	X	X
							ORJİNAL KULLANIMI: Otel ve Dükkân					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Okul Sosyal Tesisi					
							ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL F. AYÇİN												
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275												
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				


ÇEŞME 2

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.2	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1a	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Gölleler Mevkii		ANITSAL 1 2 3	
ADRES: Soğuk Çeşme		KADASTRO		KORUMA	
		PAFTA: (1-32-b-23-a-D) ADA: PARSEL: 1626		DERECESİ: ÇEVRESELİ X 3	
AYKIRI 1 2 3		YAPTIRAN:		MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı	
YAPIM TARİHİ: 19-20. yy.		YAPAN:		VAKFIYE:	
KİTABE:					
GENEL TANIM: Beşik çatılı, kemerli ve nişlidir. Düzgün kesme taşlardan yapılmıştır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C
				RUTUBET	A X C
				YOK	A X C
				İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kemerli, nişli, beşik çatılı çeşme, bahçe duvarı içinde yer almıştır. Düzgün kesme taşlarla yapılan çeşmenin kemer başlangıcındaki taşlar dışta kademe şeklinde profilli olup niş içine de dönmüştür. Boğumlu kaya oyma bir kanal çeşmenin önünde ve bahçe duvarı boyunca devam etmektedir. Suyu akmamaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	


FADİME PINARI ÇEŞMESİ 3

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.3	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		HARİTA NO: 30K-Id	
ADRES:		KADASTRO PAFTA: (L-32-b-23-a-D) ADA: PARSEL: 1495		KORUMA	ANITSAL
				DERECESİ	1 2 3
FADİME PINARI ÇEŞMESİ		YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı	
		YAPIM TARİHİ: 19-20.yy.	KİTABE:	VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Yapı malzemesi taş olan, sivri kemerli ve nişli bir çeşmedir.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A B X
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A B X
				YOK	A B X
				İZİ VAR	A B X
				ÖNEMLİ	A B X
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Yolun kenarında bahçe duvarına dayalı bir çeşmedir. Çeşme yıkılmış olup taşları bulunduğu alandadır. Eldeki bilgi ve belgeden bahçenin zemini çeşmenin üstüyle hemen hemen aynı seviyede olduğu, sivri kemerli ve nişli yalağı alçak yapı malzemesi kesme taş olduğu tespit edilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


ÇEŞME 10

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.10																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1c																													
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3																												
ADRES: Prof. Dr. Necdet Sağlam Cad. 50 nolu evin avlu duvarında		KADASTRO		ÇEVRESEL 1 X 3																													
		PAFTA: 3	ADA:	PARSEL: 1359	AYKIRI 1 2 3																												
ÇEŞME	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																														
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																														
GENEL TANIM: Beşik çatılı, sivri kemerli ve nişlidir.																																	
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X																												
				ÜSTYAPI	A B X																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X																												
				RUTUBET	X B C																												
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ																												
																																	
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi																															
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşme yıkılıp yeniden yapılmıştır.																																	
AYRINTILI TANIM: Prof. Dr. Necdet SAĞLAM Caddesinden inerken Güzelyurt Lisesi'ne gelmeden sağdaki evlerin sonunda bahçe duvarına dayanmış bir çeşmedir. Sivri kemerli bir nişi vardır. Niş içinde Selçuklu kemeri şeklinde küçük bir nişçik daha vardır. Taştan yapılan yalağın dışı sonradan sıvanmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor.				ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor.																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme																																	
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																	
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


ÇEŞME 40

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.40	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		ANITSAL 1 2 3	
ADRES: Akropol Sok.		KADASTRO		KORUMA DERECESE: 1 2 3	
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1275		AYKIRI 1 2 3	
ÇEŞME	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ: 1829	KİTABE: 1829	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Yarım daire kemerli, kitabeli, düzgün kesme taşlarla yapılmış bir çeşmedir.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C
				RUTUBET	A X C
				YOK	A X C
				İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Yarım daire kemerli nişinde ortada taş yalağı bulunan bir çeşmedir. Niş duvarında iki adet çeşme taşı yeri bulunmaktadır. Çeşme, üstü ortadan yanlara kırılmış, taç kapılı, ön yüzde silmeli şekilde örtülmüştür. Üzerinde bitişik olduğu evin balkonu yer almaktadır. Çeşme ayakları geometrik motiflerle bezelidir. Kitabesinden 1829 tarihi okunmuştur.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme					
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


ÇEŞME 55

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.55	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		HARİTA NO: 30K-IC	
ADRES: Cevizli Sok		KADASTRO PAFTA: 2 ADA: PARSEL:		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3
				ÇEVRESELİ 2 X	AYKIRI 1 2 3
ÇEŞME	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Yarım daire kemerli, nişli beşik çatısı taş kaplamalı taş örgüsü düzensiz bir çeşmedir.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI A B X	DIŞ YAPI A B X	ÜSTYAPI A B X	SÜSLEME ELEMANLARI A B X
					RUTUBET A B X
					YOK B X
					İZİ VAR X ÖNEMLİ
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Cevizli Sokak'ın güneyinde Kilise-Camiinin karşısında yer alan çeşmenin önü güneye dönüktür. Küçük büyük taşlardan yapılmış olan çeşme kemerli ve nişlidir. Niş içinde iki küçük nişçik bulunur. Bakımsız olan çeşmenin üstü beşik çatı şeklinde taş kaplamadır. Suyu akar durumdadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				x	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	


MOLLA ÇEŞMESİ 78

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.78									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IIId									
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3									
ADRES: Aksaray Cad.		KADASTRO		KORUMA DERECESİ: 1 x 3									
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL:		AYKIRI 1 2 3									
MOLLA ÇEŞMESİ		YAPTIRAN:		YAPAN:									
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:									
				MİMARİ ÇAĞI:									
				VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Çeşme, istinat duvarı içinde yer almakta olup beşik çatılı, sivri kemerli ve nişlidir. Kesme taştan yapılmıştır.													
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C								
				RUTUBET	A X C								
				YOK	A X C								
				İZİ VAR	A X C								
				ÖNEMLİ	A X C								
													
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Prof. Dr. Necdet Sağlam Caddesi'nin güney istinat duvarında yer alan bu çeşme sivri kemerli ve kesme taştan yapılmıştır. Çeşme nişinde küçük bir niş daha vardır. Kemerin başlangıç hizasında çıkıntı yapan silme niş içinde de devam etmektedir. Çeşmenin sağındaki boşluktan girilen bölümün su deposu olduğu tahmin edilmektedir. Bu deponun önünde bu gün mevcut olmayan çamaşırhane olduğu köylülere anlatılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;">SU</td> <td style="width: 10%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 10%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA		x		
	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	x												
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme									
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme									
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									


ÇEŞME 96

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.96	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVb	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle Irmak Üzeri	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL
		PAFTA: 2 ADA: PARSEL:			1 2 3
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Irmak üzerinde bir set şeklinde düzgün kesme taşlardan yapılmış bir çeşmedir. Hayvanların sulanmasında kullanılmaktadır.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A B X
				YOK	A B X
				İZİ VAR	A B X
				ÖNEMLİ	A B X
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Hayvanların su içebilmesi için L şeklinde yapılan yalak, kayaya oyulmuştur. Ön tarafına düzgün taşlardan set örülmüş olup su üç oluktan akmaktadır. Sol tarafta kayanın dibine su kanalı açılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				X	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	


ÇEŞME 107

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.107							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT HARİTA NO: 30K-IVC							
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi		ANITSAL 1 2 3							
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECE:		ÇEVRESEL 1 2 x							
		PAFTA: ADA: PARSEL:				AYKIRI 1 2 3							
ÇEŞME		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.							
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Kareye yakın dikdörtgen şeklindeki çeşmenin yarım daire şeklinde kemerli bir nişi vardır. Yapı malzemesi taştır.													
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
		B		B		B		B		B		X	İZİ VAR
		X		X		X		X		X		C	ÖNEMLİ
													
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi									
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM:													
Kömür Vadisi'ndeki derenin güneyinde yer alan yapı, taş örgü üzeri nişli bir çeşmedir. Nişi yarım daire kemerlidir. Çeşmenin yanına bitişik alçak bir yalağı vardır. Günümüzde çeşme onarım görmüş dış cephesi sıvanarak kesme taş dokusu kaybolmuştur.													
TEKNİK BİLGİLER													
SU													
ELEKTRİK													
ISITMA													
ORJİNAL KULLANIMI: Çeşme													
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme													
ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme													
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL													
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275													
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:									
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462													


KÖPRÜ 58

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.58								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1c								
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahallesi Irmak Üzeri Manastır Vadisi		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3							
ADRES:		KADASTRO		ÇEVRESELİ	2 x							
		PAFTA: ADA: PARSEL:		AYKIRI	1 2 3							
KÖPRÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Moloz taşlardan inşa edilmiş tek gözlü küçük bir köprüdür.												
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C							
				ÜSTYAPI	A X C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C							
				RUTUBET	A B X							
				YOK	A X C							
				İZİ VAR	A X C							
				ÖNEMLİ	A X C							
 												
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Cevizli Sokak'ı Gurutos Yolu'na bağlayan kavşakta bulunmaktadır. Moloz taştan inşa edilen köprü atkı kemerli ve tek gözlüdür. Sonradan üzerine beton atılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Köprü								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü								
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL F. AYÇİN								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								


KÖPRÜ 95


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.95	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVB	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mah. Belediye Çamaşırhanesi Yanı		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Irmak Üzeri		KADASTRO		ÇEVRESELİ	2 x
		PAFTA: 2 ADA: PARSEL:		AYKIRI	1 2 3
TAŞ KÖPRÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Tek açıklıklı, küçük ve sade bir yapıdır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A B X
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A B X
				YOK	B İZİ VAR X ÖNEMLİ
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Manastır Vadisi'nde ırmak üzerindeki tek açıklıklı küçük ve sade bir köprüdür. Çoğunlukla düzgün olmayan taşlardan yapılmıştır. Açıklığı sivri tonoz şeklindedir. Bu kısımda düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Üst kısım yanlarında korkuluk taşları bulunmaktadır. Bombeli bir geçişi vardır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Köprü	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

ÇAĞLA KÖPRÜSÜ VE ÇAĞLAYAN 98

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.98	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-IVb	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Manastır Vadisi			
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: 1 ADA: PARSEL:		KORUMA DERECESESİ:	
						ANITSAL 1 2 3	
						ÇEVRESEL 1 2 x	
						AYKIRI 1 2 3	
ÇAĞLA KÖPRÜSÜ VE ÇAĞLAYAN		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20.yy.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Kemerin üzeri düzgün olmayan taşlarla örülerek köprü yükseltilmiştir.							
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X	ÜSTYAPI	A X C
						SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
							RUTUBET
							A X C
							YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
 							
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi					
YAPILAN ONARIMLAR:							
AYRINTILI TANIM: Moloz taşla inşa edilen köprü sivri kemerli tek gözlüdür. Kemer kayalar üzerine kurulmuştur. Köprü'nün üzerine sonradan ince bir su kanalı yapılmıştır.						TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI: Köprü	
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü	
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü	
						HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

HATTA ÇAYI KÖPRÜSÜ 99

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ANIT		ENVANTER NO: 68.05.99					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO: 30K-IVb					
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Manastır Vadisi				KORUMA DERECESİ:		ANITSAL	1	2	3
ADRES:				KADASTRO						ÇEVRESEL	1	2	x
				PAFTA: 1 ADA: PARSEL:						AYKIRI	1	2	3
HATTA ÇAYI KÖPRÜSÜ		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19-20.yy.					
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Üzeri dışa meyilli kemerli taş köprüdür.													
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
	B		X		B		X		B		X	İZİ VAR	
	X		C		X		C		X		C	ÖNEMLİ	
 													
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi									
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Manastır Vadisi'nde yer alan basık kemerli taş köprüdür. Kemerin bir yanında bulunan kaya duvar üzerine düzgün olmayan taşlar konularak yükseltilmiştir. Köprü geçiş kısımlarından itibaren ortaya doğru hafif yükselerek meyillendirilmiştir. Köprüye sonradan betonarme korkuluklar eklenmiştir. Köprü tamamen yenilenerek eski orijinal hali kaybolmuştur.								TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA					
								ORJİNAL KULLANIMI: Köprü					
								BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü					
								ÖNERİLEN KULLANIMI:					
								HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL F. AYÇİN N. KOÇYİĞİT					
YAYIN DİZİNİ:								EKLER:					
								REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ENVANTER NO: 68.05.104		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT HARİTA NO: 30K-IVc		
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi			ANITSAL 1 2 3	
ADRES:	KADASTRO			KORUMA DERECESESİ		ÇEVRESELİ 2 x
	PAFTA: ADA: PARSEL:					AYKIRI 1 2 3
KÖPRÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Kemerli bir taş köprüdür. Üzerine sonradan beton dökülmüştür. Döşemenin ve iki yanındaki korkuluğun yükü beton kolonla azaltılmıştır.						
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	A X C	ÜSTYAPI X C
					SÜSLEME ELEMANLARI X C	A B X
						RUTUBET X
						A YOK X İZİ VAR C ÖNEMLİ
 						
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi				
YAPILAN ONARIMLAR:						
AYRINTILI TANIM: Kömürlü Vadisi'nin batısındaki derenin üzerinde yer alan taş köprü'nün sonradan dayanıklılığını artırmak amacıyla beton döşeme ve kolonla takviye edilmiştir. Köprü'nün kemeri düzgün kesme taştan olup diğer kısımları düzgün olmayan taşlardan yapılmıştır.					TEKNİK BİLGİLER	
					SU	
					ELEKTRİK	
					ISITMA	
					ORJİNAL KULLANIMI: Köprü	
					BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü						
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL						
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275						
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462						
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:				

SU KEMERİ 82

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.82
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-IIId
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Güney Deresi Üzeri	
ADRES:	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3
	PAFTA: 4 ADA: PARSEL:		ÇEVRESELİ x 3
			AYKIRI 1 2 3
SU KEMERİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19.-20. yy.
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Ortada büyük, yanlarda ise iki küçük yarım daire kemerlerden oluşan, üç açıklıklı bir su kemeridir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	X		B		X		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		X		X		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:


Köprü, düzgün olmayan taşlardan yapılmıştır. Üstteki taştan su kanalına sonradan künkler döşenerek kapalı bir şekilde Molla çeşmesine buradan su götürülmüştür.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Su Kemerı			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Su Kanalı-Köprü			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü			
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


KÖPRÜ 83

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.83										
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT										
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Güney Deresi Üzeri		HARİTA NO: 30K-IIId										
ADRES:		KADASTRO PAFTA: 5 ADA: PARSEL:		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3						
					ÇEVRESEL	1	x	3						
					AYKIRI	1	2	3						
GÜNEY DERESİ SU KEMERİ I	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Yarım daire kemerli bir su kemeridir.														
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK		
	B		B		B		B		B		B		B	B
	X		X		X		X		X		X		X	X
 														
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi										
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Köprü, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kuzey kısımdaki taşlardan bazıları ve su getiren taş kanallar yıkılmıştır.						TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA			
						ORJİNAL KULLANIMI: Su Kemerli								
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü								
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü								
						HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL								
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:			TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
									REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					

BELEDİYE FIRINI 50


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.50	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-IC	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ:			
ADRES: Cevizli Sok.		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:		ANITSAL 1 2 3	
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: Yol Kenarı				ÇEVRESELİ X 3	
						AYKIRI 1 2 3	
BELEDİYE FIRINI		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Sivri takviye kemerli tonozla örtülü önü açık bir yerdir. İçinde pişirme ve ateşlik kısmı ile arkada bir kapıyla girilen depo şeklindeki küçük bir bölümü vardır. Belediyeye ait olan fırın kullanılmamaktadır.							
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A
	B		X		B		B
	X		C		X		X
							RUTUBET
							B
							C
							YOK
							İZİ VAR
							ÖNEMLİ
 							
BUGÜNKÜ SAHİBİ :Güzelyurt Belediyesi				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:			
YAPILAN ONARIMLAR:							
AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen şeklinde olup fırının arkasında küçük bir deposu bulunmaktadır. Sağda ve solda taş tezgâhlar vardır. Arka bölümle yakın ateş ve pişirme kısmı bulunan üstü kapalı bir bölümü bulunmaktadır. Bacası yoktur. Alta ateşin yandığı, üstte pişirme işleminin yapıldığı bu yere bitişik, sağda yüksekçe taş bir tezgâh daha vardır. Giriş kısmı açık olan fırının üstü tonoz örtülüdür. Yapının cephesi sivri takviye kemerlidir.						TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI:	
						Fırın	
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
						Kullanılmıyor.	
						ÖNERİLEN KULLANIMI:	
						Fırın	
						HAZIRLAYANLAR	
						C. KARTAL M. KARTAL	
						TESCİL KARARI	
						K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:		REVİZYON:	
						K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

GÜNEYDERESİ ÇAMAŞIRHANE 81

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.06.81	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Güney Deresi		HARİTA NO: 30K IId	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECE:	ANITSAL
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL:			1 2 3
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GÜNEY DERESİ ÇAMAŞIRHANE					
GENEL TANIM: Düzgün olmayan taşlardan yapılmış, dikdörtgen planlı bir çamaşırhanedir.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	X B C
				RUTUBET	A B X
				YOK	A B X
				İZİ VAR	A B X
				ÖNEMLİ	A B X
  					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Dikdörtgen planlı bir yapıdır. Ön cephesi açıkken sonradan örülerek kapatılmıştır. Ortada basık kemerli kapının üstünde iki dikdörtgen penceresi mevcuttur. Girişte tam karşıdan çamaşırhaneye su gelmektedir. Dikdörtgen planın her iki uzun kenarında kemerli nişler şeklinde ocaklar bulunmaktadır. Yapının üst kısmı sonradan betonlanarak bacaları da iptal edilmiştir. Çamaşırhane dere üzerinde olması nedeniyle sürekli su ve rutubete maruz kalmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Çamaşırhane	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275 REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	


BELEDİYE ÇAMAŞIRHANESİ 94

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ENVANTER NO: 68.05.94
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO: 30K-IVb
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle
ADRES: Irmak Yanı	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ
	PAFTA: 2 ADA: PARSEL:518	ANITSAL 1 2 3
		ÇEVRESEL 1 2 3
		AYKIRI 1 2 3
BELEDİYE ÇAMAŞIRHANESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: Mevcut (okunamadı)
		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.
		VAKFIYE:
GENEL TANIM: Dikdörtgen şeklindeki çamaşırhanenin yarım daire kemerli bir girişi vardır. Üzerinde yan yana 2 dikdörtgen pencere ile aralarında 45x45 cm boyutlarında taş kazınmış kitabesi vardır. Tonoz örtülü sivri takviye kemerlidir. Üstü ise düz toprak damlıdır. Yerler taş kaplıdır.		
KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI
	B	B
	X	X
	A ÜSTYAPI	A SÜSLEME ELEMENLARI
	B	X
	X	C
	A RUTUBET	A YOK
	X	B İZİ VAR
		X ÖNEMLİ




Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Düzgün olmayan taşlardan yapılan çamaşırhanenin yarım daire kemerli bir girişi vardır. Tonoz örtüsü sivri kemerlerle takviye edilmiştir. Kemer ortalarında ara ara küçük kare şeklinde havalandırma için konulmuş açıklıklar vardır. Yerler büyük boyutlu taşlarla kaplıdır. Girişin karşısındaki kaya duvarda suyun aktığı oluk bulunmaktadır. Bu su duvarın önünde boydan boya uzanan, 15 cm döşemeden aşağı olan kısımda birikir. Girişin sağındaki ve solundaki duvarlarda çamaşır konması için yapılmış nişlerle bu nişlerin arasında su kaynaması için ateş yakılan ocaklar yer almıştır. Bu ocakların üzerlerinde bacalar vardır. Çamaşır yıkarken suyun dışarı akması için de döşemede, çamaşırhanenin uzunlamasına ortasında bulunan bir kanal ve bu kanala dik ara ara konulmuş kanalcıklar vardır. Öndeki kemerli girişin üzerinde iki pencere arasında birkaç dilde yazılı 45x45cm boyutlarında kitabe yer almaktadır. İçi iyi durumda olmakla birlikte çatısı ve dış duvarları iyi değildir.		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK
				x	
		ORJİNAL KULLANIMI: Çamaşırhane			
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
		ÖNERİLEN KULLANIMI:			
		HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL			
		TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

SU SARNICI 97

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.97	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IVb	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mah Irmak Yanı		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 2 3
ADRES: no 17		KADASTRO PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 559			ÇEVRESELİ 2 X
					AYKIRI 1 2 3
SU SARNICI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Osmanlı		
	YAPIM TARİHİ: 19-20. yy.	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Dikdörtgen planlı, moloz taşlarla inşa edilmiş yuvarlak kapı giriş kemerli ve üzerinde kare aydınlatma penceresi olan, düz damlı bir sarnıçtır.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A B X	DIŞ YAPI	A B X
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X
				RUTUBET	A B X
				YOK	A B X
				İZİ VAR	A B X
				ÖNEMLİ	A B X
 					
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: İkiye ayrılan Manastır Vadisi yolunun güneye inen kolunda yer alan su sarnıcının üzeri yolla hemen hemen aynı seviyededir. Düzgün olmayan taşlardan yapılmıştır. Kapısı tamamen toprağa gömülü durumdadır. Yalnızca kapı üst sövesi görülebilmektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU ELEKTRİK ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Sarnıç	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

ERKEKLER OKULU 69

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.69											
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT											
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mahalle											
ADRES: no 17		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:											
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 990		ANITSAL 1 2 3											
				ÇEVRESEL 1x 2 3											
				AYKIRI 1 2 3											
ERKEKLER OKULU		YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ: 1858		YAPAN: KİTABE:											
				MİMARİ ÇAĞI: 19.yy.											
				VAKFIYE:											
GENEL TANIM: Dörtü beşik çatısı olan iki katlı Rahipler Okulu ile kuzeyde bitişiğinde düz damlı ve tek katlı bir yapıdan oluşan iki yapı, arkadaki bağımsız Kızlar Okulu "Manastır Okulu"nu oluşturmaktadır. Kompleks bir yapı grubu oluşuyla ve bulundukları yer nedeniyle Güzelyurt'ta önemli bir yer tutarlar.															
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C										
				ÜSTYAPI	X B C										
				SÜSLEME ELEMANLARI	X B C										
				RUTUBET	A X C										
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ										
 															
Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi													
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM: Manastır Okulunu oluşturan yapılardan birisi olan iki katlı Rahipler (Erkekler) okulu restore edilerek otele, yanında devam eden ona bitişik dikdörtgen şeklindeki tek katlı yapı ise restorana dönüştürülmüştür. Rahipler okulu orijinalinde yan yana sıralanmış dört odadan oluşmuştur. Güneybatıya açılan ana giriş kapısı üçüncü odaya açılmaktadır. Burası aynı zamanda sofa işlevi görmektedir. Sağdaki dördüncü odanın arkasında arka arkaya iki oda daha yer almıştır. Restore edilerek mutfığa dönüştürülen arkadaki odanın restorana açılan bir kapısı bulunmaktadır. Ayrıca güneydoğuya açılan penceresi, kapı haline getirilerek servis girişi olarak düşünülmüştür. Bu odanın önündeki odalar arasındaki duvar kaldırılarak büyük bir mutfak elde edilmiştir. Güney batı cephesindeki tüm pencereleri ve ana kapısı dörtlü ve ikili yarım daire kemerli nişler içinde yer almıştır. Kapının üzerinde ayrıca basık bir kemer vardır. Üst katta ön cephede yan yana sıralanmış dört oda vardır. Pencereleri dikdörtgen şeklindedir. Arka tarafta kemerli açıklıklarla tek bölüm haline getirilmiş dört bölüm daha vardır. Üst kata kuzeydeki kapıdan girilmektedir. Otele dönüştürülünce odalara banyo ilave edilmiştir. Yapının dörtlü beşik çatısı vardır. Rahipler okulunun arkasındaki ona bitişik olarak yapılan bina geniş bir mekân şeklinde olup burada yer alan sahnesiyle de çok amaçlı salon olarak kullanılmaya elverişlidir. Ana girişi güneybatıdadır. Ayrıca kuzey batıda sahne tarafına açılan tali bir girişi daha vardır. Bu yapı düz damlıdır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th>SU</th> <th>ELEKTRİK</th> <th>ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </table> ORJİNAL KULLANIMI: Okul BUGÜNKÜ KULLANIMI: Turistik Tesis (Otel-Restoran) ÖNERİLEN KULLANIMI: Turistik Tesis (Otel-Restoran) HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275 REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			x	x	x
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA											
		x	x	x											
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:											

KIZLAR OKULU 70

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ENVANTER NO: 68.05.70
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT HARİTA NO: 30K-İİd
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:
ADRES:	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ
	PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 992	ANITSAL 1 2 3
		ÇEVRESEL 2 3
		AYKIRI 1 2 3
KIZLAR OKULU	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ: 1913	YAPAN: KİTABE: MİMARİ ÇAĞI: 20.yy. VAKFIYE:

GENEL TANIM: Tek katlı düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş bir yapıdır. Ortada uzun bir salona açılan iki yöndeki odalardan oluşur.

KORUMA DURUMU	X	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜSTYAPI	X	SÜSLEME ELEMANLARI	X	RUTUBET	X	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Güzelyurt Belediyesi

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Yapı tadilat geçirmiş durumdadır. Yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Plan tipi ise uzun bir orta sofa ve bu sofaya açılan odalar şeklindedir. Taşınmazın ön ve arkada olmak üzere iki adet girişi vardır. Ön cephe girişi oldukça süslü yapılmıştır. Bu giriş sütunlu olup sütunlar kemerlerle birbirine bağlanmış durumdadır. Kemerli sistemden sonra ahşap kapı ile yapıya girilmektedir. Ahşap kapı üstünde taş kemer yer alır. Kapının her iki yanında birer pencere mevcuttur. Yan cephelerde sekiz ön ve arka cepheler dört adet dikdörtgen formlu pencere mevcuttur. Ayrıca yan cephelerde yuvarlak formlu teppe pencereleri de yapılmıştır. Pencerelerde demir parmaklık uygulaması vardır.

Taşınmaz üstten düz dam içten ise kemerli tonoz örtülüdür. Saçak kısımda taş silmeler yapılmıştır. Bu silmeler ön ve arka kapının olduğu kısımda üçgen oluşturmaktadır. Ayrıca çatıda çötenler de yapılmıştır. Süsleme daha çok yapının dış cephesinde girişler ve giriş kapıları üzerinde taş malzemede yoğunudur.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
	xx	x	x
ORJİNAL KULLANIMI: Okul			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Turistik Otel			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Turistik Otel			
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL N. KOÇYİĞİT			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


GÖZKAYASI YERALTI ŞEHİRİ 1

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K. E.		ENVANTER NO: 68.05.1					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1a					
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Gözkayası		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 1 x 3				
ADRES: Cevizli Sok.		KADASTRO PAFTA: L32-b-23-a-D ADA: PARSEL: 3968			ÇEVRESELİ 2 3				
GÖZKAYASI YERALTI ŞEHİRİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:						
GENEL TANIM:									
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C				
				ÜSTYAPI	A X C				
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C				
				RUTUBET	A B C				
				YOK	A B C				
				İZİ VAR	A B C				
				ÖNEMLİ	A B C				
 									
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı									
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Yeraltı şehrinin girişi iki yerdendir. 1-Büyük kaya bloğu üzerinde kaya merdiven basamaklarıyla (açık merdiven şeklinde) 2-Zeminden düz bir girişle. Birinci girişin son kısım basamakları yıkılmış durumdadır. Zemin girişi ise çeşitli kaya kopmaları sebebiyle tam olarak çözülmemiştir. Yeraltı şehrinin derinliği 20 m'dir. Sol koldan devam eden bir tünel girişinin olduğu görülmüştür. 20 m uzunlukta 2,5 m genişlikte ve 3 m yükseklikteki bu eğimli tünelin zemininin kaygan ve çok dik olması nedeniyle ilerlemek mümkün olmamıştır. Belediye yetkilileri burada bir temizlik çalışmasının yapıldığını ve 45 m'lik bölümünün temizlendiğini belirtmişlerdir. Gözkayası'nın en üstünde bir yel değirmeni olduğu da söylenmektedir. Tepede bu yer değirmenine ait olabilecek bir harabeye rastlanmıştır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISITMA</td> <td></td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA	
SU	ELEKTRİK								
ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Yeraltı Şehri					
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor					
				ÖNERİLEN KULLANIMI:					
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:					

PINARCA YERALTI ŞEHİRİ 22

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.22
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-Ic
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Kumluk Mevkii	ANITSAL 1 x 3
ADRES:	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ	ÇEVRESELİ 2 3
	PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1472		AYKIRI 1 2 3
PINARCA YER ALTI ŞEHİRİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Bizans
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:
GENEL TANIM: İki giriş kapısı üzerinde güvercinlikler bulunmakta olup kemerli giriş kapısından yeraltı şehrine girilmektedir.			

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	X		X		X		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		X	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı	Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı
--	---

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Giriş iki kısımlı geniş bir mekân şeklindedir. Sağdaki kısmın tavanı tonoz örtülüdür. Sol kısım ise düz bir geçişten sonra tepeden daire şeklindeki bir oyuktan ışık alan bir mekân şeklindedir. Giriş mekânının solundaki tonoz tavanlı mekâna dışarıdan da girmek mümkündür.

Girişin sağındaki daha küçük mekandan, 50–60 cm genişliğinde 1 m yükseklikte, 15 m uzunlukta dirsekler yapan bir tünele geçilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:
Yeraltı Şehri

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR
M. SAMUR
M. KARTAL

TESCİL KARARI
K.K.T.V.K.K.
30.9.1988-275

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

REVİZYON:
K.K.T.V.K.K.
21.12.2009-3462

KULLUK ALİNİN EVİ-YER ALTI ŞEHİRİ 48

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES: No:16

KULUK ALI'NIN EVİ-YERALTI ŞEHİRİ

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi

KADASTRO

PAFTA: 5 ADA: PARSEL: Kayalık

YAPAN:

KİTABE:

ENVANTER NO: 68.05.48

HARİTA NO: 30K-IC

ANITSAL

ÇEVRESEL

AYKIRI

X

2

3

X

2

3

1

2

3

MİMARİ ÇAĞI: Bizans

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Gezilebilir haliyle üç katlıdır. Bir kısmı kapalıdır.

KORUMA DURUMU

A

X

C

TAŞIYICI YAPI

X

B

C

DIŞ YAPI

X

B

C

ÜSTYAPI

A

X

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

X

C

RUTUBET

A

X

C

YOK

X


C

İZİ VAR

X

C

ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Girişte genişçe bir mekândan sonra ikinci bir mekâna geçilir. Burada tandır, duvar nişleri ve mutfak yer almaktadır. Mutfak duvarlarında çeşitli kullanımlar için nişçikler oluşturulmuştur. İkinci mekândan aşağı kata bir merdivenle inilir. Duvarlarında küçük nişler bulunur. Duvar dibinde derin bir su kuyusu görülmektedir. Ayrıca tuvalet olabilecek bir niş de dikkati çekmektedir.

Bu kattan gene bir alt kata daire planlı bir merdivenle inilir. 60x100 cm ölçülerindeki bir tünelden devam edildiğinde dışarı açılan bir kapıya ulaşılır.

Yeraltı şehri giriş mekânının hemen solundaki üst kata çıkan merdivenler örülerek kapatılmış durumdadır. Giriş mekânındaki sıra havuzu ve toplama haznesi dikkati çekmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Yeraltı Şehri

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Yeraltı Şehri

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Yeraltı Şehri

HAZIRLAYANLAR

-Mustafa Samur

-Mehmet Kartal

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

30.9.1988-275

REVİZYON:

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


BALAK RAMAZANIN EVİ-YERALTI ŞEHİRİ 89

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.89					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-Id					
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Manastır Vadisi							
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 1095		KORUMA DERECESESİ:					
						ANITSAL X 2 3					
						ÇEVRESEL 1 2 3					
						AYKIRI 1 2 3					
BALAK RAMAZANIN EVİ YERALTI ŞEHİRİ		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans					
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:					
GENEL TANIM: Balak Ramazan'ın evi ve yeraltı şehri yan yanadır. Ev kayadan oyma mekânlar şeklindedir. Yeraltı şehri ise Belediye tarafından kısmen temizlenmiş ve ışıklandırılmıştır. Burası üç katlıdır.											
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C	ÜSTYAPI	X B C				
						SÜSLEME ELEMANLARI	A B C				
							RUTUBET				
							X YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ				
											
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı											
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Balak Ramazan'ın evi: üç odadan oluşmuş kaya mekânlar konut olarak kullanılmaktadır. Evde sıra hane, ocak, kaya sedirler ve tandır bulunmaktadır. Yeraltı şehrinin giriş kısmı düzgün kesme taşlarla yapılmış tonoz şeklindedir. Beş basamakla inilerek ilk mekâna girilir. Mekânlar arası geçişler tünel koridorlar ve çentik basamaklarla sağlanmıştır. Mekân aralarında kilit noktaları ve taşları mevcuttur. Gezilebilen kısımlarında tuvalet olabilecek küçük hücreler dikkati çekmektedir. Yeraltı şehrinin bütün bölümleri açılmamıştır.						TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK										
x	x										
						ORJİNAL KULLANIMI: Yeraltı Şehri					
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Yeraltı Şehri					
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Yeraltı Şehri					
						HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:					
						REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					


FIRINTAŞI YERALTI ŞEHRİ 106

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ANIT		ENVANTER NO: 68.05.106						
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO: 30K-IVC								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi			KORUMA DERECESİ:		ANITSAL	1	X	3		
ADRES:		KADASTRO					ÇEVRESEL	1	2	3		
		PAFTA: ADA: PARSEL:					AYKIRI	1	2	3		
FIRINTAŞI YERALTI ŞEHRİ	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Bizans							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Manastır Vadisine açılan esas giriş kısmının bulunduğu kaya bloğunun kopmasıyla koridor şeklinde tünelle başlayan bir yeraltı şehridir.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	X	YOK
	X	YAPI	X		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C		C		X		C		C		C	ÖNEMLİ
 												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı												
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: 60x70 cm boyutlarında bir koridor çeşitli yönlerde dirsek yaparak toplam 25 m'ye kadar uzanmaktadır. Buradan sonra tırhaz taşının olduğu geniş mekâna ulaşılmaktadır. Bu odadan devam eden ve içi dolu olan 60x70 cm boyutlarındaki koridorla yeraltı şehrinin esas mekânlarına ulaşılıyor olmalıdır.						TEKNİK BİLGİLER						
						ORJİNAL KULLANIMI: Yeraltı Şehri						
											BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
						ÖNERİLEN KULLANIMI:						
						HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL						
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275						
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:						
						REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462						


YERALTI ŞEHİRİ 108

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA EVANTERİ D.K.V.K.E.				EVANTER NO: 68.05.108						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi		HARİTA NO: 30K-IVC						
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL:		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 X 3 ÇEVRESEL 2 3 AYKIRI 1 2 3					
YERALTI ŞEHİRİ		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:						
GENEL TANIM: İki katlı, giriş katında hayvan barınağı bulunan bir yeraltı şehridir.												
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	A X C	SÜSLEME ELEMANLARI	A X C	RUTUBET	A X C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Giriş kısmında hayvan barınağı bulunur. Yaklaşık 5x10=50m ² büyüklüğündedir. Yan duvarlarında kaya oyma yemlikler ve bağlama yerleri görülmektedir. Buradan başlayan tünelle küçük bir mekâna ulaşır. Üst kattaki diğer mekân ahıra merdivenle bağlanır. Ayrıca dışarıdan da girişi bulunur. Bu mekândan taş merdivenle çıkıldığında (merdiven sonunda kapak mevcut) üst kattaki gözetleme mekânına ulaşılır. Gözetleme mekânından yukarı doğru devam eden tünelde sürekli su akıntısı olması nedeniyle ilerlemek mümkün olmamıştır.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
							ORJİNAL KULLANIMI:				x	
							BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
							ÖNERİLEN KULLANIMI:					
							HAZIRLAYANLAR					
YAYIN DİZİNİ:							TESCİL KARARI					
							K.K.T.V.K.K.					
EKLER:							30.9.1988-275					
							REVİZYON:					
							K.K.T.V.K.K.					
							21.12.2009-3462					


YERALTI BARI 63

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.63									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Parkı		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3								
ADRES: Belediye Meydanı		KADASTRO PAFTA: 4 ADA: PARSEL:			ÇEVRESELİ X 3								
					AYKIRI 1 2 3								
YER ALTI BARI	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: Bizans									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Dik bir merdivenle inilen iki katlı bir mekândır.													
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	X B C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C								
				RUTUBET	A X C								
				YOK	X İZİ VAR								
					C ÖNEMLİ								
 													
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı													
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Belediye Meydanında Prof. Dr. Necdet Sağlam Caddesi kenarında sonradan yapılmış tonoz tavanlı bir yapı girişine sahiptir. Merdivenlerle inildiğinde birbiri içinde devam eden kaya mekânlar şeklindedir. Kafe-bar olarak düzenlenmiştir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA		X	X	
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	X	X											
				ORJİNAL KULLANIMI: Kaya yerleşme									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kafe-bar									
				ÖNERİLEN KULLANIMI:									
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:									

KAYA MEKAN 109

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ANIT		ENVANTER NO: 68.05.109						
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO: 30K-IVC						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi			KORUMA DERECESİ		ANITSAL	1 x 3				
ADRES:		KADASTRO					ÇEVRESEL	1 2 3				
		PAFTA: ADA: PARSEL:					AYKIRI	1 2 3				
KAYA MEKAN 109	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Bizans							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:							
GENEL TANIM:												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	X		X		X		X		B		X	
	C		C		C		C		C		C	
 												
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı												
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Birbirleriyle ilişkili yan yana tonoz örtülü üç mekândan oluşur. Mekânlar kendi içinde diğer bir mekâna da bağlanır. Tavan örtüleri düz ve tonoz örtü olmak üzere çeşitlilikler gösterir.						TEKNİK BİLGİLER						
						SU	ELEKTRİK	ISITMA				
						ORJİNAL KULLANIMI: Kaya Mekânlar						
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor						
ÖNERİLEN KULLANIMI:												
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL												
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275												
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:			REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			


KAYA MEKÂN 110

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.110																																			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT	HARİTA NO: 30K-IC																																			
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi			KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	X																															
ADRES:		KADASTRO				ÇEVRESEL	1	2	3																															
		PAFTA: ADA: PARSEL:				AYKIRI	1	2	3																															
KAYA MEKAN	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: Bizans																																			
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:																																			
GENEL TANIM: Kayaya oyma üç mekândan oluşmaktadır.																																								
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	A B X	SÜSLEME ELEMENLARI	A B C	RUTUBET	A B X	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ																												
 																																								
Bugünkü Sahibi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Kültür ve Turizm Bakanlığı																																								
YAPILAN ONARIMLAR:																																								
AYRINTILI TANIM: Birbirleriyle ilişkili iç içe üç mekândan oluşmaktadır. Tavan örtüleri düzdür. Giriş kısmı kemer profilili, ön cephesi sadedir. Giriş üzerinde bir sıra süsleme kuşağı içerisinde nişler görülmektedir.						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Kaya mekânlar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Kaya mekânlar				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor				ÖNERİLEN KULLANIMI:				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																																					
ORJİNAL KULLANIMI: Kaya mekânlar																																								
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor																																								
ÖNERİLEN KULLANIMI:																																								
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL																																								
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																								
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																								
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:																																		

DÜKKÂNLAR 64

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.64						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Meydanı		ANITSAL 1 2 3						
ADRES: Belediye Meydanı No. 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37		KADASTRO PAFTA: 4 PARSEL: 1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073		KORUMA DERECESELİ	AYKIRI 1 2 3					
DÜKKANLAR		YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
		YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Bitişik nizamda düz damlı düzgün kesme taşlardan yapılmış sıra mekânlar şeklindedir.										
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X					
				ÜSTYAPI	A B X					
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X					
				RUTUBET	A B X					
				YOK	A B X					
				İZİ VAR	A B X					
				ÖNEMLİ	A B X					
										
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:										
AYRINTILI TANIM: Bitişik nizamda düz damlı, düzgün kesme taşlardan yapılmışlardır. Cepheleri sonradan sıvanmış ve uyumsuz doğramalar takılmıştır. Tavanları tonoz şeklindedir. 32 nolu dükkânın ön cephesi yenilenmiştir. 26 ve 27 nolu dükkânların cephesi taraklanarak sıvaları kazınmış taşları açığa çıkmıştır. Doğramaları yenilenmiştir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50%;">SU</td> <td rowspan="2" style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA	X	
SU	ELEKTRİK									
		ISITMA								
X										
				ORJİNAL KULLANIMI: Dükkân						
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Dükkân						
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Dükkân						
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL						
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275						
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462						
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:						


DÜKKÂNLAR 66

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.66								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Meydanı		HARİTA NO: 30K-IC								
ADRES: Belediye Meydanı No 2-4-6-8-10-12-14, 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14		KADASTRO PAFTA: 4 PARSEL: 1237-1238-1239-1241-1242-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1014-1015-1016-1017-1018-1019		KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	3				
					CEVRESELİ	x	3					
					AYKIRI	1	2	3				
DÜKKANLAR	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Bitişik nizamda düz damlı düzgün kesme taşlardan yapılmış sıra mekânlar şeklindedir.												
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A B X	ÜSTYAPI	A X C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B X	RUTUBET	A X C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
   												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Bitişik nizamda düz damlı düzgün kesme taşlardan yapılmışlardır. Cepheleri sonradan sıvanmış ve uyumsuz doğramalar takılmıştır. Tavanları tonoz şeklindedir. Dükkân sıraları vadiye inen yolla ikiye bölünmüştür. Yolu solunda kalan dükkân sırasında orta kısımda bir evin avlusu bu sırayı da bölerek ikiye ayırmıştır. Bu evin kapı numarası 7'dir. Ayrıca gene yolun solunda kalan sırada 8 ve 9 olan kapı numaralı yapılar yeni yapılarıdır. Buna rağmen bu mekanlarda tescile dahil edilip ilerde restorasyon sırasında bitişik nizamda uygun bir şekilde aslına uygun yapılacaktır düşünölmüştür.							TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA	
							ORJİNAL KULLANIMI: Dükkân					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Dükkân					
							ÖNERİLEN KULLANIMI: Dükkân					
							HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
							TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:							EKLER:					
							REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					


DÜKKÂNLAR 67

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUNAKLI D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.67								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO: 30K-IC						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Belediye Meydanı				KORUMA DERECESİ:		ANITSAL		1	2	3
ADRES: Belediye Meydanı No. 9a-9-7-5-3-yok-41-42-43-yok-45-46-47-48-yok		KADASTRO		PAFTA: 4 PARSEL: 1140-1141-1142-1143-1145-1147-1148-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156						ÇEVRESEL		L	x	3
								AYKIRI		1	2	3		
DÜKKANLAR		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Bitişik nizamda düz damlı düzgün kesme taşlardan yapılmış sıra mekânlar şeklindedir.														
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
		B		X		B		X		B		X	İZİ VAR	
		X		C		X		C		X		C	ÖNEMLİ	
														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM:								TEKNİK BİLGİLER		SU		ELEKTRİK		ISITMA
Bitişik nizamda düz damlı, düzgün kesme taşlardan yapılmışlardır. Cepheleri sonradan sıvanmış ve uyumsuz doğramalar takılmıştır. Tavanları tonoz şeklindedir. Bazı dükkânlar arka cephesindeki diğer mekânlara açılmaktadır. 7 (3 numara yanı) 41 ve 42 (48 no yanı) nolu dükkânların tavanı düz beton şeklindedir. 3 nolu dükkân çatısı çöktür ve ön cephe duvarı yıkılmıştır. 48 no yanı dükkân eskisine benzer tipte yeniden yapılmış bir dükkândır. Buna rağmen bitişik nizamdaki bu sıra dükkânların bütünlüğü içinde bu tür olumsuzluklar restore edilip orijinal duruma getirilebilir.										X				
								ORJİNAL KULLANIMI: Dükkân						
								BUGÜNKÜ KULLANIMI: Dükkân						
								ÖNERİLEN KULLANIMI: Dükkân						
								HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL						
YAYIN DİZİNİ:								TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
EKLER:														

KAYALIK KOMPLEKSİ 143

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.143	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Cevizli Sokak		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 X 3
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESEL 2 3
		PAFTA: ADA: PARSEL: Kayalık			AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Kayalıklar içine oyularak yapılmış çeşitli mekânlardan oluşmaktadır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
					
Bugünkü Sahibi:		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kayalık içine oyularak yapılmış çeşitli mekânlardan oluşan kompleks yapılardır. Bu mekânlar konut, ibadethane, müştemilat olarak kullanım amaçlı yapılmışlardır. Mekânlar genelde kayalara oyulmuş olup bazılarının ön cephelerinde, çatılarında veya giriş mekânlarında kesme taş veya moloz taş kullanıldığı görülmektedir. Bu mekânların büyüklükleri kullanım amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bazıları tek bölümden oluşurken bazıları iç içe mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânların içleri kemerli tonozludur. İç içe mekânların ön kısımlarında eyvan şeklinde açıklıkları vardır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut, ibadethane, müştemilat	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	

GEÇİT 157

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.157								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 X 3							
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESEL 1 2 3							
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1443			AYKIRI 1 2 3							
GEÇİT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Geçit moloz taş ve kesme taştan kemerli olarak yapılmıştır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Güzelyurt kentsel sit alanı içerisindeki yaşama mekânlarının olduğu üst noktadan vadiye inmek için kaya kütesinin başlangıç ve bitiş noktalarındaki giriş ve çıkış mekânlara taş malzemeli olarak yuvarlak kemerli örülüp kaya zemini merdiven şeklinde düzenlenmiştir.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
							ORJİNAL KULLANIMI: Geçit					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Geçit					
							ÖNERİLEN KULLANIMI: Geçit					
							HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
YAYIN DİZİNİ:							TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			REVİZYON:		
							EKLER:					




c-Sivil Mimarlık Örnekleri

KONUT 4

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.4									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		HARİTA NO: 30K-1C									
ADRES: Ortaokul Sok. No16		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1362		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL								
					1	2	3						
KONUT		YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ:		YAPAN: KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI: 19.yy.								
					VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Güneybatıda girişi olan önden tek arkadan iki katlı kesme taş bir yapıdır. Düz toprak damlıdır. Giriş kapısının sağındaki oda yıkılınca betonarme olarak yeniden yapılmıştır.													
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMENLARI	A X C								
				X B C	RUTUBET								
					A X C								
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ								
													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hadi KIRATLI		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Hadi KIRATLI											
YAPILAN ONARIMLAR: Restorasyon geçirmiştir.													
AYRINTILI TANIM: Çift kanatlı bir kapıyla avludan girilir. Sağda ve solda taş sedirler vardır. Sofadan geçilerek arka cepheye bakan bir odaya geçilir. Mutfak olarak kullanılan bu oda ile sofa arasına dolapları olan tonozla kadar devam eden ahşap bölme yapılmıştır. Mutfağın önünde dört kolon ve arasındaki üç kemerden oluşan gömme balkon yer alır. Sofanın sağındaki birinci ve üçüncü odalarda taş sedir ve ahşap dolaplar bulunmaktadır. Üçüncü odadaki dolabın üzeri ve kemerli nişinin etrafı dantel gibi işlidir. Birinci odanın bölünmesi ile elde edilen ikinci oda banyo amacıyla kullanılan küçük bir hacimdir. Soldaki iki odadan birincisinin duvarları yıkılınca betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Bu oda giriş kapısından daha öne çıkmış ve giriş üstü kapalı teras şekline dönmüştür. Pencereleri giyotin şeklindedir. Pencere üstlerinde merkezden yarım daire ve ışın şeklinde çıkan çizgiler arası zigzaglı yalancı kemerler vardır. Tüm odaların döşemesi taştır. Sivri kemerlerle takviyeli tonozlarla örtülmüştür. Çatı ise düz toprak damdır. Avlunun solunda eskiden kullanılan hemen her evde bulunan fırın vardır. Yapı restore edilmiş olup pansiyon olarak düzenlenmiştir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA		X	X	X
					SU	ELEKTRİK	ISITMA						
					X	X	X						
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Pansiyon									
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Pansiyon									
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL													
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275													
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462													
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:											


KONUT 5

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.5					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC					
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		KORUMA DERECESE:	ANITSAL 1 2 3				
ADRES: Ortaokul Sok. No:14		KADASTRO		ÇEVRESEL	x 3				
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1363		AYKIRI	1 2 3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19.yy.						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Önden tek arkadan iki katlıdır. Düz toprak damlıdır.									
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C				
				ÜSTYAPI	A X C				
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C				
				RUTUBET	A B C				
				YOK	A X C				
				İZİ VAR	A X C				
				ÖNEMLİ	A X C				
 									
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Murat GÜNALP		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Murat GÜNALP							
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Konutun arka cephesinin ortasında balkon ve iki yanında ileri çıkan odalar görülmektedir. Balkonun üzeri sonradan kiremitli ahşap beşik çatı ile kapatılmıştır. Balkonun destekleyen dörtlü payanda sırası mevcuttur. Birinci katta üç küçük pencere, ikinci katta ise toplam on adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Cephenin çatıya yakın olan kısmına iki adet oval pencereci yerleştirilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK								
x	x								
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					

KONUT 6

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.6								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3							
ADRES: Ortaokul Sok. no12		KADASTRO			ÇEVRESELİ x 3							
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1364			AYKIRI 1 2 3							
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Önden tek arkadan iki katlı gömme balkonlu bir evdir.												
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	ÜSTYAPI X C							
				SÜSLEME ELEMANLARI X C	RUTUBET X C							
					A X C							
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ							
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Mustafa VURGUN			BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mustafa VURGUN									
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Orta kısımdaki tek kanatlı bir kapıyla avludan girilen sofa ve tek basamakla çıkılan balkonlu bir oda ile sağ ve solda ikişer odadan oluşur. Sağdaki birinci oda sonradan ikiye bölünerek aradaki küçük hacim banyo yapılmıştır. Sağdaki birinci odada eskiden kullanılan ocak kapatılarak niş olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sağdaki üçüncü odada duvarda boydan boya devam eden ahşap dolabı vardır. Basık kemerli nişin iç kenarları dantel gibi işlidir. Bu odanın arka cepheye bakan duvarı içe çekilerek penceresi büyütülmüştür. Arka cephedeki balkonun kapı kemeri dışta ve içte farklı yüksekliktedir. Düz toprak damlı evin tavanı sivri kemerli takviyeli yan yana üç tonoz şeklindedir. Pencere dışta düz içte yarım daire kemerlidir. Avlu girişinin solunda ocak vardır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>X</th> <th>X</th> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	X	X	X
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				X	X	X						
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmamaktadır								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275								
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:								


AHIR 7

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.7								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 2 3							
ADRES: Ortaokul Sok. No.10		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1365			ÇEVRESELİ X 3							
AHIR	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Ahır tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.												
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C							
				ÜSTYAPI	A B C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C							
				RUTUBET	A B C							
				YOK	A B C							
				İZİ VAR	A B C							
				ÖNEMLİ	A B C							
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet Sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Tek katlı kesme taştan yapılmış olan ahır konuta bitişik olarak yapılmıştır. Kare planlı olan ahır düz dam ile kapatılmıştır. İçten ise kemerli tonozdur. Günümüzde oldukça kötü durumdadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Ahır								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor								
				ÖNERİLEN KULLANIMI:								
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275								
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:								


KONUT 8

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.8								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC								
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		ANITSAL 1 2 3								
ADRES: Ortaokul Sok. no 8		KADASTRO		KORUMA DERECESE: 1 x 3								
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1365		AYKIRI 1 2 3								
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:								
GENEL TANIM: Önden tek arkadan iki katlı kesme taş yapıdır.												
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C							
				ÜSTYAPI	A X C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C							
				RUTUBET	A B C							
				YOK	A X C							
				İZİ VAR	A X C							
				ÖNEMLİ	A X C							
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Cemalettin YALÇIN												
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Cemalettin YALÇIN												
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut avlu içinde yer almaktadır. Yapının giriş kapısı ön cephenin tam ortasında yer almaktadır. Giriş kapısını sağ ve solunda dikdörtgen pencereler yer almaktadır. Giriş kapısının üzerinde taştan dilimli kemer ve kemerin dışında silmelerle profilendirilmiştir. Kapı üzerinde dilimli kemerin ortasında bitkisel motif bulunmaktadır. Plan tipi olarak giriş holü ve bu holü kesen arka arkaya odalardan oluşmaktadır. Holün sağ ve solunda mutfak ve lavabolar yer almaktadır. Giriş holün üstüne asma kat yapılmıştır. Arka cepheye bakan odanın pencere sistemi üçlü sistemdir ve yan pencere uygulaması da yapılmıştır. Pencereler niş içerisinde yer almaktadır. Konutun yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Yapının örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan ise düz damdır. İçeride yoğun bir süslemeye rastlanmamaktadır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA	X	X	
	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
	X	X										
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL N. KOÇYİĞİT								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								


KONUT 9

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.9					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC					
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL x 3 AYKIRI 1 2 3				
ADRES: Ortaokul Sok. no 6/A		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1366		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	VAKFIYE:						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:							
GENEL TANIM: Ev, arka cepheden iki katlıdır. Yapı malzemesi kesme taştır.									
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C				
				ÜSTYAPI	A B C				
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C				
				RUTUBET	A B C				
				YOK	X İZİ VAR				
					C ÖNEMLİ				
 									
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nail ÖZGEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Nail ÖZGEN							
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: V şekilli ikili plandaki odalar birbirine bitişik yapılmıştır. Odaların birleşen kısımlarına dikdörtgen aydınlatma pencereleri yerleştirilmiş. Yanlardaki odalarda üzer dikdörtgen pencere ortadaki odada ise bir dikdörtgen pencere yer almaktadır. Evi arkada sağındaki iki katlı eve kademeli olarak bitişmiştir. Bitişen oda sol yan cephesinden bir pencere ile aydınlatılmıştır. Pencerenin biraz ilerisinden dönen duvar diğer odalara aittir. Kare şeklinde tepe pencereleri görülür. Arkada büyükçe bahçesi vardır. Üst örtüsü düz toprak damlıdır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SU</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table> ORJİNAL KULLANIMI: Konut BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275 REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK								
x	x								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:							


KONUT 12

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.12																																						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC																																						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3																																					
ADRES: Aksaray Cad. 39/B		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 709			ÇEVRESELİ X 3																																					
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																																							
GENEL TANIM: Konut önden tek, arkadan iki katlıdır.																																										
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C																																					
				ÜSTYAPI	A X C																																					
				SÜSLEME ELEMENLARI	A B C																																					
				RUTUBET	X B C																																					
				YOK	İZİ VAR																																					
					ÖNEMLİ																																					
 																																										
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi																																								
YAPILAN ONARIMLAR:																																										
AYRINTILI TANIM: Konut düzgün kesme taştan yapılmıştır. Sağ ve solundaki yapılara bitişiktir. Önde ve arkada avlusu vardır. Ön cephesi güzel, arka cephesi sadedir. Ön cephede yan yana olan pencerelerin konumundan arkaya bakan üç oda olduğu anlaşılmaktadır. Üç odanın ikisinin dikdörtgen sade silmeli üçer adet, bir odanın ise sade silme söveli dikdörtgen iki penceresi bulunmaktadır. Her odanın bir tepe penceresi vardır. Odanın birisinin tepe penceresi dikdörtgendir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> </tr> <tr> <td colspan="5">REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			ORJİNAL KULLANIMI:	Konut	x	x		BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI:	Konut				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA																																						
ORJİNAL KULLANIMI:	Konut	x	x																																							
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Konut																																									
ÖNERİLEN KULLANIMI:	Konut																																									
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL																																										
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																										
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																																								


KONUT 13

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.13									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3								
ADRES: Sağlık Sok. no 2		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 397			ÇEVRESELİ 2 x								
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Sokaktan girişi olan sade bir evdir.													
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMENLARI	A X C								
				RUTUBET	X B C								
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ								
 													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Fazlı ELÇİ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Fazlı ELÇİ											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Evin avluya açılan iki kapısı vardır. Bu girişlerin her birinde iç içe iki oda bulunur. Sağdaki ilk bölüm mutfaktır ve buranın arkasında sonradan duvarla bölünerek elde edilen bir oda vardır. Odalar tonoz örtülü çatısı düz toprak damdır. Sokak boyunca uzanan bir avlusu vardır. Güney cephedeki kayalık zeminin altı ahır olarak kullanılmaktadır. Tek katlı kesme taş yapının altında, kayalık zemine oyulmuş, kısmi bodrumu vardır. Aksaray Caddesi'ne bakan avlu Sağlık Sokak boyunca devam ederek güneye doğru oldukça uzanmıştır. Düz toprak damlıdır. Binanın giriş bölümüne betonarme ek oda yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> ORJİNAL KULLANIMI: Konut BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL F. AYÇİN TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA		x	x	
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	x	x											
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									


KONUT 14

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.14							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-Ic							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3						
ADRES: Aksaray Cad. no 37		KADASTRO			CEVRESELİ 2 X						
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 399			AYKIRI 1 2 3						
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Avlunun altında bodrumu olan tek katlı taş yapıdır. Düz toprak damlıdır.											
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C						
				ÜSTYAPI	A B C						
				SÜSLEME ELEMENLARI	A B C						
				RUTUBET	X B C						
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ						
 											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Aksaray Caddesi'nden girişte avlunun sağında yer alan tek katlı bir evdir. Kesme taş, düz toprak damlıdır. Sofanın karşısında ve sağında buraya açılan iki oda ile karşıdaki odaya açılan kiler odası olmak üzere üç oda bir sofadan oluşmuştur. Girişin solunda yer alan önü kemerli eyvana açılan bir odası daha vardır. Tüm odalar tonoz örtülüdür. Avlusunda ayrıca eyvana dik yerleşmiş tek katlı iki kapılı bir ahır ile avlu kapısının solunda tuvalet bulunmaktadır. Sağında ocak yer alır. Avludan inilen merdivenlerle kayaya oyulmuş bodruma girilmektedir. Avlu kapısı yandaki evlerin avlu kapılarıyla benzer özelliktedir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	
SU	ELEKTRİK	ISITMA									
x	x										
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut							
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut							
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL							
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							


KONUT 15

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.15							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3						
ADRES: Aksaray Cad. No 35		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 401			ÇEVRESELİ 2 X						
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı								
	YAPIM TARİHİ: 1899	KİTABE: 1899	VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Kuzeye bakan avlu girişinin solundaki tuvaletin karşısında ve biraz ilerisinden başlayan L şeklinde uzanan tek katlı üç girişli kesme taş yapıdır.											
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	ÜSTYAPI X C						
				SÜSLEME ELEMANLARI X C	RUTUBET X C						
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ						
 											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hidayet TAŞ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Hidayet TAŞ									
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Kuzeydeki avlu girişinin tam karşısında ve solunda L şeklinde devam eder. Karşıdaki kısım biraz daha yüksektir. Tepe penceresi yerine normal pencereler açılmıştır. Kapı üzerindeki pencerenin yanına kaybolan kitabenin olduğu yere 1899 tarihi yazılmıştır. Solda uzanan kısım ise batıdan ve kuzeyden girilen iki odadan oluşan müstemilat şeklindedir. Sonradan tadilatlar yapılmıştır. Yapı günümüzde restorasyon geçirmiş olup pansiyon olarak kullanılmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x
SU	ELEKTRİK	ISITMA									
x	x	x									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Pansiyon							
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Pansiyon							
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL							
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							


KONUT 16

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.16									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3								
ADRES: Aksaray Cad. No 33		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 403			ÇEVRESELİ 2 X								
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Tek katlı, kesme taştan yapılmış bir yapıdır.													
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI A X C	DIŞ YAPI A X C	ÜSTYAPI A B X	SÜSLEME ELEMANLARI A B X								
					RUTUBET A B X								
					X YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ								
 													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nail ÖZGEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Nail ÖZGEN											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Sade, tek katlı bir yapıdır. Yanındaki evler gibi önünde Aksaray Caddesi'ne açılan bir avlusu vardır. Odalar iç içe ve yan yanadır. Sonradan ilave edilen tek oda hariç dört odası vardır. Günümüzde onarım görmüş ufak çaplı değişiklikler yapılmıştır. Ön kısma betonarme tuvalet eklenmiş ve pencerelerindeki ahşap çerçeve ve panjur, pimapen pencereyle değiştirilmiştir. Konutun süslemesi yoktur. Düz toprak damlıdır. Sonradan yapıya ilave edilen tek odalı bir girişi vardır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> ORJİNAL KULLANIMI: Konut BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275 REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA		x	x	
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	x	x											
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:											


KONUT 17

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.17	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Aksaray Cad. no 31		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 404			ÇEVRESELİ 2 X
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Tek katlı kesme taş yapıdır.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI A X C	DIŞ YAPI A X C	ÜSTYAPI A B X	SÜSLEME ELEMANLARI A X C
					RUTUBET A X C
					YOK A X C
					İZİ VAR A X C
					ÖNEMLİ A X C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Halil İbrahim SARAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Halil İbrahim SARAN			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Yapı birbirine dik iki kısımdan oluşur. Birisi oturulan diğeri müştemilat kısmıdır. Düz toprak damlıdır. Avlu girişinin karşısındaki basık kemerli bir kapıdan sofaya girilir. Sağında ve solunda tonozlu ikişer oda yer alır. Sağdaki odalar bölünerek yeni mekânlar elde edilmiştir. Bunlardan en sağda ve avluya bakan oda mutfaktır. Duvarlarında boyamalar vardır. Oturulan ana yapının solunda ona dik olarak yapılmış odalar evin müştemilatıdır. Avludan eve girilmektedir. Avlu girişinin sağında ocak, solunda tuvalet yer alır.				TEKNİK BİLGİLER SU x x	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
YAYIN DİZİNİ:				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
EKLER:					


KONUT 18

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.18	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		ANITSAL 1 2 3	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ	
		PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 468-469		ÇEVRESELİ 2 X	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Tek katlı düzgün kesme taşlardan yapılmış bir yapıdır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A X C
				İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kanber KOÇ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kanber KOÇ			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Kademeli bir ön cepheye sahiptir. Pencere ve kapı kenarları silme profil şeklindedir. Üç kademeli cephesinde yukarıda oval tepe pencereleri mevcuttur. Evin altında yer alan kaya mekânın önüne duvar örülerek kapatılmıştır. Evin giriş merdiveni kayaya oyularak yapılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

KONUT 19


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.19								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3							
ADRES: no 39		KADASTRO			CEVRESELİ 2 X							
		PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 480-481-482			AYKIRI 1 2 3							
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: Mevcut (okunamadı)		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: iki katlı üst katı düzgün kesme taşlardan yapılmış düz damlı bir yapıdır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	X	YOK
	X	YAPI	X		X		X	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		X		C	ÖNEMLİ
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: M. Ali AYKON				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: M. Ali AYKON								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Yayvan U şeklinde planlanmış avlulu bir yapıdır. Alt katı müştemilat olarak kullanılmaktadır. Plan özelliği olarak bir avludan geçilen tek tek mekânlar şeklindedir. Tavan örtüleri tonozdur. Sağ yan cephedeki ileri doğru çıkıntılı kısmın tavanı düz ahşap kirişlemedir. Sol koldaki çıkıntının sağ yanında kapı üzerinde kitabesi vardır.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
										x	x	
							ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
							ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
							HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275												
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				

KONUT 20

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.20					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1C					
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3				
ADRES: Gaye Sok. no 2		KADASTRO			ÇEVRESELİ X 3				
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1412			AYKIRI 1 2 3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Ön cephesi kuzey doğuya bakan, iki katlı kesme taş yapıdır.									
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	ÜSTYAPI X C				
				SÜSLEME ELEMENLARI X C	RUTUBET X C				
					A X C				
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ				
 									
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Erdoğan ÖZMEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Erdoğan ÖZMEN							
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Çatısı sonradan beton döşeme yapılarak oturtma çatı haline getirilmiştir. Revak şeklinde sütunlu bir girişi ve arka cepheye bakan gömme balkonlu vardır. Önde bulunan avludan geçilerek iki kolon ve aralarındaki üç kemerden oluşan revak şeklinde bir girişe sahiptir. Kolon başlıklarının önünde kabartma rozet vardır. Çevresi kabartma piramitlerle süslü kemerlerin arasında da gergi demirleri bulunur. Revakta içte sağ ve solda iki küçük niş vardır. Buradan iki kanatlı bir kapıyla eve girilir. Kapının tam karşısında iki taş basamakla çıkılan gömme bir balkonlu vardır. Sofanın sağında ve solunda üçer oda bulunur. Sol ilk oda mutfaktır ve solunda buraya açılan bir oda daha vardır. Sol üçüncü odada taş sedir bulunur. Sağ üç oda taşlık denilen kısımdan sonra seki şeklinde yükseltilmiştir. Arka cepheye bakan odalardaki tepe pencereleri yalancı kemerlidir. Demirli dikdörtgen şeklinde pencereleri vardır. Balkonun altında ortada ve sol tarafta ortada olmak üzere iki bodrum kapısı vardır. Ön avlunun solunda sonradan ve yapıya bitişik yapılmış bir oda daha vardır. Avlunun sağında yoldan girişi olan eğimden kazanmış tek katlı bir oda avlunun altında yer almıştır. Betonarme döşemeyle kapatılan dam oturtma çatı yapıp üzeri kiremitle kaplanmıştır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK								
x	x								
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:							

KONUT VE KAYA ŞAPELLER 21

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO: 68.05.21
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO: 30K-IC
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:	
ADRES: Aksaray Cad. no 25/B	KADASTRO	PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1411	
KONUT VE KAYA ŞAPELLER	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy. (Konut)
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:
GENEL TANIM: Aksaray Caddesi'nden bakıldığında tek katlı sol yan cephesinden ise iki katlı görünümde düzgün kesme taşlardan yapılmış şapelli bir evdir. Evin sol yan arkasında iki adet kaya şapel bulunmaktadır.			
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C
		DIŞ YAPI	A X C
		ÜSTYAPI	A X C
		SÜSLEME ELEMANLARI	A X C
		RUTUBET	A X C
		YOK	A X C
		İZİ VAR	A X C
		ÖNEMLİ	A X C



BUGÜNKÜ SAHİBİ : Kültür ve Turizm Bakanlığı BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : : Kültür ve Turizm Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Koridor şeklindeki bir girişin sağında ve solunda iki oda ile karşısındaki bir odadan oluşur. Karşısındaki odaya ve şapel mekânına geçiş sağdaki ikinci odadan olur. Girişe göre karşı ve soldaki odalarda taş sedirler bulunur. Soldan birinci odada ahşap dolap mevcuttur.

Sağdan ikinci odadan geçilen şapel düzgün kesme taşlardan inşa edilmiştir. Dışardan kare planlı ve açık olan üç cephesinde (diğeri eve bitişik) oval şeklinde küçük tepeli pencereleri bulunmaktadır. Bu pencereler şapelin iç mekânında haç şeklinde görülmektedir. İç mekân kare şeklindedir. Süslemesiz sade bir görünümü vardır. Tavanı, kare mekânın köşeleri arasındaki çapraz kemerlerle oluşturulmuş kubbe şeklindedir.


Evin sol yan arkasında iki kaya şapel yan yanadır. Tek mekân halindeki bu şapellerin birinin duvarlarında basit geometrik şekilli boyamalar görülmektedir. Her ikisinde de duvarlarda nişler küçük çocuk mezarları ve kaya oyma bir apsis bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut-Kilise			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 26

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.26								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3							
ADRES: Santral Sok.		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1216			ÇEVRESELİ 2 X							
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ: 1902	KİTABE:	VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Tek katlı bir yapıdır. Yapı malzemesi kesme taşır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	X		X		X		B		X		B	İZİ VAR
	C		C		C		X		C		C	ÖNEMLİ
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet			BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Güneyden ve doğudan iki ayrı girişi vardır. Güneyden merdivenle doğudan düz girilen yapı kuzey-güney doğrultusunda yan yana üç tonozlu mekândan oluşur. Tek katlı ve kesme taşır. Düz toprak damlıdır. Süslemesi yoktur.							TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA
										x	x	
							ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
							ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL												
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275												
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				

KONUT 27

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.27																																						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC																																						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3																																						
ADRES: Santral Sok. no 3		KADASTRO		KORUMA DERECESELİ X 3																																						
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1215		AYKIRI 1 2 3																																						
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																																							
GENEL TANIM: Önden tek arkadan iki katlı bir yapıdır.																																										
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	ÜSTYAPI X C																																					
				SÜSLEME ELEMANLARI B C	RUTUBET A B C																																					
					YOK X C																																					
					İZİ VAR X C																																					
					ÖNEMLİ X C																																					
 																																										
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Mehmet ÖZAL		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mehmet ÖZAL																																								
YAPILAN ONARIMLAR:																																										
AYRINTILI TANIM: Yapının malzemesi kesme taş olup içten tonoz örtülü çatısı düz toprak damlıdır. Basık kemerli çift kanatlı bir kapıdan sofaya girilir. Sofa sonradan ahşap bir bölme ile bölünerek arkada bir oda oluşturulmuştur. Sağında ve solunda tonoz örtülü iki oda ile yapıya sağdan L şeklinde birbiri ile peşi sıra birleşen avludan girilen iki odadan oluşur. Solda yapıya sonradan ilave edilen bir oda daha vardır. Sofanın sağındaki odada kapının arkasındaki duvara boydan boya ahşap dolap yapılmıştır. Taşlık kısmından sonra odanın döşemesi bir basamak yükseltilmiştir. Sofanın arkasındaki oda ile sağındaki odada pencere önünde taş sedir bulunmaktadır. Binanın arka tarafına tuğladan ek bölüm yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td>Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> </tr> <tr> <td colspan="5">REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			ORJİNAL KULLANIMI:	Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI:	Konut				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA																																						
ORJİNAL KULLANIMI:	Konut																																									
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Konut																																									
ÖNERİLEN KULLANIMI:	Konut																																									
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL																																										
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																										
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																																								

KONUT 28

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.28					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC					
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3				
ADRES: Santral Sok. no 5/A		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1214			ÇEVRESELİ X 3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Sokağa açılan ön cephesi avlulu önden tek, arkadan iki katlı kesme taş yapıdır. Ortadaki sofa bölümü beşik çatılı, iki yandaki bölümler ise, düz toprak damlıdır.									
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	A X C				
				ÜSTYAPI X C	SÜSLEME ELEMANLARI X B C				
					RUTUBET X C				
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ				
									
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Yusuf EMEKLİ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Yusuf EMEKLİ							
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Avludan iki kanatlı, basık kemerli bir kapıyla sofaya girilir. Sofa çift kanatlı bir kapının sağında ve solunda dolaplar bulunan ahşap bölme ile ikiye ayrılmıştır. Arkada düz ahşap kaplama tavanlı, taş sedirli bir oda vardır. Cumba şeklinde çıkma yaparak taş konsollara oturur. Sofanın sağında ve solunda üçer oda bulunur. Sağdaki ilk oda giriş kapısından daha öne çıkmış ve dışardan ayrı bir kapıyla girilmektedir. Bu odaların döşemeleri çökmüş olduğundan içeri girilememiştir. Soldaki birinci ve üçüncü odaların pencere önlerinde bir taş sedir onun karşısındaki duvarlarda ise duvarı tamamen kaplayan dolaplar bulunur. Cumbalı oda hariç tüm odalar sivri kemerlerle takviyeli tonozla örtülüdür. Dışta ise sofanın üzeri beşik çatı şeklinde iki yanı düz toprak damlıdır. Cumbanın altında arka avludan girilen bodrum kapısı bulunur. Odalar düz demirli dikdörtgen pencerelerle aydınlatılır. Her odada oval bir tepe penceresi vardır. Tuvalet ve fırını avludadır. Evin sol yanında bitişik taş merdivenli tek odalı bir yer ile sokağa açılan ayrı bir avlu kapısı daha vardır. Yapı restore edilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK								
x	x								
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Yurt					
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Yurt					
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:					

KONUT 29

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES: Enerji Sok. no 5

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUNAN AVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİL:

KADASTRO

PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1213

KONUT

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

YAPAN:

KİTABE:

MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM:

GENEL TANIM: Aynı parselde birbirine bitişik L şeklinde uzanan iki yapı bulunmaktadır. Avlu girişinin sağında iki kollu merdivenle çıkılan iki katlı bir ev ile ona bitişik ve L şeklinde dönen önden tek arkadan iki katlı bir yapı vardır.

KORUMA DURUMU

A

TAŞIYICI

A

DIŞ YAPI

A

ÜSTYAPI

A

SÜSLEME

A

RUTUBET

A

YOK

X

YAPI

X

X

B

ELEMANLARI

X

X

İZİ VAR

C


C

C

X

C

ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Numan GÖK

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Numan GÖK

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Terasa T şeklindeki merdivenle çıkılarak taş bir kayıtlı bölünmüş olan kemerli kapıdan geniş bir salona geçilir. Kapının solundaki kemerli geniş pencerelerin aydınlattığı bu salonda pencerelerin önünde taş sedir ve onun devamında yandaki binanın damına çıkan taş merdiven ve kapı bulunur.

Evin sadece dört dış duvarı hariç tüm iç duvarlar yıkılarak yeniden yirmilik tuğla duvarlarla bölünmüştür. Salona açılan üç odadan sağdakiler iç içe iki oda şeklindedir. Çatı sonradan betonarmeye dönüştürülerek Marsilya kiremidiyle oturtma çatı yapılmıştır. Altta bulunan bodruma ise avludan girilmektedir.

Bu yapıya bitişik ve L şeklinde uzanan ikinci yapının eyvan şeklinde doğuya bakan bir girişi vardır. Planı haç biçimli olup köşelere yerleştirilen odalardan oluşur. Haçın arka cepheye bakan kısmında taş konsollara oturan balkonlu vardır. Balkonlu cephe iki katlıdır. Altta bodrum katı yer alır.

Eyvan önündeki taş kemer kaldırılarak yerine beton dökülmüştür. Düz toprak damlı yapının yalnız giriş kısmının tavanı ahşap kirişli olup ona saplanan üç bölüm tonoz örtülmüştür.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

x

x

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

C. KARTAL

M. KARTAL

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

30.9.1988-275

REVİZYON:

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:


YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:


YAYIN DİZİNİ:

YAYIN DİZİNİ:


KONUT 30

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.30											
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC											
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mah.		KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3										
ADRES: Aksaray Cad. no 26		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1224			ÇEVRESELİ 2 X										
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.												
	YAPIM TARİHİ: 1902	KİTABE: 1902	VAKFIYE:												
GENEL TANIM: Tek katlı, kesme taştan yapılmış bir yapıdır.															
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C										
				ÜSTYAPI	A X C										
				SÜSLEME ELEMENLARI	A B C										
				RUTUBET	A B C										
				YOK	A X C										
				İZİ VAR	A X C										
				ÖNEMLİ	A X C										
 															
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Emin ÇAĞLAYAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Emin ÇAĞLAYAN													
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM: Caddeden direk avluya girişi olan evin zemin katına taş basamaklarla çıkılır. İçeride girintili basık kemerli bir kapısı vardır. Kemerin üzerine rozet kabartmalar işlenmiştir. Kapının üzerinde yarım daire şeklinde büyük tepe penceresi bulunmaktadır. Onun üzerinde bulunan kitabeden 1902 tarihi okunmuştur. Altta bodrumu avlunun solunda ise fırını vardır. Günümüzde onarım yapılmış olup sokak giriş merdiveni kaldırılmış avlu duvarı yapılmış, evin cephesinde küçük boyutlu tamiratlar yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			x	x	
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA											
					x	x									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut											
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut											
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut											
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL											
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275											
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462											

KONUT 31

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.31								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3								
ADRES: Aksaray Cad. no 17		KADASTRO		KORUMA DERECESELİ X 3								
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1375		AYKIRI 1 2 3								
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.									
	YAPIM TARİHİ: 1911	KİTABE: 1911	VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Aksaray Caddesi üzerinde avlulu iki katlı bir evdir. Alt katın bir kısmı avludan girişi olan bodrum kat olarak kullanılmaktadır. Diğer kısmı ise oda ve üst kata çıkış için kullanılmaktadır.												
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	A X C							
				ÜSTYAPI X	A B X							
				SÜSLEME ELEMANLARI B	A B X							
				RUTUBET	A X C							
				YOK	A X C							
				İZİ VAR	A X C							
				ÖNEMLİ	A X C							
 												
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Bayram BATMAZ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Bayram BATMAZ										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Caddeye dik olan kuzey cepheden iki kanatlı bir kapı ve birkaç basamakla zemin kata girilir. Giriş kapısının karşısında bir oda daha vardır. Soldaki merdivenle üst kattaki sofaya çıkılır. Sofanın sağında ve solunda birer oda bulunur. Sağdaki odada kapının arkasındaki duvarda tonoz örtüye uyan sivri kemerli bir ahşap dolap vardır. Bu odada ve sofada pencere önünde taş sedirler yer alır. Üçlü tonozla örtülü evin çatısı düzdür. Caddeye açılan avludan evin bodrum olarak kullanılan kısımlarına geçilir. Caddeye bakan cephede zeminden üst kata geçişte yapılan dört kademelik çıkıntı ile üstteki odaların şekli düzeltilmiştir. Cephenin ortasındaki tepe penceresinin üstündeki kitabede 1911 tarihi yazılıdır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	
	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
	x	x										
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988/275								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								


KONUT 32

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.32	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1c	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Akropol Sok. no 28/B		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1334			ÇEVRESEL 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
	YAPIM TARİHİ: 1900	KİTABE: 1900		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: İki katlı, kesme taştan yapılmış bir yapıdır.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	X B C
				RUTUBET	X B C
				YOK	B İZİ VAR ÖNEMLİ
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Metin ANÜL		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Metin ANÜL			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: L planlı düzgün kesme taşlardan yapılmış konut iki katlıdır. Cephesindeki katlar arası konsol işçiliğiyle dikkati çekmektedir. Konutun ön yüzünde dikdörtgen üç pencere, yanlarda ise ikişer adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Bu üçlü pencerenin üst kısmında üç çift kemer içerisinde yelpaze motifli süsleme yer almaktadır. En üstte ise iki adet kare pencere bulunmaktadır. Günümüzde konut restore edilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

AKREPOL 33

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05-33							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-Ic							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3						
ADRES: Akrepol Sok.36/A		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1329			ÇEVRESEL 2 3						
AKREPOLŞ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ: 1859	KİTABE: 1859	VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlardan yapılmış iki katlı bir yapıdır. Alt kat birbiri içinden geçilen üç mekan şeklindedir. Üst kat dikdörtgen şeklinde bir mekânla önündeki revaktan oluşur.											
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A B X	DIŞ YAPI	A B X						
				ÜSTYAPI	A B X						
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B X						
				RUTUBET	A B X						
				YOK	A B X						
				İZİ VAR	A B X						
				ÖNEMLİ	A B X						
											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ümmet KAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ümmet KAN									
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Güzelyurt'taki yapılar içinde en çok özenilerek yapılmış yapılardan biridir. Esas olarak dikdörtgen planlı kapalı bir mekânla önündeki revaklı terastan oluşur. Bu iki kısım birbirini kareye yakın boyutlarla tamamlar. Yapıya girerken önce terasa sonra kemerli bir kapıyla esas mekâna geçilir. Teras kısmı üç yönden sütunlarla çevrilidir. Sütun araları yarım daire kemer şeklindedir. Köşe sütunlar kare diğerleri ise daire planlıdır. Başlıklar basit olup çeşitli şekillerdedir. Döşeme kaplaması taştır. Tavanı ahşap kirişleme şeklinde olup zar kaplamalıdır. Kapalı kısım terasa iki adet dikdörtgen pencereyle açılır. Bunlardan birisinin üzerinde oval tepe penceresi bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı mekâna uzun kenarının bir köşesinden girilir. Döşemesi (Ahşap kirişleme) +(hasır)+(toprak)+(taş kaplama) şeklindedir. Duvarlar ise saman karışımı bir sıva ile sıvanmış, çok güzel kalem işleriyle zengin renk çeşitleriyle canlı bir yapıya sahiptir. Girişin karşısına rastlayan duvarda iki adet küçük bir adet büyük niş bulunur. Girişe göre sol yan cephede iki adet dikdörtgen pencere bulunur. Eskiden giriş kapısı arkasına rastlayan kısımda bağdadi sisteminde yapılmış çeşitli renklerde de boyalı dolaplar bulunuyormuş şimdi bu kısım tahrip olmuştur. Duvar-tavan birleşiminde bitkisel motiflerle boyalı iç bükey bir profil görülmektedir. Tavan ahşap kirişlemedir. Üzeri zarlarla kaplanmıştır. Göbek kısmında çeşitli boyama ve ahşap işçilikleri dikkati çekiyorsa da bu kısım sökülerek tahrip edilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">SU</td> <td style="width: 33%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 33%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA			
SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor							
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut							
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL							
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275							
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:							


KONUT 34

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.34										
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT										
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		HARİTA NO: 30K-1c										
ADRES: Akrepol Sok. no 34/A		KADASTRO		KORUMA DERECESE:										
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1330		ANITSAL 1 2 3										
				ÇEVRESEL 1 X 3										
				AYKIRI 1 2 3										
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:										
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlarla yapılmış üst üste iki tonoz mekandan oluşan iki katlı avlulu bir yapıdır.														
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C									
				ÜSTYAPI	X B C									
				SÜSLEME ELEMANLARI	X B C									
				RUTUBET	X B C									
				YOK	X B C									
				İZİ VAR	X B C									
				ÖNEMLİ	X B C									
 														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ali KUŞSAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ali KUŞSAN												
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Yöresel düzgün kesme taştan yapılmış iki katlı bir yapıdır. Alt katta dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. Üst kata dışa taşmış silme ile geçilir. Üst kat cephesinde üç adet dikdörtgen pencere üzerinde üç adet ikiye sarmal kollu süsleme içerisinde yelpaze motifi bulunmaktadır. Bunların üzerinde ise iki adet küçük kare pencere yer almaktadır. Yapıya her iki katın sol yan cephesinden girilmektedir. Üst kata merdivenlerle çıkılarak girilir. Sol yanda eyvan şeklinde girişli bir mutfak bulunur. Avluda ayrıca fırını bulunmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TEKNİK BİLGİLER</th> </tr> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x
TEKNİK BİLGİLER														
SU	ELEKTRİK	ISITMA												
x	x	x												
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut										
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut										
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut										
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL										
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462										

KONUT 36

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05-36	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-Ic	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Yeşim Sok. no 4		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1324			ÇEVRESEL 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlardan yapılmış tek katlı bir yapıdır. Evin ön cephesi taş işçiliği ve cephe elemanlarıyla dikkati çekmektedir.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C
				RUTUBET	X B C
				YOK	X B C
				İZİ VAR	X B C
				ÖNEMLİ	X B C
					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Udo HIR		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Udo HIR			
YAPILAN ONARIMLAR: Yapının kendisi ve avlu duvarı restore edilmiştir.					
AYRINTILI TANIM: Ortadaki giriş kısmı basık bir sivri kemer içindeki iki yuvarlak sütun üzerindeki üç kemer açıklığıyla kendini belli etmektedir. Ortadaki kapı açıklığı aynen eskisi gibi kullanılmakla beraber yanlardaki pencereler örülerek kapatılmıştır. Giriş kısmının her iki yanındaki duvarlarda dikey olarak saçak silmesine kadar devam eden yarım daire kesitli cephe elemanları arasına basık kemerli pencereler yerleştirilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut.	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KONUT 37

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.37										
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc										
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 2 3									
ADRES: Yeşim Sok. no 2		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1325			ÇEVRESELİ X 3									
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.											
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:											
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlarla yapılmış tek katlı bir yapıdır.														
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C									
				ÜSTYAPI	A X C									
				SÜSLEME ELEMENLARI	A X C									
				RUTUBET	X B C									
				YOK	İZİ VAR									
					ÖNEMLİ									
 														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Yasettin TOZAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Yasettin TOZAN												
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Ön cephedeki giriş kısmı sivri bir kemer içindeki ortada büyük yanlarda ise küçük üç kemeri ve oval tepe penceresiyle dikkati çekmektedir. Bu giriş kısmı sonradan tadilatlarla kapatılmıştır. Yanlarda yer alan sütunçelerin destelediği bir kapıyla yapının avlusuna girilmektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TEKNİK BİLGİLER</th> </tr> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x
TEKNİK BİLGİLER														
SU	ELEKTRİK	ISITMA												
x	x	x												
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut										
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut										
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut										
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL										
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462										


KONUT 38

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K. E.		ENVANTER NO: 68.05-38																																																																																			
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc																																																																																			
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ:		KORUMA DERECESE:	ANITSAL 1 2 3																																																																																		
ADRES: Akropol sok. no 7		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1311			ÇEVRESELİ X 3																																																																																		
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																																																																				
	YAPIM TARİHİ: 1868	KİTABE: 1868	VAKFIYE:																																																																																				
GENEL TANIM: İki katlı, avlulu, kesme taştan yapılmış bir yapıdır.																																																																																							
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI A B X	DIŞ YAPI A B X	ÜSTYAPI A B X	SÜSLEME ELEMANLARI A B X																																																																																		
					RUTUBET A B X																																																																																		
					YOK B İZİ VAR X ÖNEMLİ																																																																																		
																																																																																							
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Abdulhamit ÇAK		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Abdulhamit ÇAK																																																																																					
YAPILAN ONARIMLAR:																																																																																							
AYRINTILI TANIM: Yapının üst katının çatı bölümü yıkılmış olup ön cephe duvarı durmaktadır Avlu kapısı kemerlidir. Avlu duvarının kapı üstüne rastlayan kısmı üçgen alınlık şeklindedir. Mimari olarak yan yana sıralanmış tavanı tonoz şeklindeki üç mekândan ve sol arkadaki birbirine açılmış iki mekândan oluşur. Yapıya giriş ortadaki sofa mekânındandır. Yatay ve düşey dağılım buradan yapılmaktadır. Zemin katta sofanın sol dip köşesinden mutfak mekânına geçilir. Orandan da diğer mekâna geçilmektedir. Orta sofada karşı duvara yaslanmış merdiven üst katla ilişkiyi sağlamaktadır. Yapı cephe olarak incelendiğinde birinci kat ve zemin katların plan olarak aynı olduğu bir orta sofa ve iki yan odadan oluştuğu görülmektedir. Birinci katta yan odalarda ön cepheye açılan üçer adet dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Orta sofada ise üç adet kemer açıklığı dikkati çekmektedir. Bu kısmın tavan kalıntısına bakıldığında kubbemsi bir yapıya sahip olduğu anlaşılar. Büyük bir ihtimalle burada balkon bulunuyor olmalıdır. Girişin olduğu kısımda bulunan pencere sonradan kapı haline getirilmiştir. Kapıdaki iki daire planlı sütun ve üzerindeki üç kemer açıklığı dikkat çekmektedir. Burası açık bir sofa şeklinde olup sonradan kapı ve pencere konarak yapı girişi oluşturulmuştur.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORJİNAL KULLANIMI:</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">BUGÜNKÜ KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ÖNERİLEN KULLANIMI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">HAZIRLAYANLAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">M. SAMUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">M. KARTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TESCİL KARARI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K.K.T.V.K.K.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">30.9.1988-275</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K.K.T.V.K.K.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			ORJİNAL KULLANIMI:		X	X		Konut					BUGÜNKÜ KULLANIMI:					Konut					ÖNERİLEN KULLANIMI:					Konut					HAZIRLAYANLAR					M. SAMUR					M. KARTAL					TESCİL KARARI					K.K.T.V.K.K.					30.9.1988-275					REVİZYON:					K.K.T.V.K.K.					21.12.2009-3462				
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA																																																																																			
ORJİNAL KULLANIMI:		X	X																																																																																				
Konut																																																																																							
BUGÜNKÜ KULLANIMI:																																																																																							
Konut																																																																																							
ÖNERİLEN KULLANIMI:																																																																																							
Konut																																																																																							
HAZIRLAYANLAR																																																																																							
M. SAMUR																																																																																							
M. KARTAL																																																																																							
TESCİL KARARI																																																																																							
K.K.T.V.K.K.																																																																																							
30.9.1988-275																																																																																							
REVİZYON:																																																																																							
K.K.T.V.K.K.																																																																																							
21.12.2009-3462																																																																																							
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																																																																																					

KONUT 39


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.39																																						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc																																						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3																																					
ADRES: Yarar Sok.		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1312			ÇEVRESELİ X 3																																					
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																							
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:																																							
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlardan yapılmış iki katlı bir yapıdır.																																										
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C																																					
				ÜSTYAPI	A X C																																					
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C																																					
				RUTUBET	X B C																																					
				YOK	İZİ VAR																																					
					ÖNEMLİ																																					
  																																										
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Osman ÖZMEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Osman ÖZMEN																																								
YAPILAN ONARIMLAR:																																										
AYRINTILI TANIM: Yan yana sıralanmış tavanı tonoz şeklinde üç mekândan oluşur. Eve giriş ortadaki sofaya direk olarak yapılır. Hemen sağda köşede mermer bir çeşme yer alır. Sofa sağındaki tonoz mekân sonradan duvarla bölünerek bir mutfak ve bir oda elde edilmiştir. Buralara geçiş sofadan olur. Sol yanda ise diğer oda bulunur. Bu oda sofaya bir kapıyla açılır. Tüm odalarda taş sedir mevcuttur. Odalar ve sofa dışarıya aynı cepheden (girişin tersi cephe) açılırlar. Her odada üç adet dikdörtgen şekilli ve demir muhafazalı pencere bulunmaktadır. Orta sofa yan odalar hattından biraz geriye çekilerek ve dışarıya taş konsollar yaparak balkon oluşturulmuştur. Bu balkon şu anda yıkılmış durumdadır. Sofa cephesinde iki daire sütun üzerinde üç kemer açıklığıyla dışarı açılım sağlanmıştır. Bu kemerlerden ortadaki kapı, yanlardakiler ise pencere olabilir. Bu üç açıklık briketle örülerek daraltılmış ve değiştirilmiştir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th rowspan="2">SU</th> <th rowspan="2">ELEKTRİK</th> <th rowspan="2">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="5">HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275</td> </tr> <tr> <td colspan="5">REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA			ORJİNAL KULLANIMI: Konut					BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA																																						
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																										
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																										
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																										
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL																																										
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275																																										
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																										
YAYIN DİZİNİ:																																										

KONUT 41

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.					ENVANTER NO: 68.05.41														
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT	HARİTA NO: 30K-IC														
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Yukarı Mahalle			KORUMA DERECESİ	ANITSAL	1	2	3											
ADRES: Aksaray Cad. no 9		KADASTRO				ÇEVRESELİ	X		3											
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1272				AYKIRI	1	2	3											
KONUT	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.															
	YAPIM TARİHİ: 1900		KİTABE: Mevcut (Okunamadı)		VAKFIYE:															
GENEL TANIM: Köşe başında yer alan iki katlı kesme taş yapının alt katı bodrum ve dükkân olarak kullanılmaktadır. Üst kat ise asıl oturulan kısımdır.																				
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK								
	X		X		X		X		X		X	İZİ VAR								
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ								
 																				
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Meslek Yüksek Okulu				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Meslek Yüksek Okulu																
YAPILAN ONARIMLAR:																				
AYRINTILI TANIM: Aksaray Caddesi'nden merdivenle girilen avlunun sağ tarafında basık kemer şeklindeki kapıdan önce bir sofaya geçilir. Sofanın sağ ve sol tarafında simetrik ikişer bölüm vardır. Sağdaki ilk oda mutfak olup ikinci oda kapılarının bitiminde ahşap bölme ile sofa ikiye ayrılmıştır. Ahşap bölmenin ortasında kapı ve iki yanında dolaplar vardır. Tüm bölümlerin tavanı sivri kemerlerle takviyeli tonozlarla örtülüdür. Giriş kapısının solunda dışta ayrı bir kapısı olan tek bölüm, yapıya sonradan ilave edilmiştir. Hemen yanındaki taş basamaklardan çatıya çıkılır. İç hacimlerin üçlü tonoz şekli dışarıya üçlü beşik çatı olarak yansımıştır. Yapının çatısı alaturka kiremit kaplıdır. Pencerelem demirli ve giyotindir. Binanın asıl cephesi Aksaray Caddesi'ne dik olan cephedir. Cephenin sağ cephesi zemin katta pahlı yapılmıştır. Avlu girişi kapısının sivri kemerli nişinde 1900 tarihi yazılıdır. Yapı restore edildikten sonra Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İdari Binası olarak kullanılmaktadır.						TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">SU</td> <td style="width: 10%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 10%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ORJİNAL KULLANIMI: Konut BUGÜNKÜ KULLANIMI: Üniversite Binası ÖNERİLEN KULLANIMI: HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275 REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								SU	ELEKTRİK	ISITMA				
	SU	ELEKTRİK	ISITMA																	
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:														

KONUT 42

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.42
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-Ic
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:	
ADRES: Yılmaz sok. no 11	KADASTRO	PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1291	KORUMA DERECESE
			ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 2 3
			AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:
GENEL TANIM: Konut, avluya bakan bir revağa açılan tek katlı bir yapı ile avludan girilen iki katlı bir yapı kompleksidir.			
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A
	X		X
	C		C
		DIŞ YAPI	A
			X
			C
		ÜSTYAPI	A
			X
			C
		SÜSLEME ELEMANLARI	X
			B
			C
		RUTUBET	A
			X
			C
			ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kadim YILMAZ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kadim YILMAZ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Yapıya avlu dışından bakıldığında en sağda aşama aşama (yelpaze şeklinde) çıkan konsol taşlar görülmektedir. Bunların üstünde yükselen üçgen çıkmalı cumba yıkılmıştır. Avlu kapısının hemen sağındaki iki katlı yapı yola doğru çok güzel bir gösteren taş konsollarla çıkma yapmaktadır.

Yarım daire kemerli avlu kapısından girildiğinde tam karşıda iki sütun üzerindeki üç kemerle oluşturulan bir revak görülmektedir. Revakın tavanı tonoz şeklindedir. Bu revaktan karşıdaki ve iki yandaki mekânlara geçilmektedir. Revakın önünde sağda Güzelyurt Evlerinin vazgeçilmez avlu elemanı fırın yer alır.


İki katlı yapıya giriş ise avlu girişinin sağındaki kapıdan yapılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


KONUT 43

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.43										
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IC										
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3									
ADRES: Şehit Celal Sok. no 35		KADASTRO PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 902			ÇEVRESEL 2 3									
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:										
GENEL TANIM: Düzgün kesme taştan yapılmış olan konutun önünde avlusu bulunmaktadır. Arka cephesinden bakıldığında iki katlı bir yapıdır.														
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C									
				ÜSTYAPI	X B C									
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C									
				RUTUBET	X B C									
				YOK	X B C									
				İZİ VAR	X B C									
				ÖNEMLİ	X B C									
 														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ayhan BEZGEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ayhan BEZGEN												
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Avlu girişinde sağda tuvalet solda ise tonoz örtülü mutfak yer alır. Mutfak önünden (L) şeklindeki bir merdivenle çatıya çıkıldığı gibi buradan bir kapak vasıtasıyla bodrum kata inilmektedir. Evin esas yaşama mekânına giriş, avlu girişinin solundadır. İki kanatlı bir ahşap kapıyla tonoz örtülü bir mekâna buradan da sağlı sollu gene tonoz örtülü diğer iki mekâna geçilir. Yan yana dizili bu üç tonoz mekânın tavan örtüleri dışarıya trapez çatı şeklinde yansıtılmıştır. Orta mekâna göre sağdaki odanın dolabı ve avludan geçilen mutfak kapısı ahşap ve boya işçiliğinin güzel örneklerindendir. Evin girişine ahşap bir ek bölüm yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TEKNİK BİLGİLER</th> </tr> <tr> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	
TEKNİK BİLGİLER														
SU	ELEKTRİK	ISITMA												
x	x													
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut										
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut										
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut										
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL										
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462										


KONUT 44

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.44	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Şehit Celal Sok. no 29		KADASTRO			CEVRESEL 2 3
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 999		AYKIRI 1 2 3	
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C
				ÜSTYAPI	X B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	X B C
				YOK	X B C
				İZİ VAR	X B C
				ÖNEMLİ	X B C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve avlu içinde yer almaktadır. Konutun üst katı esas yaşama birimlerine ayrılmış olup alt kat ise müştemilat olarak kullanılmaktadır. Konutun giriş kapısına basamaklı merdivenlerle ulaşılmaktadır. Girişteki sofadan odalara ulaşılmaktadır. Konutta yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Kapının üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Konut dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmaktadır. İç kısımda pencereler içeriye doğru niş yapmıştır ve istirdye kabuğu şeklinde süslemelidir. Yapının içinde ve dışında süslemelere rastlanmamaktadır. Taşınmaz düz damlıdır ve dama giriş kapısının yan tarafındaki taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Düz damın etrafı silmelerle profilendirilmiştir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			

KONUT 45

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.45									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3								
ADRES: no 31		KADASTRO			ÇEVRESELİ X 3								
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 998			AYKIRI 1 2 3								
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM: Düzgün kesme taşlardan yapılmış, avlulu bir konuttur.													
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	A X C								
				ÜSTYAPI X C	A X C								
				SÜSLEME ELEMANLARI X C	A X C								
				RUTUBET	A X C								
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ								
 													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Bezaim SÖKMEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Bezaim SÖKMEN											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Yarım kemerli dikdörtgen silmeyle çevrilmiş olan kapıdan avluya girilmektedir. L şeklinde iki cephesi bulunan konutun düz olan damına çıkış, cephenin kenarına yapılmış, kemerli bir kapının üzerinde bulunan merdivenle sağlanmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA		x	x	
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	x	x											
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut									
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut									
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									

KONUT 46


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.46					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc					
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3				
ADRES: Şehit Celal Sok. no 33		KADASTRO			ÇEVRESELİ X 3				
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 997			AYKIRI 1 2 3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Önden tek, arkadan iki katlı avlulu kesme taş yapıdır.									
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A X C				
				ÜSTYAPI	A X C				
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C				
				RUTUBET	X B C				
					YOK İZİ VAR ÖNEMLİ				
 									
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Efraim SÖKMEN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Efraim SÖKMEN							
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Manastır Vadisi'ne inerken sağdaki kayalıkların ucunda bulunur. Yan yana üç tonoz mekândan oluşur. Ortadaki mekân geriye çekilerek oluşturulan iki sütun üzerinde üç kemer açıklıklı balkon sonradan örülerek kapatılmıştır. Soldaki mekâna ait üç tepe penceresi de sonradan örülerek kapatılmıştır. Avlu kapısı yuvarlak kemerli olup dış ve daire motifleriyle dikdörtgen bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca kapı kemerinde iki renkli geçmeli taş kullanılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SU</td> <td style="width: 50%;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK								
x	x								
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					

PAPAZ EVİ 52

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.52
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-Ic
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:	
ADRES: Cevizli Sok.	KADASTRO	PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 797	
			KORUMA DERECESİ: ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 1 X 3
			AYKIRI 1 2 3
PAPAZ EVİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: İki katlı, Cevizli Sokak'a bakan cephesi güzel kesme taş bir evdir.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	X		B		X		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:


Düz toprak damlıdır. Ön cephesindeki üç pencereden ortadaki yarım daire kemerli, diğer ikisi düzdür. Pencerelerin yanından yükselen yalancı sütunlar yalancı sivri kemerlerle birleşerek cepheyi süslemiştir. İçlerinde kabartma rozetler vardır. Birinci katında mutfak, üst katta ise yaşam mekânları yer almaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Turizm amaçlı			
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 53

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.53	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-lc	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Manastır Vadisi		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADRES: Kilise-Camii Karşısı no 14		KADASTRO PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 1391			ÇEVRESELİ X 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Tek katlı, Manastır Vadisi'ne bakan kesme taştan yapılmış düz damlı bir evdir.					
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI X C	A X C	DIŞ YAPI X C	ÜSTYAPI X C
				SÜSLEME ELEMANLARI X C	RUTUBET X C
					YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ahmet SALMAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ahmet SALMAN			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Ön kısmı yuvarlak kolonlar ve sivri kemerlerle çevrilmiş, yıldız tonoz örtülü bir revak şeklindedir. Gerisindeki kapalı kısım revağa, kapı ve yanındaki 2 pencereyle açılır. Tavanı tonoz şeklinde uzunca bir mekândır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				x x	
ORJİNAL KULLANIMI:				Konut	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:				Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI:				Konut	
HAZIRLAYANLAR				M. SAMUR M. KARTAL	
TESCİL KARARI				K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

KONUT 57

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES: Cevizli sok no 29

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 742

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

KİTABE:

ANIT

HARİTA NO: 30K-IC

KORUMA DERECESİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

ANITSAL

CEVRESEL

AYKIRI

1

2

3

1

2

3

GENEL TANIM: Altı ahır olarak kullanılan iki katlı kesme taş bir evdir.

A

X

C

TAŞIYICI YAPI

A

X

C

DIŞ YAPI

A

X

C

ÜSTYAPI

A

X

C

SÜSLEME ELEMANLARI

X

B

C

RUTUBET

A


X

C

YOK

İZİ VAR

ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ramazan SAMUR

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ramazan SAMUR

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

TEKNİK BİLGİLER

ORJİNAL KULLANIMI:

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR

TESCİL KARARI

Önünde güney batıdan girişi olan avlusu bulunur. Düz toprak damlıdır. İçte tonoz örtülü bölümler vardır. Sağ yanına sonradan kiler ve antre şeklinde kullanılan bir bölüm eklenmiştir. Manastır Vadisi yolu üzerinde ve ona küçük bir yolla bağlanan iki katlı bir evdir.

Sol yanında öne doğru çıkmış yapıya bitişiktir. Önündeki avludan geçilerek eve girilir. Ön cephesi süslü tonoz örtülü odaya sonradan kiler ve giriş olarak bölünmüş bir oda ilave edilmiştir. İlave edilen kısmın cephesi sadedir. Antreye açılan mutfak ve buradan girilen depo yine tonoz örtülüdür. Yapı düz toprak damlıdır. Altta ahır bulunmaktadır. Avluda tuvalet ve ocak vardır.

SU

ELEKTRİK

ISITMA

x

x

C. KARTAL

M. KARTAL

K.K.T.V.K.K.

30.9.1988-275

YAYIN DİZİNİ:


EKLER:

REVİZYON:


K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462


KONUT 59

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05-59							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-Ic							
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Dört Ali Mahallesi		ANITSAL 1 2 3							
ADRES:		KADASTRO		KORUMA							
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1118		DERECESİ: ÇEVRESEL 2 3							
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.							
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:							
KONUT											
GENEL TANIM: iki katlı yapının zemin katta bulunan müştemilat kısmının duvarları kaba yontulmuş taştan, oturma kısmının (üst katın) duvarları ise düzgün kesme taştan yapılmıştır. Trapez şeklindeki çatı alaturka kiremit kaplıdır. Üst katta üç oda ve bir sofası vardır.											
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A						
	X		B		X						
	C		C		C						
				ÜSTYAPI	A						
					X						
					C						
				SÜSLEME ELEMANLARI	A						
					X						
					C						
				RUTUBET	A						
					X						
					C						
				YOK	A						
				İZİ VAR	X						
				ÖNEMLİ	C						
 											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Muammer ŞİŞMAN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Muammer ŞİŞMAN									
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Üst katın yan yüzeyleri dış motifi ile süslenmiştir. Cephe dikdörtgen ayak çıkmalarla üç bölüme ayrılmıştır. Ortadaki iki pencere üzerinde üçgen süsleme vardır. Oturma kısmının bulunduğu üst kata girişte tonoz örtülü ve sivri kemerli takviyeli bir sofa vardır. Pencere önünde taş sediri bulunan sofaya soldan üç oda açılmaktadır. Hepsinde uzunlamasına tonoz örtülü ve takviye kemerlidir. Döşemeleri sal taşı kaplıdır. Pencereler içte basık kemer dışta dikdörtgen şeklindedir. Bodrum girişi batıdadır ve avluya açılmaktadır. Tavanı daire şeklinde sık aralıklarla dizilmiş ahşaptan oluşmuştur. Odaların tonoz örtüsü dışarıya trapez çatı şeklinde sofanın tonoz örtüsü ise buna dik beşik çatı şeklinde yansımıştır. Asıl giriş güneydendir. Günümüzde bodrum katın bir penceresi kapı olarak açılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">SU</td> <td style="width: 33%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 33%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x
SU	ELEKTRİK	ISITMA									
x	x	x									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut							
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut							
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL							
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275							
YAYIN DİZİNİ:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							


KONUT 60

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.60	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-1C	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA	
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1060-1061		DERECESİ	
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: İki katlı, düzgün kesme taş yapının girişi güneybatıdır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMENLARI	A B C
				RUTUBET	X B C
				YOK	İZİ VAR
					ÖNEMLİ
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Fettah HENDEZ		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Fettah HENDEZ			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Önündeki avluya açılan evin girişi, üç sütunlu ve yarım daire şeklinde kemerli bir revaktan oluşmaktadır. Üstünde çıkma bulunmaktadır. Girişe göre simetrik bir görünüşü olan yapıda kat arasında sade bir silme bulunmaktadır. Ortadaki çıkma ve sağ kısmın üzeri beşik çatı şeklinde soldaki kısmın üzeri ise düzdür. Pencereleri yarım daire şeklinde ve ince uzundur. Basık kemer şeklindeki avlu kapısının kilit taşında kabartma şeklinde bir süsleme vardır. Avlu girişinin solunda eskiden kullanılan (ocak) fırın bulunmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:					


KONUT 68

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.68	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-İİd.	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ	CEVRESSELİ 2 X
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 991			AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Alt katı bodrum olan, iki katlı düz damlı bir yapıdır.					
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A X C
				YOK İZİ VAR	A X C
				ÖNEMLİ	A X C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Yıldız Teknik Üniversitesi		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Yıldız Teknik Üniversitesi			
YAPILAN ONARIMLAR: Yapı bütünüyle restore edilmiştir.					
AYRINTILI TANIM: İki katlı kesme taş yapıda oturma kısmı üst kattadır. Önünde istinat duvarı olan çift yönlü merdivenle girilen yapı yan yana sıralanmış dört odadan meydana gelmiştir. Tonoz örtülü odaların ön cepheye açılan pencereleri düz dikdörtgen şeklindedir. Soldaki birinci oda sonradan bir duvarla bölünmüştür. Arka cepheye bakan bir penceresi daha vardır. İkinci oda giriş kapısının yer aldığı odadır. Cephesi sağ ve soldaki odaların ön duvarına göre daha içeridedir. Üçüncü odadan geçilerek dördüncü odaya girilmektedir. Her iki oda da sonradan bir duvarla bölünmüştür. Önde yapının sağında iki basamakla girilen bodrum kapısı vardır. Yapı restore edilerek bir süre Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Merkezi olarak kullanılmıştır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI:					
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:					


KONUT 71

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.71									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-İİd									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		ANITSAL 1 2 3									
ADRES: no 8/C		KADASTRO		KORUMA DERECESELİ 1 2 3									
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 988		AYKIRI 1 2 3									
Nizam KOYUNCUOĞLU Evi	YAPTIRAN: YAPIM TARİHİ: 1899	YAPAN: KİTABE: 1899		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.									
				VAKFIYE:									
GENEL TANIM: İki katlı kesme taştan yapılmış bir yapıdır.													
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C								
				ÜSTYAPI	A X C								
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C								
				RUTUBET	A X C								
				YOK	A X C								
				İZİ VAR	A X C								
				ÖNEMLİ	A X C								
 													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nizam Koyuncuoğlu		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Nizam Koyuncuoğlu											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Giriş kuzeybatıdan önce avluya girilerek yapılır. Kemerli bir giriş kapısı olan yapı ortadaki girişe göre simetrik cephelidir. Düz damlıdır. Ön cephesi üç bölümlü olup orta bölümü daha içeride kalmaktadır. Bu bölümün ortasında yuvarlak kemerli bir kapı ve yanlarda iki adet dikdörtgen pencere buradaki balkona açılmaktadır. Yanlardaki iki bölümde ikişer dikdörtgen pencere mevcuttur.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TEKNİK BİLGİLER</th> <th>SU</th> <th>ELEKTRİK</th> <th>ISITMA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA		x	x	
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
	x	x											
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut									
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut									
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
YAYIN DİZİNİ:				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									

KONUT 72

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05-72					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-İİd					
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mah.							
ADRES: no 12		KADASTRO		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 987		KORUMA DERECESESİ:					
						ANITSAL 1 2 3					
						ÇEVRESEL 1 X 3					
						AYKIRI 1 2 3					
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Ortada tonoz örtülü bir mekân ile etrafında tonoz tavanlı mekânların dizilmesiyle oluşmuş düzgün kesme taştan tek katlı bir yapıdır.											
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	X B C				
						SÜSLEME ELEMANLARI	A X C				
							RUTUBET				
							X YOK				
							B İZİ VAR				
							C ÖNEMLİ				
 											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Cemil VURGUN				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Cemil VURGUN							
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Yapıya giriş iki kemerli bir ön alandan sonra olur. Girişteki sofa mekânının her iki yanında ikişer mekan bulunur. Bunlardan sağ dip mekânda ocak ve niş vardır. Burasının mutfak olması gerekir. Girişin karşısındaki mahzenden sol kısımdaki depoya geçilir. Yapının sol tarafına taştan ek bölüm yapılmıştır.						TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SU</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ELEKTRİK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		SU	ELEKTRİK	x	x
SU	ELEKTRİK										
x	x										
						ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
						ÖNERİLEN KULLANIMI:					
						HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL					
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:							
						REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					


KONUT 73

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.73														
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT														
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle		HARİTA NO: 30K-İİd														
ADRES: Aksaray Cad.		KADASTRO PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1098		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3										
					ÇEVRESEL	1	2	3										
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.														
Umut YILMAZ Evi		YAPIM TARİHİ: 1894		KİTABE: 1894		VAKFIYE:												
GENEL TANIM: İki katlı, kesme taştan yapılmış bir konuttur.																		
KORUMA DURUMU	X	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	X	YOK						
	B		B		X		B		B		B		İZİ VAR					
	C		C		C		C		C		C		ÖNEMLİ					
 																		
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Umut YILMAZ				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Umut YILMAZ														
YAPILAN ONARIMLAR:																		
AYRINTILI TANIM: Ana kaya üzerine yapılan konutun bodrum kısmı oldukça yüksektir. Ön cephe üç bölümlü olup ortadaki bölüm öne çıkmıştır. Bodrum kısmının sağır duvarlarında üç küçük kare pencere yer almaktadır. Silmelerle üst kata geçilir. Orta kısmın üzerinde yola bakmak için cumbalı mekân, bu mekânda yuvarlak kemer süslemeli söveli üç dikdörtgen pencere, yan mekânlarda ise ikişer dikdörtgen pencere yer almaktadır. Üç mekân üzeri üçgen alınlıklı Marsilya kiremit çatı ile örtülüdür. Evin asıl girişi batıdan olup bodrum girişi güneydendir (Aksaray Caddesi tarafı). Bodrum kat duvarları düzgün olmayan taşlardan üst kat ise düzgün kesme taştan yapılmıştır. Kemerli giriş kapısı üzerindeki kitabeden 1894 tarihi okunmuştur.							TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">SU</td> <td rowspan="2">ELEKTRİK</td> <td rowspan="2">ISITMA</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>						SU	ELEKTRİK	ISITMA	X	X	
							SU	ELEKTRİK	ISITMA									
										X	X							
							ORJİNAL KULLANIMI: Konut											
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut											
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																		
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL																		
YAYIN DİZİNİ:							TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275											
							REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462											
EKLER:																		


KONUT 74

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.74							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-İİd							
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Yukarı Mahalle									
ADRES: Aksaray Cad.		KADASTRO		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1097		KORUMA DERECESESİ							
						ANITSAL 1 2 3							
						ÇEVRESELİ X 3							
						AYKIRI 1 2 3							
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.							
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:							
GENEL TANIM: Güneyden girişi olan iki katlı evin alt katının köşeleri kesme taştan diğer yerleri moloz taştan olup üst kat ise kesme taştan yapılmıştır.													
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	A B C						
						SÜSLEME ELEMANLARI	A B C						
							RUTUBET						
							X YOK						
							B İZİ VAR						
							C ÖNEMLİ						
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Murtaza KOYUN		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Murtaza KOYUN											
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM:		TEKNİK BİLGİLER											
Ana kaya üzerine yapılan konut 1098 nolu parseldeki konuta bitişik olarak yapılmıştır. Benzer özelliklere sahiptir. Konutun bodrum kısmı diğer konuta göre daha yüksek olarak yapılmıştır. Ortada bir kapı ve üç küçük kare pencere yer almaktadır. Silmelerle üst kata geçilmektedir. Üst katın orta kısmında yuvarlak kemer söveli üç adet pencere yanlarda aynı özelliklerde ikişer adet pencere yer almaktadır. Mekan üzeri üçgen alınlıklı Marsilya kiremit çatı ile örtülüdür. Üçlü trapez şeklindeki çatısı arkaya doğru yükselen kademe şeklindedir. Güney cephesinde ortadaki kısım alt katta öne doğru çıkma şeklindedir. Üst katta bu çıkıntının üzerinde dört taş konsolun taşıdığı bir çıkma daha bulunur. Katlar arasındaki taş silme yalnız güney cephesinde vardır. Çıkmadaki dikdörtgen pencerelerin üzerindeki yalancı kemerler kat silmesine kadar inmektedir. .		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">SU</td> <td rowspan="2">ELEKTRİK</td> <td rowspan="2">ISITMA</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>						SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	
		SU	ELEKTRİK	ISITMA									
					x	x							
		ORJİNAL KULLANIMI: Konut											
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut											
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut													
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL													
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275													
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									


KONUT 75

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.75									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-İİd.									
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Yukarı Mahalle											
ADRES: Okul Yolu Sok. no 1		KADASTRO		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 985		KORUMA DERECESESİ:									
						ANITSAL 1 2 3									
						ÇEVRESEL 1 X 3									
						AYKIRI 1 2 3									
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:									
GENEL TANIM: İki katlı yapının alt katında ahır olarak kullanılan bodrum kat bulunmaktadır. Bodrum kat duvarı moloz taş üst kat duvar ise düzgün kesme taştır.															
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C	ÜSTYAPI	X B C								
						SÜSLEME ELEMANLARI	X B C								
						RUTUBET	X B C								
						YOK	X B C								
						İZİ VAR	X B C								
						ÖNEMLİ	X B C								
 															
BUGÜNKÜ SAHİBİ: İbrahim KAYA				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: İbrahim KAYA											
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM: Doğuya bakan sivri kemerli ve tonoz örtülü eyvan şeklindeki girişten sofaya girilir. Sofanın sağında ve solunda üçer oda bulunmaktadır. Sağdaki odalar mutfak, ışık, depo amacıyla kullanılmaktadır. Sofada tavan örtüsü, takviye kemerli tonoz şeklindedir. Sağ ve sol orta odaların tonoz örtüleri sofanın tonoz örtüsüyle birleşerek yıldız tonoz oluştururlar. Girişin karşısında ortada daire kemerli niş ve üzerinde iki tepe penceresi vardır. Oda kapılarının üst ve yan söveleri şekillidir. Girişin sağ ve solundaki pencereler sonradan kapatılmıştır. Aksaray Caddesi'ne bakan birinci ve üçüncü odaların kemerli pencereleri de sonradan kapatılmıştır. Tüm odalarda bir tepe penceresi bulunmaktadır. Çatısı çok az eğimli yan yana üç beşik çatı (trapez) şeklindedir.						TEKNİK BİLGİLER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SU</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x	x
	SU	ELEKTRİK	ISITMA												
x	x	x	x												
						ORJİNAL KULLANIMI: Konut									
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut									
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut									
						HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL									
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275									
						REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:											

KONUT 76


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.76	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle	
ADRES: Cevizli Sok. no 7		KADASTRO		KORUMA DERECESE:	
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 1026		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESEL 1 X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Altı bodrum olan iki katlı kesme taş yapıdır. Düz toprak damlı odaları tonoz örtülüdür.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X
	X		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	X
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	X
					B
					C
				RUTUBET	X
					B
					C
				YOK	X
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:				TEKNİK BİLGİLER	
Cevizli Sokak'tan girilen çift kanatlı esas avlu kapısından başka, yapının sağında bulunan avludan da ikinci bir girişi vardır. Öndeki avluda bulunan taş basamaklarla önü sonradan briketle kapatılıp pencere açılarak odaya dönüştürülen üstü kapalı eyvan şeklinde bir bölüme girilir. Ancak bu girişin kapısı kapatılarak aynı odaya yandaki avludan girilebilen bir kapı açılmıştır. İlk girilen tonoz örtülü odadan yanındaki diğer odaya geçilir. İkinci odada dolap ve taş sedir bulunur. Odada taşlık denilen kısımdan sonra döşeme 5 cm yukarı kaldırılmıştır. Yerler taş döşelidir. Cephede pencereler yalancı sütun ve kemerlerle çevrelenmiştir. Kemer içlerinde kabartma rozetler vardır. İçte ise pencere üstlerinde içe kavisli kemerler yapılmıştır. Önü sonradan kapatılan ilk odanın duvarlarında simetrik olarak kabartma işli niş ve konsollar, takviye kemerlerinin başlangıçlarında ise kabartma rozetleri vardır. Oda sonradan bir duvarla bölünmüştür. Üstü düz toprak damlı olan evin arkasında, Aksaray Caddesi'nin altında kayalık zeminin oyularak yapıldığı müstemilatı vardır. Alt katın bodrum olan evin önündeki avlusunun sağında köşede tek katlı bir müstemilatı daha vardır.				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			

KONUT 79

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.79	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Yukarı Mahalle	
ADRES: Aksaray Cad. no 20		KADASTRO		KORUMA	
		PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 866		DERECESİ	
				ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESEL 1 X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ: 1913		KITABE: 1913	
				MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: İki katlı düzgün kesme taştan yapılmıştır.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	X B C
				YOK	X B C
				İZİ VAR	X B C
				ÖNEMLİ	X B C
 					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Duran BALIK		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Duran BALIK			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:				TEKNİK BİLGİLER	
Bodrumun cephesinde üç küçük dikdörtgen pencere yer almaktadır. Üst kata geçiş silmelerle yapılmış, ortada üçlü dikdörtgen pencerenin aynısı yanlarda ikili adet olarak yer almaktadır. Sade bir cepheye sahiptir. Çörtenleri ve tepedeki üç adet yuvarlak pencereleriyle yöredeki diğer yapılara benzemektedir. Düz damlıdır. Alt katı bodrum olan evin güney batıya bakan avlu kapısı kemerinde 1913 tarihi okunmaktadır.				SU	
				ELECTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI:	
				Konut	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:				Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI:				Konut	
HAZIRLAYANLAR				C. KARTAL	
				M. KARTAL	
TESCİL KARARI				K.K.T.V.K.K.	
				30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	
				K.K.T.V.K.K.	
				21.12.2009-3462	


KONUT 80

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.					ENVANTER NO: 68.05.80						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					ANIT HARİTA NO: 30K-İld						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Yukarı Mahalle			ANITSAL 1 2 3						
ADRES: Aksaray Cad. no 22				KADASTRO		KORUMA DERECE:		ÇEVRESEL 1 X 3					
				PAFTA: 4 ADA: PARSEL: 865		AYKIRI 1 2 3							
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.							
		YAPIM TARİHİ: 1900		KİTABE: 1900		VAKFİYE:							
GENEL TANIM: Girişi kuzey doğudan Aksaray Caddesi'ndedir. Avlusu önde olan ev girişten tek arka cepheden iki katlıdır. Bu yüzden eve düzayak girilmektedir. Basık kemerli bir girişi vardır. Üst katta dört oda, bir sofa ve bir gömme balkonu bulunmaktadır. Düz toprak damlı evin yapı malzemesi kesme taştır.													
KORUMA DURUMU		X	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	X	SÜSLEME ELEMANLARI	X	RUTUBET	X	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
		B		B		B		B		B			
		C		C		C		C		C		C	



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Bekir ANDUV		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Bekir ANDUV		
YAPILAN ONARIMLAR:				
AYRINTILI TANIM: Yan yana sıralı üç uzun tonoz mekândan oluşan basit bir plan özelliği gösterir. Yanlardaki tonozlar ikiye bölünerek odalar oluşturulmuştur. Ortadaki sofa bölümünde eve giriş kapısının karşısındaki kapıdan iki sütunlu, kemerli gömme balkona geçilmektedir. Balkonun her iki yanında kemerin başlangıç hizasında balkonun içinden gelerek dışa doğru 50 cm. kadar dönen bir silme bulunur. Yapının köşesindeki taşlar çıkıntılı yapılarak süsleme elemanı olarak kullanılmıştır. Katlar arasındaki silme, yalnız balkonlu arka cephede devam etmektedir. Yine bu cephede yanlardaki odalara açılan üçer pencereden, ortadakiin etrafında bulunan taşlar köşeli ters U şeklinde çıkıntılıdır. Bodrum katı depo ve müştemilat olarak kullanılmaktadır. Takviye kemerli ve tonoz örtülüdür. Basık kemerli dış kapı üzerindeki üçgen alınlığın içinde yer alan kitabede 1900 tarihi okunmaktadır.		TEKNİK BİLGİLER		
		ORJİNAL KULLANIMI: Konut		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut		
		ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut		
		HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL		
		TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275		
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		
		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		


KONUT 84

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.84										
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO: 30K-IIId										
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ:		ANITSAL 1 2 3										
ADRES: Şehit Celal Sok. no 17		KADASTRO		KORUMA DERECESE: 1 2 3										
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 1007		AYKIRI 1 2 3										
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.										
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:										
GENEL TANIM: İki katlı avlulu, düzgün kesme taşlardan yapılmış bir evdir.														
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C									
				ÜSTYAPI	A X C									
				SÜSLEME ELEMANLARI	A X C									
				RUTUBET	A X C									
				YOK	A X C									
				İZİ VAR	A X C									
				ÖNEMLİ	A X C									
 														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Naci SÜMER		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Naci SÜMER												
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Avlu girişinde solda tuvalet, karşıda mutfak, sağda ise ahır ve müstemilat olan bir mekân bulunur. Zemin kattaki tüm dağılımlar avludan yapılır. Mutfakta iş havuzu ve ocak mevcuttur. Avlunun solundaki duvarına konsol olarak bağlı (L) şeklindeki taş bir merdivenle mutfak kısmının üstüne çıkılır. Oradan tavanı tonoz şeklindeki mekâna geçilir. Bu mekânın giriş kısmı önü iki yuvarlak sütun ve bunlara oturan üç kemerle revak şekline getirilmiştir. Kemer yayları üzerinde Rumca yazılar görülmektedir. Yandaki tüm mekânların tavanları tonoz şeklindedir. Avluda merdiven altı ocak şeklinde değerlendirilmiştir. Üst kat yola üçgen bir çıkma yapar. Bu çıkma, konsol taşlarla taşınmıştır. Bu cephedeki üç adet dikdörtgen pencere orta aksta ise yukarıda küçük bir oval tepe penceresi bulunmaktadır. Kırmızı renge boyanan yapının avlusunun arkasına betonarme ek bölüm yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TEKNİK BİLGİLER</th> </tr> <tr> <th>SU</th> <th>ELEKTRİK</th> <th>ISITMA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA	x	x	x
TEKNİK BİLGİLER														
SU	ELEKTRİK	ISITMA												
x	x	x												
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut										
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut										
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut										
				HAZIRLAYANLAR M. SAMUR M. KARTAL F. AYÇİN										
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275										
				REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462										
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:												


KONUT 85

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.85					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO: 30K-İİd					
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ:				KORUMA DERECESİ:		ANITSAL	1	2	3
ADRES: Şehit Celal Sok. no 21				KADASTRO				PAFTA: 5		ADA:	PARSEL: 1005		
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE: 1851				VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Avlulu, üst katı düzgün kesme taşlardan yapılmış iki katlı bir evdir.													
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	X	YOK
		B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	X		B	İZİ VAR
		X		X		X		X		C		C	ÖNEMLİ
													
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM:								TEKNİK BİLGİLER					
Avlu girişi üstünde ön cepheye doğru kademeli, muntazam bir taş işçiliği gösteren konsol çıkma yer alır. Avlu girişinde sağda yer alan iki katlı yapının yalnızca zemin katı kullanılmaktadır. Yapının avludan görünümü harabe şeklindedir. Avlu girişinin sağındaki iki katlı kısmın zemin katı düzgün olmayan taşlarla inşa edilmiştir. Üst kat ise tam tersine muntazam taşlarla yapılmış zengin ve hareketli bir görünüme sahiptir. Cephede beş adet sütuncuk ve bunlara oturan dört adet kemer mevcuttur. Sütun aralarına dikkörtgen pencereler yerleştirilmiştir. Pencere üstüne rastlayan kemerler "körar kat" şeklinde doludur. Buralarda güneş şeklinde taş kabartma süsler bulunmaktadır. Sütun akslarında yukarıda üç adet dikkörtgen şekilli tepe penceresi mevcuttur. Üst katın çatısı ve arka duvarı çökmüştür.								SU		ELEKTRİK		ISITMA	
								ORJİNAL KULLANIMI:					
								Konut					
								BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
								Kullanılmıyor					
ÖNERİLEN KULLANIMI:													
Konut													
HAZIRLAYANLAR													
M. SAMUR													
M. KARTAL													
F. AYÇİN													
TESCİL KARARI													
K.K.T.V.K.K.													
30.9.1988-275													
YAYIN DİZİNİ:								EKLER:					
								REVİZYON:					
								K.K.T.V.K.K.					
								21.12.2009-3462					

KONUT 87

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.87	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mah.		HARİTA NO:	
ADRES: Cevizli sok. no 10		KADASTRO		KORUMA DERECESE:	
		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 812		ANITSAL 1 2 3	
				CEVRESEL 2 3	
				AYKIRI 1 2 3	
EV	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19.-20. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: İki katlı dikdörtgen planlı düzgün kesilmiş taşlarla inşa edilmiştir. Alt katta ocak, tandır, kiler, ahır ve samanlık bulunmaktadır.					
KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	A X C
				ÜSTYAPI	A X C
				SÜSLEME ELEMANLARI	X B C
				RUTUBET	X B C
				YOK	X B C
				İZİ VAR	X B C
				ÖNEMLİ	X B C
					
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Güneydoğuya bakan çift kanatlı bir kapıdan avluya girilir. Avlunun solundan sağa doğru sırasıyla tek katlı müştemilat, onun kuzeyinde tek odalı giriş kapısı ve cephesi özellikle oturulan kısım sağında iki kemerli eyvan şeklinde tonoz örtülü, önü açık yazlık bir kısım, en sağda kemerli kısma geniş açılı ile birleşen yan yana 3 mekân yer almıştır. Sofaya ortadaki kemerli eyvan şeklindeki tonoz örtülü girişten sonra geçilir. Eyvanda tandır deliği görülmektedir. Arka duvarı kayalık olan sofanın solundaki odanın döşemesi 15 cm. yükseltilmiştir. Kemerli yazlık kısma açılan bir kapısı daha vardır. Sofanın sağında sonradan ikiye bölünmüş bir oda daha bulunmaktadır. Arkadaki kaya duvarına oyularak elde edilen sıra hanesi mevcuttur. Cephesi özellikli olan iki katlı kısımda kat arasında süsleme amacıyla yapılmış süslü taş konsollar yer almıştır. Konsolların aralarında kabartma rozetler, onların yukarısında üçgen şeklinde içe meyilli, kenarları işlemeli süslemeler bulunmaktadır. Ayrıca üst kat pencerelerinin 3 tarafında devam eden süslemeler cepheye ayrı bir hava katmıştır.				TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275					
REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KONUT 88

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.88	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-IIa	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİİ:		ANITSAL 1 2 3	
ADRES: Cevizli Sok. no 19		KADASTRO		PAFTA: 5 ADA: PARSEL: 827		KORUMA DERECESESİ: ÇEVRESEL 1 2 X	
						AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Kesme taşlardan yapılmış tek katlı düz damlı bir yapıdır. Bahçe giriş kapısıyla dikkati çekmektedir.							
KORUMA DURUMU	A X C	TAŞIYICI YAPI	A X C	DIŞ YAPI	A X C	ÜSTYAPI	A X C
						SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
							RUTUBET
							A X C
							YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
 							
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ahmet BİDAV		BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Ahmet BİDAV					
YAPILAN ONARIMLAR:							
AYRINTILI TANIM: Evin yuvarlak kemerli, üçgen çatılı kapısı olan bir avlusu bulunmaktadır. Ön cephesinde bulunan ve kapının yanında iki adet dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Yapının ön cephesi düzgün kesme taşlarla, yan ve arka cepheleri ise moloz taşlarla inşa edilmiştir.						TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
						HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL	
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275	
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:		REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	

KONUT 90

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.90					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO: 30K-IVb.					
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Aşağı Mahalle							
ADRES: Grutos Yolu no 46		KADASTRO		PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 515		KORUMA DERECESESİ:					
						ANITSAL 1 2 3					
						ÇEVRESEL 1 2 X					
						AYKIRI 1 2 3					
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.					
		YAPIM TARİHİ: 1893-1939		KİTABE: 1893 Avlu Kapısında 1939		VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Terkedilmiş bir durumda düzgün kesme taşlardan yapılmış iki katlı avlulu bir yapıdır.											
KORUMA DURUMU	A B X	TAŞIYICI YAPI	A B X	DIŞ YAPI	A B X	ÜSTYAPI	A B X				
						SÜSLEME ELEMANLARI	A B X				
							RUTUBET				
							A YOK X İZİ VAR C ÖNEMLİ				
 											
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet				BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi							
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM:						TEKNİK BİLGİLER					
L planlı yapı kayalık alana yaslanmış, yöresel kesme taştan yapılmıştır İki katlı olup alt katta iki kare pencere, üst katta iki dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Düzgün kesme taşlardan yapılmış avlulu bir yapıdır. Avlu kapısında 1939 tarihi okunmuştur. Ayrıca sağ yan cephesinde 1893 tarihli kitabesi bulunmaktadır. Yapının çatısı açılmış olup bu nedenle hızla tahrip olmaktadır.						SU		ELEKTRİK		ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI:					
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:					
						ÖNERİLEN KULLANIMI:					
						HAZIRLAYANLAR					
						C. KARTAL					
						M. KARTAL					
						F. AYÇİN					
						TESCİL KARARI					
						K.K.T.V.K.K.					
						30.9.1988-275					
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:					
						REVİZYON:					
						K.K.T.V.K.K.					
						21.12.2009-3462					

KONUT 91


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.91								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO: 30K-IVb.						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle				KORUMA		ANITSAL		1	2	3
ADRES: Gurutos Yolu no 45				KADASTRO				DERECESİ:		ÇEVRESEL		1	2	X
				PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 515						AYKIRI		1	2	3
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19-20. yy.						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Çoğunlukla harabe halinde bitişik nizamda düzgün kesme taşlardan yapılmış iki katlı, avlulu bir yapıdır.														
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
		B		B		B		B		X		İZİ VAR		
		X		X		X		X		C		ÖNEMLİ		
														
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Yakup BEZGEN					BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Yakup BEZGEN									
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Manastır Vadisi içerisinde kayaların düzeltilmesi ile mekânlar oluşturulmuştur. Bu kaya oyma mekânların üzerine konut yapılmıştır. Ancak günümüzce mekanların büyük kısmı yıkılmıştır.										TEKNİK BİLGİLER				
										ORJİNAL KULLANIMI: Konut				
										BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor.				
										ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				
										HAZIRLAYANLAR C. KARTAL M. KARTAL				
YAYIN DİZİNİ:										TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275				
										REVİZYON: K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
EKLER:														

KONUT 92

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.92
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO: 30K-IVb
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Aşağı Mahalle	
ADRES: Grutos Yolu no 44	KADASTRO	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 2 3 AYKIRI 1 2 3
	PAFTA: 2 ADA: PARSEL: 514		
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 20. yy.
	YAPIM TARİHİ: 1939	KİTABE: Var 1939	VAKFIYE:

GENEL TANIM: İki katlı kesme taş düz toprak damlı bir evdir. Üstte oturma kısmı ve ona bitişik müştemilat ile altta bodrum ve devamında tek katlı müştemilatı (üstteki müştemilatın önünde) yer alır.

KORUMA DURUMU	X B C	TAŞIYICI YAPI	X B C	DIŞ YAPI	X B C	ÜSTYAPI	A X C	SÜSLEME ELEMANLARI	X B C	RUTUBET	X B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	-------------	---------------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kemal BATMAZ BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Kemal BATMAZ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Ön cephesi Grutos Yolu'na bakan evin girişi, tek katlı müştemilatın sağındadır. Antre şeklindeki girişe açılan küçük sofa aynı zamanda önü kemerli balkona açılan kısımdır. Sofanın sağında ve solunda ön cepheye bakan tavanı düz ahşap zarfı odalar vardır. Pencereilerin üzerine yalancı kemerler ve kemerlerin birleştiği yerde yalancı sütunlar yer alır. Kat arasındakiler estetik amaçlı ve sıkça yapılmıştır. Düz toprak damlı evin dışta sol pencere nişinde, 1939 tarihli bir kitabe vardır. Giriş kapısının sağında içte antreye açılan tonozlu bir mekân mutfak olarak kullanılmaktadır. Dışarıda buna bitişik iki tane tonozlu mekân daha vardır.

Yapı terk edilmiş olduğundan yıpranmış ve ön cephede duvarın içinde büyük çatlaklar oluşmuştur.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
	x	x	
ORJİNAL KULLANIMI:			
Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
Konut			
HAZIRLAYANLAR			
C. KARTAL M. KARTAL			
TESCİL KARARI			
K.K.T.V.K.K. 30.9.1988-275			
REVİZYON:			
K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			

YAYIN DİZİNİ:


EKLER:

KONUT 114

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.			ANIT	ENVANTER NO: 68.05.114				
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO: 30K-IC				
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL:			KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3
ADRES: Ortaokul Sok. no 6		KADASTRO				ÇEVRESEL	1	X	3
		PAFTA: 3 ADA: PARSEL: 1367				AYKIRI	1	2	3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:				

GENEL TANIM: Avlulu düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş bir yapıdır. Sokaktan tek katlı, arka cephesi ise iki katlıdır. Çatısı düz dam şeklindedir.

KORUMA DURUMU	X	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	B		X		X		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülkiyet sahibi
-------------------------------	--

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Alt kat iki gözlü kemerli bir yapıya sahiptir. Üst katta ortada üçerli, yanlarda ikişerli dikdörtgen pencereleri vardır. Bu pencereler üzerinde yuvarlak pencereler yer almaktadır. Avlulu, düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş bir yapıdır. Ortaokul Sokak'tan tek katlı, arka cephesinde ise iki katlı olarak görülmektedir. Çatısı düz dam şeklindedir.

TEKNİK BİLGİLER	ELEKTRİK		
	SU	ISITMA	
	x		x

ORJİNAL KULLANIMI:
Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Pansiyon

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Pansiyon

HAZIRLAYANLAR
C. KARTAL
M. KARTAL


TESCİL KARARI
K.K.T.V.K.K.
30.9.1988-275

YAYIN DİZİNİ:


EKLER:

REVİZYON:
K.K.T.V.K.K.
21.12.2009-3462


KONUT 116

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.116																																																																																
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																																																																																
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Cevizli Sokak																																																																																
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																																																																																
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1003		ANITSAL 1 2 3																																																																																
				ÇEVRESELİ X 3																																																																																
				AYKIRI 1 2 3																																																																																
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																																																																																
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																																																																																
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																																																																
				VAKFIYE:																																																																																
GENEL TANIM: Konutlar kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.																																																																																				
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																																																																															
	B		B		B																																																																															
	C		C		C																																																																															
				ÜSTYAPI	A																																																																															
					B																																																																															
					C																																																																															
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																																																																															
					B																																																																															
					C																																																																															
				RUTUBET	A																																																																															
					B																																																																															
					C																																																																															
				YOK	A																																																																															
				İZİ VAR	B																																																																															
				ÖNEMLİ	C																																																																															
 																																																																																				
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																																																																																		
YAPILAN ONARIMLAR:																																																																																				
AYRINTILI TANIM: Konutlar iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapım malzemesi düzgün kesme taştır. Alt kat müştemilat olarak kullanılmaktadır. Üst katlar ise esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Plan tipi sofa oda ilişkilidir. Odalar bir kapı ile sofaya açılmaktadır. Konutlar kayaların üzerine inşa edilmişlerdir. Konutlarda dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Konutların çok fazla özelliği yoktur. Örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan ise düz damlıdır. İç kısımda süslemeler görülmemektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</th> <th colspan="3">SU</th> <th colspan="3">ELEKTRİK</th> <th colspan="3">ISITMA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="10">ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="10">BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="10">ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="10">HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> </tr> <tr> <td colspan="10">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> </tr> <tr> <td colspan="10">REVİZYON:</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU			ELEKTRİK			ISITMA												ORJİNAL KULLANIMI: Konut										BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut										ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut										HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT										TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462										REVİZYON:									
TEKNİK BİLGİLER	SU			ELEKTRİK			ISITMA																																																																													
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																																																																				
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																																																																				
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																																																																				
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																																																																				
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																																																																				
REVİZYON:																																																																																				
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:																																																																																


KONUT 117

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.117	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Şehit Celal Sokak	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 861		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiştir. Alt kat müştemilat üst kat ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Konut kayalıkların üzerine yapılmıştır. Konutun hemen yanında tonozlu bir kısım bulunmaktadır. Tonozlu kısmın örtü sistemi kemerli tonozdur. Konutun pencereleri küçük ebatlı olup sövelidir. Üst kısımda ise mazgal pencereler yer almaktadır. Konutun örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan düz damlıdır. Konut günümüzde oldukça yıpranmış durumdadır. Oldukça sade olan yapıda süsleme çok fazla görülmez.				TEKNİK BİLGİLER SU ELEKTRİK ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	


KONUT 118

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.118																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Şehit Celal Sokak																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1304		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFIYE:																													
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																	
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																												
	B		B		B																												
	C		C		C																												
				ÜSTYAPI	A																												
					B																												
					C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																												
					B																												
					C																												
				RUTUBET	A																												
					B																												
					C																												
				YOK	A																												
				İZİ VAR	B																												
				ÖNEMLİ	C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut avlu içinde yer almaktadır. İki katlı olarak inşa edilen konutun alt katı müştemilat olarak kullanılmaktadır. Üst kat ise esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Dikdörtgen bir şekle sahip olan yapı, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Konuta giriş yan uzun cepheden yapılmaktadır. Plan tipi orta sofalı olup yanlarda birer adet odadan ibarettir. Pencereleri kısa cephelerde olup üçlü pencere sistemidir ve dikdörtgen formudur. Üstlerde ise tepe pencereleri mevcuttur. Kat ayrımı silmelerle belli edilmiştir. Konut içten kemerli tonozla üstten ise düz damla kapatılmıştır. Yapının avlusunda ise eklentiler mevcuttur. Konutta süslemeler görülmemektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


KONUT 119

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.119								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle								
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:								
		PAFTA: ADA: PARSEL: 786-787		ANITSAL 1 2 3								
				ÇEVRESELİ X 3								
				AYKIRI 1 2 3								
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:								
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:								
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
				VAKFİYE:								
GENEL TANIM: Konut kesme taştan tek katlı olarak inşa edilmiştir.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A							
	B		B		B							
	C		C		C							
				ÜSTYAPI	A							
					B							
					C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A							
					B							
					C							
				RUTUBET	A							
					B							
					C							
				YOK	A							
				İZİ VAR	B							
				ÖNEMLİ	C							
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kayalık bölgenin altına inşa edilmiştir. Oldukça sade olarak yapılan yapı dikdörtgen formudur. Yan yana sıralanan odalardan oluşmaktadır. Konutun yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Düz damlıdır ve içte yörenin geleneksel örtü sistemi olan kemerli tonoz örtü sistemi kullanılmıştır. Konutun kısa kenarlarında oldukça büyük ebatla dikdörtgen formu pencereler yapılmıştır. Konutta süsleme yoktur ve oldukça hantal bir görünüme sahiptir. Yapının giriş kısmı kayalık tarafına verilmiştir. Düz damda çöten uygulaması görülmektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:								


KONUT 120

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.120	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 792		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir. Konut avlu içinde yer almaktadır. Avlu giriş kapısının tam karşısında konutun ana giriş kapısı yer almaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemer içine alınmış olup girinti yapmıştır. Konutun üst kısımları esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Alt kısım ise müştemilat kısmıdır. Altta mutfak yer almaktadır. Pencerele dikdörtgen formu olup demir parmaklıklar yer alır. Üst kata içten merdivenlerle çıkılmaktadır. Odalar kemerli tonozla örtülmüştür. Konut düz damlıdır. Avlu içinde konutun hemen sağ yanına bitişik olarak yapılmış bir bölüm daha vardır. Konutta kullanılan yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Yapıda süslemeye rastlanmamaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:					
EKLER:					


KONUT 121

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.121																																
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																																
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle																																
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																																
		PAFTA: ADA: PARSEL: 566-567		ANITSAL 1 2 3																																
				ÇEVRESELİ X 3																																
				AYKIRI 1 2 3																																
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																																
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																																
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																
				VAKFİYE:																																
GENEL TANIM: Konut düzgün kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.																																				
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C																															
				ÜSTYAPI	A B C																															
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C																															
				RUTUBET	A B C																															
				YOK	A B C																															
				İZİ VAR	A B C																															
				ÖNEMLİ	A B C																															
 																																				
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																																		
YAPILAN ONARIMLAR:																																				
AYRINTILI TANIM: Avlu içinde yer alan konut düzgün kesme taşlardan inşa edilmiştir. Üst kısımları esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Alt kat ise müştemillatlara ayrılmıştır. Konuta daha sonraları bitişik olarak bazı birimler ilave edilmiştir. Yapının üst katına çıkış önceleri dışarıdan taş bir merdivenle yapılırken sonradan burası iptal edilerek içerden geçiş sağlanmıştır. Konutun plan tipi oda sofa ilişkilidir. Odalar dikdörtgen formlu ikiz veya üçlü pencerelerle aydınlatılmaktadır. Pencere dışları sövelidir. Pencerelerin üzerinde oval formlu tepe pencereler mevcuttur. Konutun kat ayrımı profil silmelerle belirlenmiştir. Konut içten kemerli tonoz dıştan düz damlıdır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 50%;">TEKNİK BİLGİLER</td> <td style="width: 10%;">SU</td> <td style="width: 10%;">ELEKTRİK</td> <td style="width: 10%;">ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462</td> </tr> <tr> <td colspan="4">REVİZYON:</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA				ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																																	
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																				
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																				
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																				
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																				
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462																																				
REVİZYON:																																				
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																																		


KONUT 122

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.122	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 550			
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Konut kaya+ kesme taş olmak üzere tek katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı kaya üzeri olarak inşa edilmiştir. Konut tek odadan oluşmaktadır. Aydınlatma amaçlı küçük pencereleri mevcuttur. Konutun alt katı ise kaya oymadır. Bu kaya oymada tek odadan oluşmaktadır. Üst kata çıkış dıştan taş merdivenlerle sağlanmaktadır. Oldukça sade olan konut günümüzde kötü durumdadır. Kullanılan yapı malzemesi kesme taştır. Örtü sistemi ise düz damdır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KONUT 123

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.123	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECE:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 466		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: İki katlı olarak inşa edilen konut avlu içinde yer almaktadır. Yapıda kullanılan malzeme kaplama taştır. Konut kareye yakın tasarlanmıştır. Üst kat ana yaşama birimlerine ayrılmıştır. Alt katta müştemilatlar yer almaktadır. Cephede üçlü pencere uygulaması vardır. Konutun köşelerinde ve pencere kenarlarında süsleme amaçlı söveler yapılmıştır. Yapı içten kemerli tonoz dış düz damla örtülmüştür. Günümüzde kullanılmayan konut süslemesizdir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KONUT 124

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.124	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Necati Sağlam Caddesi	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1041			ÇEVRESEL
					AYKIRI
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut avlu içinde yer almaktadır. İki katlı olarak inşa edilen konutun giriş kapısı ön cepheye bakmaktadır. Kullanılan yapı malzemesi düzgün kesme taştır. Ana yaşama birimleri üst kattadır. Plan tipi sofa ve sofaya açılan odalar şeklindedir. Konutta pencereler dikdörtgen formudur. Üst kat dışa doğru çıkıntı yapmıştır. Ayrıca pencere üstlerinde süslemeler görülmektedir. Konutun üst örtü sistemi çatıdır ve kiremit kaplamadır. Çatıda saçak uygulaması yapılmıştır. İçte ise kemerli tonoz kullanılmıştır. Plan tipi oda ve sofa ilişkilidir. Odalar birer kapı ile sofaya açılmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			


KONUT 125

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.125						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO:						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle								
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 1045		KORUMA DERECESESİ:						
						ANITSAL	1	2	3			
						ÇEVRESELİ	X		3			
						AYKIRI	1	2	3			
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:						
GENEL TANIM: Konut kesme taştan tek katlı olarak inşa edilmiştir.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan tek katlı olarak yapılmış olup, parseli L şeklinde konumlandırılmıştır. Giriş kapısı birleşimin ortasında yer almaktadır. Giriş kapısı yuvarlak taş kemerlidir. Hemen yanında dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Plan tipi sofa oda ilişkili geleneksel plan tipine sahiptir. Örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan düz damdır. Düz damı etrafı profil silmeyle çevrelenmiştir. Yapıya sonradan eklenti olarak müştemilat yapılmıştır. Eğimli arazi üzerine oturan ve konut olarak kullanılan taşınmazın zemin kayadır. Çörten uygulaması yer alır.						TEKNİK BİLGİLER						
								SU		ELEKTRİK		
						ORJİNAL KULLANIMI:		Konut				
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:		Konut				
						ÖNERİLEN KULLANIMI:		Konut				
						HAZIRLAYANLAR		N. KOÇYİĞİT				
						TESCİL KARARI		K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:						
								REVİZYON:				


KONUT 126

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.126																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1046		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFIYE:																													
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.																																	
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																												
	B		B		B																												
	C		C		C																												
				ÜSTYAPI	A																												
					B																												
					C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																												
					B																												
					C																												
				RUTUBET	A																												
					B																												
					C																												
				YOK	A																												
				İZİ VAR	B																												
				ÖNEMLİ	C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan yapılmış olup avlu içinde yer almaktadır. Avlu kapısı yuvarlak taş kemerlidir. Konut orta sofalı olup odalar sofaya açılmaktadır. Konutun giriş kapısı yuvarlak kemerlidir ve kapının hemen yanında dikdörtgen formlu pencereler yer almıştır. Konut içten kemerli tonozla dıştan ise düz damla kapatılmıştır. Taşınmaz onarım görmüş olup orijinal halini korumaktadır. Eğimli arazi üzerine oturan konut dikdörtgen şeklinde parselde oturmuştur. Yan cephelerinde penceresi bulunmayan taşınmaz dışa kapalı iç avluya cepheli şekildedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


KONUT 127

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.127								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:								
ADRES:		KADASTRO PAFTA: ADA: PARSEL: 905		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3				
					ÇEVRESEL	1	X	3				
					AYKIRI	1	2	3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.												
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜSTYAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiş olup yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. İki katlı konut avlu içinde yer almaktadır. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipi olan oda sofa ilişkilidir. Yapının pencereleri dikdörtgen formlu olup giriş kapısının her iki yanında yer alan pencereler demir parmaklıklıdır. Konutun arka cephesinde üçlü pencere uygulaması görülmektedir. Konut dikdörtgen olarak konumlanmıştır. Örtü sistemi düz damdır ve içte kemerli tonoz yapılmıştır. Yapının alt katı müstemilat olarak kullanılmakta olup üst kat ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Kısa kenar cephelerinde ikinci kat dışı doğru çıkıntı yapmıştır.							TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA	
							ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
							BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
							ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
							HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
							TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:		REVİZYON:						


KONUT 129

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.129							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO:							
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle									
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 919		KORUMA DERECESESİ:							
						ANITSAL	1	2	3				
						ÇEVRESEL	X	3					
						AYKIRI	1	2	3				
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.							
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:							
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.													
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
	B		B		B		B		B	B	B	İZİ VAR	
	C		C		C		C		C	C	C	ÖNEMLİ	
 													
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiş olup yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı, avlu içinde yer almaktadır. Konut kayalık üzerine oturmuştur. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipi olan oda sofa ilişkilidir. Pencereleli dikdörtgen formu olup mazgal tipi pencereler şeklindedir. Giriş kapısının her iki yanında yer alan pencereler demir parmaklıklardır. Konut dikdörtgen olarak konumlanmıştır. Örtü sistemi çatı olup kiremit kaplamadır. İç kısım kemerli tonozla örtülmüştür. Konutun alt katı müstemilat olarak kullanılmakta olup üst kat ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Yapının hemen yanında moloz taşlardan yapılmış eklentisi vardır.						TEKNİK BİLGİLER		SU		ELEKTRİK		ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut							
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut							
						HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT							
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462													
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:		REVİZYON:					

KONUT-KAYA OYMA 130

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.130				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT				
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle				
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:				
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1038-1039,1048-1050		ANITSAL				
		YAPAN:		ÇEVRESEL				
		KİTABE:		AYKIRI				
KONUT-KAYA OYMA		YAPTIRAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.				
		YAPIM TARİHİ:		VAKFİYE:				
GENEL TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.								
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI			
		B		B	ÜSTYAPI			
		C		C	SÜSLEME ELEMANLARI			
					RUTUBET			
					YOK			
					İZİ VAR			
					ÖNEMLİ			
								
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi						
YAPILAN ONARIMLAR:								
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir ve avlu içinde yer almaktadır. Alt kat müştemilata, üst kat ise esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Yapının alt katında yuvarlak taş kemerli büyük bir penceresi yer almaktadır. Üstteki pencereler ise dikdörtgen formdadır. Konutun girişi yan tarafta yer almaktadır. Taşınmazın örtü sistemi düz damdır. İçte ise kemerli tonoz uygulanmıştır. Taşınmaz hemen yanında kaya oyma şapele bitişik olarak yapılmıştır. Şapelde girişin tam karşısında apsis kısmı vardır. Birkaç basamak merdivenle çıkılmaktadır. Yan duvarlarda ise mezarlar bulunmaktadır. Taşınmazın sol kısmında ise kaya oyma mekânlar ve müştemilatlar bulunmaktadır. Bunlar ahır olarak kullanılmaktadır.				TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA
				ORJİNAL KULLANIMI:				
				BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
				ÖNERİLEN KULLANIMI:				
				HAZIRLAYANLAR				
N. KOÇYİĞİT								
TESCİL KARARI								
K.K.T.V.K.K.								
21.12.2009-3462								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:				


KONUT 131

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.131																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Ortaokul Sokak																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1220		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFİYE:																													
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																	
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																												
	B		B		B																												
	C		C		C																												
				ÜSTYAPI	A																												
					B																												
					C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																												
					B																												
					C																												
				RUTUBET	A																												
					B																												
					C																												
				YOK	A																												
				İZİ VAR	B																												
				ÖNEMLİ	C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesinde kesme taş kullanılmıştır. Konut bir avlu içinde yer almaktadır. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun olarak yapılmıştır. Pencereleleri dikdörtgen pencerelelerdir. Pencerelelerde demir parmaklık uygulaması görölmektedir. Konutun iç kısmında oda ve sofalarda kemerli tonoz uygulanmış olup dıştaki örtü sistemi ise düz damdır. Konutun oldukça sade bir görünüüşü vardır. Süsleme taş öğelerde görölmektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>TEKNİK BİLGİLER</th> <th>SU</th> <th>ELEKTRİK</th> <th>ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															

KONUT 132


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.132	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Ortaokul Sokak	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1996		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESEL X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI
		B		B	
		C		C	
		A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI
		B		B	
		C		C	
		A	RUTUBET	A	YOK
		B		B	İZİ VAR
		C		C	ÖNEMLİ

KONUT 133

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.133																																	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																																	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Ortaokul Sokak																																	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																																	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1128		ANITSAL 1 2 3																																	
				ÇEVRESELİ X 3																																	
				AYKIRI 1 2 3																																	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																																	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																																	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																																	
				VAKFİYE:																																	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																																
	B		B		B																																
	C		C		C																																
				ÜSTYAPI	A																																
					B																																
					C																																
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																																
					B																																
					C																																
				RUTUBET	A																																
					B																																
					C																																
				YOK	A																																
				İZİ VAR	B																																
				ÖNEMLİ	C																																
 																																					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																																			
YAPILAN ONARIMLAR:																																					
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olup yapım malzemesinde kesme taş kullanılmıştır. Taşınmaz bir avlu içinde yer almaktadır. Avlu kapısının hemen yanında bir ocağı bulunmaktadır. Konutun giriş kapısı taştan yuvarlak dilimli kemerlidir. Birkaç basamakla giriş kapısına ulaşılmaktadır. Tam üzerinde oval tepe penceresi bulunmaktadır. Odalar dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmaktadır. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun olarak yapılmıştır. Konutun iç örtü sistemi kemerli tonoz dıştan ise düz dam yapılmıştır. Çatının etrafı profilli silmelerle çerçevelemiştir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> </tr> <tr> <td colspan="4">REVİZYON:</td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA					ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																																		
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																					
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																					
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																					
REVİZYON:																																					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																																			


KONUT 134

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.134	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1992		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFİYE:	
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																												
YAPILAN ONARIMLAR:																														
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak yapılmış olup avlu içinde yer almaktadır. Kullanılan yapı malzemesi kesme taştır. Taşınmaz parsel L şeklinde konumlanmıştır. Konut giriş kapısına basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Bu kısımda terası bulunmaktadır. Konutun alt katı müştemillatlara ayrılmış olup üst kısım ise yaşama birimleridir. Taşınmazda yöresel plan tipi uygulanmıştır. Pencere sistemi dikdörtgen formudur. Yan duvarlardaki pencereler yuvarlak kemerlidir. Örtü sistemi ise içten kemerli tonoz dıştan düz damdır.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																											
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																														
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																														
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																														
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																														
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																														
REVİZYON:																														
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																												


KONUT 135

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.135								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle								
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:								
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1991		ANITSAL 1 2 3								
				ÇEVRESELİ X 3								
				AYKIRI 1 2 3								
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:								
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:								
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
				VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.												
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C							
				ÜSTYAPI	A B C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C							
				RUTUBET	A B C							
				YOK	A B C							
				İZİ VAR	A B C							
				ÖNEMLİ	A B C							
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak yapılmış olup yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır. Taşınmaz avlu içine yer almaktadır. Konutun alt katında müstemilatlar yapılmıştır. Üst kat ise yaşama birimlerine ayrılmış durumdadır. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun olarak yapılmıştır. Yapının arka cephesinde teras uygulaması vardır. Yapının teras kısmında eklentiler yapılmıştır. Konutun arka cephesinde iki adet kemerli açıklık bulunmaktadır. Sonradan bu kısımlar camekânla kapatılmıştır. Pencereleli dikdörtgen formudur. Taşınmazın örtü sistemi düz damdır. İçeride ise kamerli tonoz örtülüdür.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								
				REVİZYON:								
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:								


KONUT 136

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.136	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1189			ÇEVRESEL
					AYKIRI
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olup kesme taştan yapılmıştır. Avlu içinde yer alan konut örtü sistemi düz damdır içerde ise kemerli tonozdur. Konutun arka cephesinde tamamen pencere sistemi bulunmaktadır. Pencere sistemi ikili pencere olup dikdörtgen formudur. Plan tipi orta sofalıdır ve odalar birer kapı ile sofaya açılmaktadır. Konutun alt katında müştemilatlar yer almaktadır. Üst kat ise esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Çatı kısmında çöten uygulaması görülmektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
ORJİNAL KULLANIMI:				Konut	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:				Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI:				Konut	
HAZIRLAYANLAR				N. KOÇYİĞİT	
TESCİL KARARI				K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	


KONUT 137

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.137					
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT					
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzeyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:					
ADRES:		KADASTRO PAFTA: ADA: PARSEL: 1437		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3	
					ÇEVRESEL	X	3		
					AYKIRI	1	2	3	
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.					
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:					
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.									
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	
	B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	
	C		C		C		C		
							RUTUBET	A YOK	
								B İZİ VAR	
								C ÖNEMLİ	
 									
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi						
YAPILAN ONARIMLAR:									
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Odalar birer kapı ile sofaya açılmaktadır. Konutun yan tarafına L şeklini oluşturacak şekilde iki katlı yeni mekânlar eklenmiştir. Konutun giriş kapısına basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yan kısmında dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Konut düz damlıdır ve içte kemerli tonoz uygulaması mevcuttur. Ayrıca çatıda çörlenler görülmektedir.					TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA
					ORJİNAL KULLANIMI:		Konut		
					BUGÜNKÜ KULLANIMI:		Konut		
					ÖNERİLEN KULLANIMI:		Konut		
					HAZIRLAYANLAR		N. KOÇYİĞİT		
					TESCİL KARARI		K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		
YAYIN DİZİNİ:					EKLER:				
					REVİZYON:				


KONUT 138

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.138																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Ortaokul Sokak																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1138		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFIYE:																													
GENEL TANIM: Konut önden tek arkadan iki tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																	
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C																												
				ÜSTYAPI	A B C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C																												
				RUTUBET	A B C																												
				YOK	A B C																												
				İZİ VAR	A B C																												
				ÖNEMLİ	A B C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut önden tek arkadan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bir avlu içinde ter almaktadır. Konut araziye L şeklinde konumlanmıştır. Yapım malzemesi kesme taştır. Konutun iki adet avlu girişi bulunmaktadır. Konutun alt katında müştemilat kısımları bulunmaktadır. Üst katlar ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Konutun tek katlı olan ön cephe kısmının örtü sistemi düz dam, diğer kısım ise çatıdır ve kiremit kaplıdır. İçten ise kemerli tonozludur. Pencere dikdörtgen formudur. Plan tipi yörelin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


KONUT 139

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.139																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1134		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFİYE:																													
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																	
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A																												
	B		B		B																												
	C		C		C																												
				ÜSTYAPI	A																												
					B																												
					C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A																												
					B																												
					C																												
				RUTUBET	A																												
					B																												
					C																												
				YOK	A																												
				İZİ VAR	B																												
				ÖNEMLİ	C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olup avlu içinde yer almaktadır. Yapım malzemesi düzgün kesme taştır. Konutun avlusunda müştemilat kısımları vardır. Ayrıca merdivenle aşağı inildiğinde bodrum katında şaraphanesi bulunmaktadır. Planı yörenin geleneksel plan tipine uygundur. Pencerelemi dikkörtgen olup niş şeklinde girinti içindedir. Üzerlerinde yuvarlak kemerler mevcuttur. Konutun iç örtü sistemi yörenin geleneksel tonoz kemer örtü sistemidir. Dıştan ise düz dam ile kapatılmıştır. Konutun içinde ve dışında çok süsleme görölmemektedir.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORİJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORİJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


KONUT 140

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.140								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO:						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİLİ: Aşağı Mahalle				KORUMA DERECESİ:		ANITSAL		1	2	3
ADRES:				KADASTRO						ÇEVRESEL		1	X	3
				PAFTA: ADA: PARSEL: 1003						AYKIRI		1	2	3
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.														
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A		A	YOK	
		B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	B	RUTUBET	B	İZİ VAR	
		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ	
														
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet					Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:														
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlıdır ve avlu içinde yer almıştır. Yapım malzemesi düzgün kesme taştır. Konutun alt katında müştemilatlar yer almaktadır. Üst kat ise esas yaşama birimlerini oluşturmaktadır. Taşınmazın pencereleri ikiz pencere olup dikdörtgen formludur. Plan tipi sofa ve oda ilişkilidir. Odalar sofaya açılmaktadır. Konutun örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan ise düz damdır. Konutun kat ayrımı kat silmesiyle belli edilmiştir. Taşınmazın içinde ve dışında süsleme görülmemektedir.										TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA
										ORİJİNAL KULLANIMI:		Konut		
										BUGÜNKÜ KULLANIMI:		Konut		
										ÖNERİLEN KULLANIMI:		Konut		
HAZIRLAYANLAR		N. KOÇYİĞİT												
TESCİL KARARI		K.K.T.V.K.K.												
		21.12.2009-3462												
YAYIN DİZİNİ:					EKLER:					REVİZYON:				


KONUT 141

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.141																													
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT																													
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle																													
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:																													
		PAFTA: ADA: PARSEL: 928		ANITSAL 1 2 3																													
				ÇEVRESELİ X 3																													
				AYKIRI 1 2 3																													
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:																													
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:																													
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.																													
				VAKFIYE:																													
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.																																	
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C																												
				ÜSTYAPI	A B C																												
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C																												
				RUTUBET	A B C																												
				YOK	A B C																												
				İZİ VAR	A B C																												
				ÖNEMLİ	A B C																												
 																																	
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi																															
YAPILAN ONARIMLAR:																																	
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan tek katlı olarak inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz orta sofalıdır ve yanlarda birer adet oda bulunmaktadır. Odalar birer kapı ile sofaya açılır. Taşınmazın pencereleri dikdörtgen formlu penceredir. Konutun arka cephesinde ikiz pencere uygulaması mevcuttur. Yörenin geleneksel örtü sistemi olan kemerli tonoz bu yapıdan da uygulanmıştır. Dıştan ise düz dam ile kapatılmıştır. Konut parsel dikdörtgen olarak konumlanmıştır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td>ORJİNAL KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVİZYON:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	ORJİNAL KULLANIMI: Konut				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462				REVİZYON:			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA																														
ORJİNAL KULLANIMI: Konut																																	
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut																																	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut																																	
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT																																	
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462																																	
REVİZYON:																																	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:																															


KONUT 142

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.142								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle								
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:								
		PAFTA: ADA: PARSEL: 833		ANITSAL 1 2 3								
				ÇEVRESELİ X 3								
				AYKIRI 1 2 3								
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:								
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:								
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
				VAKFİYE:								
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.												
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C							
				ÜSTYAPI	A B C							
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C							
				RUTUBET	A B C							
				YOK	A B C							
				İZİ VAR	A B C							
				ÖNEMLİ	A B C							
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taş+kayalıktan yapılmıştır. Tek gözlüdür. Üzeri düz kaya damdır. Günümüzde kalıntı bahçe duvarlarından bir bahçe içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Konutun ön cephesi ve yan cephelerin bir kısmı kesme taşlardan yapılmış diğer kısımlar ise moloz taş malzemeyle ve kaya içine yerleştirilerek inşa edilmiştir. İçte kemerli tonozla kapatılmıştır. Konutun ön cephesinde kapısı ve dikdörtgen formda penceresi bulunmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2">TEKNİK BİLGİLER</td> <td>SU</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>ISITMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA			
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA									
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut								
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor								
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut								
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT								
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462								
				REVİZYON:								
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:										


KONUT 144

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.144	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 789-792		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak ve kesme taştan yapılmıştır.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olarak yapılmış olup bir avlu içinde yer almaktadır. Kare şeklinde olan yapı tek göz mekândan oluşmuştur. Üzeri düz damlı olan yapının iç kısmı kemerli tonozdur. Kullanılan yapı malzemesi kesme taştır. Konutun hemen yanına bitişik olarak yapılmış olan müstemilatları bulunmaktadır. Müstemilatlar yan yana üç mekândan oluşmaktadır. Bu mekânların ön kısımları açıktır ve eyvan şeklinde tasarlanmıştır. Üzerleri düz damla kapatılmıştır. İçleri kemer tonozludur. Ön cephedeki açıklıkta büyük yuvarlak kemerler mevcuttur.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI:	
				ÖNERİLEN KULLANIMI:	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
				REVİZYON:	
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:	


KONUT 145

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.145	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzeyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 901			
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Konutta teras uygulaması mevcuttur. Taşınmaz kayalıklar üzerine oturmuştur ve bu kısımlar konutun müstemilat kısımlarını oluşturmaktadır. Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ide düz damdır. Pencerele dikdörtgen formudur. Taşınmazın içinde ve dışında çok süsleme görülmektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	


KONUT 146

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.146									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO:									
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle		ANITSAL									
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 897		KORUMA DERECE:									
YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		AYKIRI									
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:		1 2 3									
GENEL TANIM:		Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme ve moloz taştır.													
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK		
		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR		
		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ		
															
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi											
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taş ve moloz taştan inşa edilmiştir. Kayalıklar üzerine kurulmuştur ve kayalıklar müştemilatı olarak kullanılmaktadır. Kareye yakın plan tipindedir ve çok büyük değildir. Düz damlı olarak yapılan konut içte kemerli tonozla örtülüdür. Pencerelemi dikkörtgen formdadır. Yapı kayalıklarla bütünleşerek oyma mekânlarla ve eklentilerle birlikte mekânları genişletilmiştir. Konutta süsleme görülmemektedir.								TEKNİK BİLGİLER		SU		ELEKTRİK		ISITMA	
								ORJİNAL KULLANIMI: Konut							
								BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut							
								ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut							
								HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT							
								TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462							
YAYIN DİZİNİ:								EKLER:							
REVİZYON:															

KONUT 147

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.147	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 890		ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESELİ X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A
	B		B		B
	C		C		C
				ÜSTYAPI	A
					B
					C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A
					B
					C
				RUTUBET	A
					B
					C
				YOK	A
				İZİ VAR	B
				ÖNEMLİ	C
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Yapım malzemesi düzgün kesme taştır. Tek mekândan oluşmaktadır. Kapının girişi ana caddeye bakmaktadır. Yuvarlak taş kemerlidir. Kapının hemen yanında bir pencere kapının üzerinde ise tepe penceresi bulunmaktadır. Konutun örtü sistemi içten kemerli tonoz dıştan ise düz damdır. Çatıda çötenler yer almaktadır. Oldukça sade olarak yapılan taşınmaz günümüzde kullanılmamaktadır.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:		REVİZYON:	

KONUT 148

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.148									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT									
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle									
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:									
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1437		ANITSAL 1 2 3									
				ÇEVRESELİ X 3									
				AYKIRI 1 2 3									
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:									
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:									
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
				VAKFİYE:									
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.													
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C								
				ÜSTYAPI	A B C								
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C								
				RUTUBET	A B C								
				YOK	A B C								
				İZİ VAR	A B C								
				ÖNEMLİ	A B C								
 													
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Avlu giriş kapısı yuvarlak taş kemerli olup üzerinde geometrik motifli süslemeler yer almaktadır. Kemerin üzerine ise dikdörtgen çerçeve yapılmıştır. Konut tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olup sofa ve oda ilişkilidir. Konutun giriş kapısı da yuvarlak taş kemerlidir ve kemer üzerinde geometrik süslemeler yer alır. Onun da üzerinde iki adet aslan motifli ve ortada kitabesi yer almaktadır. Kapının sağında ve solunda dikdörtgen formlu pencereler mevcuttur. Taşınmaz L şeklinde parselde oturmuştur. Konutun yan kısmına eklentiler yapılmıştır. Örtü sistemi düz dam olup içte kemerli tonoz uygulaması mevcuttur. Taşınmaz pansiyon olarak kullanılmaktadır.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">TEKNİK BİLGİLER</th> <th style="text-align: center;">SU</th> <th style="text-align: center;">ELEKTRİK</th> <th style="text-align: center;">ISITMA</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA				
TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA										
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut									
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Pansiyon									
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Pansiyon									
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT									
				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462									
				REVİZYON:									
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:									

KONUT 149

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES: Akrepol Sokak

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

KADASTRO

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

PAFTA: ADA: PARSEL: 1339

YAPAN: KİTABE:

ENVANTER NO: 68.05.149

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

1

X

3

AYKIRI

1

2

3

KONUT

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut kesme taştan bordum+zemin olarak inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A


B

C

YOK

İZİ VAR

ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Avlu içinde yer alan konutun avlu kapısı ahşap olup yuvarlak taş kemerlidir. Konut kesme taştan bodrum kat ve zemin kat olarak yapılmıştır. Konutun giriş cephesi eyvanlıdır. Eyvanın yan kısmında giriş kapısı yer alır. Konutun odaları iç içe sıralanmış durumdadır. Avlu içinde konutun müştemilatları yer almaktadır.

Taşınmazın pencereleri dikdörtgen formdadır ve iç kısımda niş içerisindedir. Nişlerin üzerinde ıstiridye kabuğu şeklinde süslemeler vardır. Konut düz damlıdır ve içte ise kemerli tonoz uygulanmıştır. Çatıda çörtenler yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:


YAYIN TARİHİ:

YAYIN YERİ:


YAYIN NO:

YAYIN YER


KONUT 150

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.150								
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT	HARİTA NO:								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle			KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3				
ADRES:		KADASTRO				ÇEVRESELİ	X	3					
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1319			AYKIRI	1	2	3					
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.													
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
	B		B		B		B		B		B		İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C		ÖNEMLİ
 													
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. İki katlı olarak yapılan konutun alt katları müştemilat olarak kullanılmaktadır. Üst katları ise esas yaşama birimlerine ayrılmıştır. Avlu esas giriş kapısı sonradan kapatılarak avluya başka bir kapı açılmıştır. Kapatılan avlu kapısı oldukça süslüdür. Yuvarlak taş kemerli olup kemer üzerinde kabaralar mevcuttur. Konutun ikinci katı alt kata göre dışa çıkıntı yapmıştır ve kat silmeleri mevcuttur. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipindedir. Pencerelem dikdörtgen formlu olup üçlü ikili ve tekli olarak yapılmıştır. Tepe pencereleri mevcuttur. Konutun örtü sistemi düz damdır. İçte ise kemerli tonoz yapılmıştır.						TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA		
						ORJİNAL KULLANIMI:							
						Konut			BUGÜNKÜ KULLANIMI:				
						Konut			ÖNERİLEN KULLANIMI:				
						Konut			HAZIRLAYANLAR				
			N. KOÇYİĞİT										
			TESCİL KARARI										
			K.K.T.V.K.K.										
			21.12.2009-3462										
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:			REVİZYON:				

KONUT 151

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.151						
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			ANIT	HARİTA NO:						
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle			KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3		
ADRES:		KADASTRO				ÇEVRESEL	X	3			
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1400			AYKIRI	1	2	3			
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:			MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:			VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.											
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A		
	B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	B		
	C		C		C		C		C		
							RUTUBET	A	YOK		
								B	İZİ VAR		
								C	ÖNEMLİ		
 											
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:											
AYRINTILI TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiş olup yapım malzemesi kesme taştır. Taşınmaz avlu içinde yer almaktadır. Parcele L şeklinde konumlanmıştır. Konutun alt katlarında eyvan şeklinde kemerli açıklıklar vardır. Bu kısımlar tonozludur. Alt katlar müştemilatlar ayrılmıştır. Üst katlar ise yaşama birimleridir. Üst katlarda plan yörenin geleneksel olan tipindedir. Konutun pencereleri dikdörtgen formlu olup demir parmaklıklıdır. Dikdörtgen pencerelerin üzerinde oval ve kare tepe pencereleri bulunmaktadır. Konutun örtü sistemi düz damdır. İçte ise kemerli tonoz uygulaması görülmektedir. Konutun arka cephesinde üçlü pencere sisteminin altında süsleme amaçlı konsol çıkıntıları mevcuttur.					TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA		
					ORJİNAL KULLANIMI: Konut						
					BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut						
					ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut						
					HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT						
					TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462						
YAYIN DİZİNİ:					EKLER:		REVİZYON:				

KONUT 152


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.152	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1137		DERECESİ:	
KONUT		YAPTIRAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
		YAPIM TARİHİ:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI
		B	YAPI	B	
		C		C	
					ÜSTYAPI
					SÜSLEME
					ELEMANLARI
					RUTUBET
					YOK
					İZİ VAR
					ÖNEMLİ
					
					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:					
Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Odalar birer kapı ile sofaya açılmaktadır. Konutun yan tarafına L şeklini oluşturacak şekilde iki katlı yeni mekânlar eklenmiştir. Konutun giriş kapısına basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yan kısmında dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Konut düz damlıdır ve içte kemerli tonoz uygulaması mevcuttur. Ayrıca çatıda çötenler görülmektedir.					
TEKNİK BİLGİLER					
SU					
ELEKTRİK					
ISITMA					
ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462					
YAYIN DİZİNİ:			EKLER:		
REVİZYON:					

KONUT 153

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.153
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle	KORUMA ANITSAL 1 2 3
ADRES:	KADASTRO	PAFTA: ADA: PARSEL: 1440	ÇEVRESELİ X 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	AYKIRI 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut tek katlı olarak yapılmış olup kesme taştan inşa edilmiştir. Taşınmaz avlu içinde yer almaktadır. Parsele L şeklinde konumlanmıştır. Yörenin geleneksel plan tipi olan oda sofa ilişkilidir konutun giriş kapısı ön cephenin ortasında yer almaktadır. Yuvarlak kemerli olup kemer üzerinde dış şeklinde kabartmalar mevcuttur. Giriş kapısının sağ tarafında mutfak girişi bulunmaktadır. Konutun alt kısımlarında dikdörtgen formlu pencereler vardır. Üstte ise oval ve kare formlu tepe pencereleri yer almaktadır. Konutun örtü sistemi düz damdır. İçte ise kemerli tonoz uygulaması görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
REVİZYON:			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 154


AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENKAVTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.154	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 717		ANITSAL 1 2 3	
		YAPAN: YAPIM TARİHİ:		KORUMA DERECESİ: ÇEVRESEL 1 X 3	
KONUT		KİTABE:		AYKIRI 1 2 3	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI
		B		B	
		C		C	
		A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANTLARI
		B		B	
		C		C	
		A	RUTUBET	A	YOK
		B		B	İZİ VAR
		C		C	ÖNEMLİ
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet					
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi					
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:					
Konut kesme taştan yapılmış olup iki katlıdır. Bir avlu içinde yer almaktadır. Konutun alt katları müstemilat olarak kullanılmaktadır. Ayrıca avluda da bunlara ayrılmış kısımlar mevcuttur. Üst kat ise yaşama birimleridir. Konut parsel dikdörtgen olarak konumlanmıştır. Taşınmazın yola bakan cephesinde iki pencere uygulaması görülmektedir. Pencerelerde süsleme amaçlı yuvarlak kemer yapılmıştır ve etrafı sövelidir.					
Konutun köşelerinde de söveler mevcuttur. Ayrıca yine bu cephede pencere altında cephe boyunca konsol çıkıntıları mevcuttur. Konutun örtü sistemi içte kemerli tonoz dışta düz damdır. Plan tipi yörelin geleneksel plan tipine uygun olarak yapılmıştır.					
TEKNİK BİLGİLER					
SU					
ELEKTRİK					
ISITMA					
ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
YAYIN DİZİNİ:					
EKLER:					
REVİZYON:					

KONUT 155

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.155
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle	KORUMA ANITSAL 1 2 3
ADRES:	KADASTRO	PAFTA: ADA: PARSEL: 610	ÇEVRESELİ X 3
			AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taş ve moloz taştır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut tek katlı olarak inşa edilmiş olup yapım malzemesi kesme taş ve moloz taştır. Konutun yola bakan ön cephesinde kesme taş yanlarda ve temelde moloz taş kullanılmıştır. Konutun yola bakan ön cephesi oldukça hareketli ve süslüdür. Taşınmazın ön cephesinde üçlü pencere sistemi vardır. Pencereler dikdörtgen formu olup sütunlar ve kemerler içine alınmıştır. Konutun ön cephe köşelerinde söve uygulamaları mevcuttur.

Plan tipi oda sofa ilişkilidir. Taşınmazın örtü sistemi düz dam olup içerde ise kemerli tonoz uygulaması yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
REVİZYON:			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

AHIR 158

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.158				
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT		HARİTA NO:				
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle						
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 5558		KORUMA DERECESESİ:				
						ANITSAL 1 2 3				
						ÇEVRESELİ X 3				
						AYKIRI 1 2 3				
AHIR		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:				
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFİYE:				
GENEL TANIM: Kaya oluşumlar içine oyulmuş mekanlardır.										
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI			
		B		B		B	SÜSLEME ELEMENLARI			
		C		C		C				
							RUTUBET			
							A			
							YOK			
							B			
							İZİ VAR			
							C			
							ÖNEMLİ			
 										
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi						
YAPILAN ONARIMLAR:										
AYRINTILI TANIM: Kaya oluşumlara çeşitli form ve biçimlerde oyulmuş mekânlar olup günümüzde harabe durumdadır. Kaya dam olarak tabir edilen bu mekânlar ahır olarak kullanılmaktadır. Bu mekânların önleri daha önceleri açık iken sonradan moloz taşlarla kapatılarak kapı ve pencereler oluşturulmuştur. Günümüzde halen kullanılan bu mekânların temizlik çalışmaları yapılarak orijinal kullanımına dönüştürülmesi gerekmektedir.						TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA
						ORJİNAL KULLANIMI:		Ahır		
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:		Kullanılmıyor		
						ÖNERİLEN KULLANIMI:				
						HAZIRLAYANLAR		N. KOÇYİĞİT		
						TESCİL KARARI		K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:						
				REVİZYON:						

KONUT 159

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D. K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 958

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

KİTABE:

ANIT

ENVANTER NO: 68.05.159

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

ANITSAL 1 2 3

ÇEVRESEL 1 2 3

AYKIRI 1 2 3

MİMARİ ÇAĞI:

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taşır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Tek katlı olarak yapılan konut plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Taşınmazın alt kısmında kaya oyma mekânlar mevcuttur. Konutun yan tarafında bitişik olarak müstemilat kısımları bulunmaktadır.

Taşınmaz parsel L şeklinde konumlanmıştır. Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ise düz damdır. Pencereler dikdörtgen formudur. Taşınmazın içinde ve dışında çok süsleme görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut			
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut			
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT			
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462			
REVİZYON:			

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

AHIR 160

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İL: AKSARAY

ADRES:

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: Kayalık

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

YAPAN:

KİTABE:

ANIT

ENVANTER NO: 68.05.160

HARİTA NO:

KORUMA

DERECESİ:

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

1

2

3

AYKIRI

1

2

3

MİMARİ ÇAĞI:

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Kaya oluşumlar içine oyulmuş mekanlardır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	
	C		C		C		C		C		C	





Bugünkü Sahibi:

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Kaya oluşumlara çeşitli form ve biçimlerde oyulmuş mekânlar olup günümüzde harabe durumdadır. Kaya dam olarak tabir edilen bu mekânlarda şapel ve yaşama mekânları yer almaktadır dönem içerisinde kullanıcılarına göre çeşitli fonksiyonlarda kullanılmıştır. Bizans Dönemi olan mekânlar mübadeleden sonra konut ve müştemilat olarak fonksiyon değiştirmiştir. Bu zaman dilimi içerisinde kullanıcıya göre eklentiler yapılmıştır. Bu mekânların tek göz mekân olarak yapılmışlardır. Rölöve ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak alanda bu kapsamda temizlik çalışmaları yapılmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA
ORJİNAL KULLANIMI:	Şapel ve yaşam mekânı		
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kullanılmıyor		
ÖNERİLEN KULLANIMI:			
HAZIRLAYANLAR	N. KOÇYİĞİT		
TESCİL KARARI	K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462		
REVİZYON:			


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

AHIR 161

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ANİTİ D.K.V.K.E.	ENVANTER NO: 68.05.161
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANİT HARİTA NO:
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİLİ: Aşağı Mahalle
ADRES:	KADASTRO	KORUMA DERECESİ:
	PAFTA: ADA: PARSEL: Kayalık	ANITSAL 1 2 3
	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 X 3
AHIR	YAPTIRAN:	AYKIRI 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	MİMARİ ÇAĞI:
	KİTABE:	VAKFIYE:
GENEL TANIM: Kaya oluşumlar içine oyulmuş mekanlardır.		
KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI
	B	B
	C	C
	A ÜSTYAPI	A SÜSLEME ELEMANLARI
	B	B
	C	C
	A RUTUBET	A YOK
	B	B İZİ VAR
	C	C ÖNEMLİ
		
		
Bugünkü Sahibi:	Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Güzelyurt Belediyesi	
YAPILAN ONARIMLAR:		
AYRINTILI TANIM:		TEKNİK BİLGİLER
Kaya oluşumlara çeşitli form ve biçimlerde oyulmuş mekânlar olup günümüzde harabe durumdadır. Kaya dam olarak tabir edilen bu mekânların içinde yaşama mekânları ile kilise ve şapel yer almaktadır. Konut kullanımlarının da olduğu alanda temizlik çalışmaları yapılarak alan turizme kazandırılmalıdır. Alanda rölöve ve restorasyon uygulamalarının ivedilikle yapılması gerekmektedir.		SU
		ELEKTRİK
		ISITMA
		ORJİNAL KULLANIMI: Şapel ve yaşam mekânı
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor
		ÖNERİLEN KULLANIMI:
		HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT
		TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462
YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	REVİZYON:

KONUT 163

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.163									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT									
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:									
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL	1	2	3					
					ÇEVRESEL	X	3						
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1422			AYKIRI	1	2	3					
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.									
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFİYE:									
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.													
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
	B		B		B		B		B		B		İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C		ÖNEMLİ
 													
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi										
YAPILAN ONARIMLAR:													
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Konutta teras uygulaması mevcuttur. Taşınmaz kayalıklar üzerine oturmuştur ve bu kısımlar konutun müştemilat kısımlarını oluşturmaktadır. Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ide düz damdır. Pencereler dikdörtgen formludur.							TEKNİK BİLGİLER						
							ORJİNAL KULLANIMI:						
							BUGÜNKÜ KULLANIMI:						
							ÖNERİLEN KULLANIMI:						
							HAZIRLAYANLAR						
							TESCİL KARARI						
YAYIN DİZİNİ:							EKLER:			REVİZYON:			

KONUT 166

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İL: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 1429

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

YAPAN:

KİTABE:

ENVANTER NO: 68.05.166

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

L

X

3

AYKIRI

1

2

3

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut önden tek arkadan iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taşır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A

B

C

YOK

A

B

C


İZİ VAR

B

C

ÖNEMLİ

C



Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Arazinin eğimi nedeniyle önden tek arkadan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Parsele L şeklinde konumlanmıştır. Plan tipi olarak yörelin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Konutun alt katı müştemilatlara ayrılmıştır. Üst katta ise yaşama birimleri yer almaktadır. Konutun arka cephesinde ikiz dikdörtgen pencereler yer almaktadır. Bu pencerelerin üzerinde ise oval formlu tepe pencereleri vardır.

Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ise düz damlıdır. Taşınmazın içinde ve dışında fazla süsleme görülmemektedir. Çatıda ise çörten uygulaması vardır.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462

YAYIN DİZİNİ:

YAYIN TARİHİ:

YAYIN NO:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ:

YAYIN YERİ

KONUT 167

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 1429

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

KİTABE:

ENVANTER NO: 68.05.167

ANIT

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMENLARI

A

B

C

RUTUBET

A

B

C

YOK


B

C

İZİ VAR

C

ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. İki katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Orta sofaya odalar birer kapı ile açılmaktadır.

Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ise düz damdır. Pencereler dikdörtgen formudur. Üst kısımda ise tepe pencereleri vardır. Taşınmazın yan duvarına bitişik taş merdiven ile çatıya çıkılmaktadır. Arka cephede üçlü pencere sistemi görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 168

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle

ANIT

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

ANITSAL 1 2 3

ÇEVRESEL 1 X 3

AYKIRI 1 2 3

KONUT

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

YAPAN:

KİTABE:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A


B

C

YOK

B İZİ VAR

C ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir. Orta sofalı olan konutun odaları birer kapı ile sofaya açılır. Örtü sistemi içten kemerli tonoz üstten ide düz damdır. Pencereler dikdörtgen formudur.

Taşınmaza bitişik bahçe içinde müstemilatları vardır. Oldukça sade yapılan taşınmazın içinde ve dışında çok süsleme görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 169

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 1453

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

ANIT

KORUMA DERECESİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

ENVANTER NO: 68.05.169

HARİTA NO:

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

1

X

3

AYKIRI

1

2

3

GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

A

B

C

RUTUBET

A

B


C

A

B

C

YOK İZİ VAR ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut kesme taştan inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. İki katlı olarak yapılmıştır. Konutun alt katları yaşama birimlerine ayrılmıştır. Plan tipi olarak yörenin geleneksel olan tipine uygun olarak yapılmıştır. Sofa ve oda ilişkilidir.

Konutun ön cephesi oldukça hareketli ve süslemelidir. Yola bakan ön cephede ikili pencere uygulaması mevcuttur. İkili pencerelerden bir kısmı süsleme amaçlı sütunların içine alınmıştır ve sütunlar kemerle birbirine bağlanmıştır. Ayrıca bu cephenin köşelerinde ve pencere kenarlarında sövelidir. Örtü sistemi düz damdır. İçten ise kemerli tonozdur.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.

21.12.2009-3462

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 171

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUYUKURUMU		D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.170							
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO:					
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		KORUMA		ANITSAL		1	2	3	
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 5276,1231		DERECESİ:		ÇEVRESEL		1	X	3	
AYKIRI		1		2		3		AYKIRI		1	2	3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		VAKFIYE:					
YAPIM TARİHİ:		KİTABE:											
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.													
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
		B	YAPI	B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

KONUT 172

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.170	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 645		DERECESİ:	
				ANITSAL 1 2 3	
				ÇEVRESEL X 3	
				AYKIRI 1 2 3	
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:	
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:	
				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
				VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	A B C
				İZİ VAR	A B C
				ÖNEMLİ	A B C
					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet					
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi					
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:					
Kesme taştan inşa edilen konut iki katlı olarak yapılmıştır. Konutun giriş kapısına taş merdivenle ulaşılmaktadır. Konutun alt katı müştemilatlara üst katı ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Plan tipi yörelin geleneksel tipine uygun olarak yapılmıştır. Odalar sofaya açılmaktadır. Pencereler dikdörtgen formu olup üstlerde tepe pencereleri yer almaktadır. Taşınmaz düz damlı olarak inşa edilmiştir. İçten ise örtüsü kemerli tonozdur. Konutta kat silmeleri bulunmaktadır. Giriş kapısının üzeri kemerlidir ve süslü olarak yapılmıştır.					
TEKNİK BİLGİLER					
SU					
ELEKTRİK					
ISITMA					
ORJİNAL KULLANIMI: Konut					
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut					
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2010-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:			EKLER:		

KONUT 173

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 625

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

KİTABE:

ANIT

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

ENVANTER NO: 68.05.173

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

1

X

3

AYKIRI

1

2

3

GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taşır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A

B

C

YOK


B

C

İZİ VAR

C

ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konutun yapım malzemesinde kesme taş kullanılmıştır. İki katlı olarak yapılan konutun alt katı müştemilat üst katı yaşama birimlerine ayrılmıştır. Konutun yapımında giriş kısmı kemerli ve sütunlu olarak yapılmıştır. Fakat daha sonra bu kısım kapatılmıştır. Bu kısma ulaşmak için taş merdivenler yapılmıştır. Fakat günümüzde burası kullanılmamaktadır.
Plan tipi orta sofalı olup sofanın sağında ve solunda odalar yer almaktadır. Pencerele dikdörtgen formludur. Konutun örtü sistemi düz damdır. İçten ise kemerli tonozla örtülüdür.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:
Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:
Konut

HAZIRLAYANLAR
N. KOÇYİĞİT


TESCİL KARARI
K.K.T.V.K.K.
21.12.2009-3462

REVİZYON:


YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 174

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.174	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:	
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1420		ANITSAL	
		YAPAN:		ÇEVRESEL	
		KİTABE:		AYKIRI	
KONUT		YAPTIRAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
		YAPIM TARİHİ:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI
		B		B	ÜSTYAPI
		C		C	SÜSLEME ELEMANLARI
					RUTUBET
					YOK
					İZİ VAR
					ÖNEMLİ
					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM:				TEKNİK BİLGİLER	
Yapım malzemesinde kesme taş kullanılmıştır. Üstten düz damlıdır ve içte kemerli tonoz uygulanmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Kapının hemen yanında dikdörtgen formlu penceresi mevcuttur. Bu pencerenin üzerinde ise tepe penceresi yapılmıştır. Konut avlu içinde yer almaktadır.				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			

KONUT 175

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.175	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İL: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİL: Aşağı Mahalle		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 2 3
ADRES:		KADASTRO			ÇEVRESEL 1 X 3
		PAFTA: ADA: PARSEL: 1421			AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI A B C	DIŞ YAPI A B C	ÜSTYAPI A B C	SÜSLEME ELEMANLARI A B C
					RUTUBET A B C
					YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut esme taştan inşa edilmiş olup bir avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz tek katlı olarak inşa edilmiştir. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun yapılmıştır. Konutun giriş kapısı yapının ortasında yer almaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Örtü sistemi düz damdır ve içte kemerli tonoz yapılmıştır. Konutun bahçesinde müştemilatları mevcuttur. Taşınmazda süsleme görülmemektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				SU	
				ELEKTRİK	
				ISITMA	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut					
HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT					
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462					
REVİZYON:					
YAYIN DİZİNİ:		EKLER:			

KONUT 176

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 1426

ANIT

KORUMA DERECE:

AYKIRI

ENVANTER NO: 68.05.176

HARİTA NO:

ANITSAL

1

2

3

ÇEVRESEL

L

X

3

AYKIRI

1

2

3

KONUT

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

YAPAN:

KİTABE:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A


B

C

YOK

İZİ VAR

ÖNEMLİ



Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut iki katlı olarak inşa edilmiş olup avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz orta sofalıdır ve sofa çıkma yapmıştır. Odalar birer kapı ile sofaya açılmaktadır. Konutta kullanılan malzeme kesme taştır. Taşınmaz restorasyon geçirmiştir. Sofa çıkmasının ön cephesinde üçlü pencere uygulaması yan cephelerde ise birer pencere vardır. Pencerelem dikdörtgen formudur ve demir parmaklıklıdır. Konuttaki örtü sistemi gizli çatıdır. Çatıda çötenler mevcuttur. Taşınmaza kat silmeleri yapılmıştır. Konutun köşelerine söveler yapılarak hareketlilik verilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR

N. KOÇYİĞİT

TESCİL KARARI

K.K.T.V.K.K.


21.12.2009-3462

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:

KONUT 177

AVRUPA KONS EYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.177	
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle	
ADRES:		KADASTRO		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 X 3 AYKIRI 1 2 3
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.					
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DİŞ YAPI	A B C
				ÜSTYAPI	A B C
				SÜSLEME ELEMANLARI	A B C
				RUTUBET	A B C
				YOK	B İZİ VAR C ÖNEMLİ
 					
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet		Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi			
YAPILAN ONARIMLAR:					
AYRINTILI TANIM: Konut esme taştan inşa edilmiş olup bir avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz tek katlı olarak inşa edilmiştir. Konutun giriş kapısı yapının ortasında yer almaktadır. Plan tipi yörelin geleneksel plan tipine uygun yapılmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Örtü sistemi düz damdır ve içte kemerli tonoz yapılmıştır. Konutun bahçesinde müştemilatları mevcuttur. Taşınmazda süsleme görülmemektedir.				TEKNİK BİLGİLER	
				ORJİNAL KULLANIMI: Konut	
				BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut	
				ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut	
				HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT	
YAYIN DİZİNİ:				TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462	
				REVİZYON:	
EKLER:					

KONUT 178

AVRUPA KONSEYİ

TÜRKİYE

İLİ: AKSARAY

ADRES:

KONUT

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.

KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: Güzelyurt

MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle

KADASTRO

PAFTA: ADA: PARSEL: 1417

YAPTIRAN:

YAPIM TARİHİ:

ANIT

HARİTA NO:

KORUMA DERECESİ:

MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.

VAKFIYE:

ENVANTER NO: 68.05.178

ANITSAL 1 2 3

ÇEVRESEL 1 X 3

AYKIRI 1 2 3

GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.

KORUMA DURUMU

A

B

C

TAŞIYICI YAPI

A

B

C

DIŞ YAPI

A

B

C

ÜSTYAPI

A

B

C

SÜSLEME ELEMANLARI

A

B

C

RUTUBET

A


B

C

YOK

İZİ VAR

ÖNEMLİ





Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet

Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Konut esme taştan inşa edilmiş olup bir avlu içinde yer almaktadır. Yapım malzemesinde kesme taş kullanılmıştır. Konutun giriş kapısı yapının ortasında yer almaktadır. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun yapılmıştır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Pencerele dikdörtgen formudur. Örtü sistemi düz damdır ve içte kemerli tonoz yapılmıştır. Çatıda çörtenler mevcuttur. Çatı profil silmeye çevrelenmiştir.

Konutun bahçesinde müştemilatları mevcuttur. Taşınmaz parsele L şeklinde konumlanmıştır. Taşınmazda süsleme görülmemektedir.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

ORJİNAL KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT


TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462

REVİZYON:

YAYIN DİZİNİ:

EKLER:


KONUT 179

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.179						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:						
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 1139		KORUMA DERECE:	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 AYKIRI 1 2 3					
KONUT	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.							
	YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:							
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.												
KORUMA DURUMU	A B C	TAŞIYICI YAPI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜSTYAPI	A B C	SÜSLEME ELEMANLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet				Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi								
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan yapılmış olup bir avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz iki katlı olarak inşa edilmiştir. Plan tipi orta sofalıdır ve odalar sofaya açılmaktadır. Konutun arka cephesinde yuvarlak kemerli balkon açıklığı mevcuttur. Balkon konsollarla taşınmaktadır. Balkon açıklığının her iki yanında dikdörtgen formlu pencereleri vardır. Konutun ikinci katına dışarıdan taş merdivenle çıkılmaktadır. Taşınmaz düz damlıdır. İçte ise kemerli tonozla örtülmüştür.						TEKNİK BİLGİLER		SU	ELEKTRİK	ISITMA		
						ORJİNAL KULLANIMI:						
						BUGÜNKÜ KULLANIMI:						
						ÖNERİLEN KULLANIMI:						
						HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT						
						TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462						
YAYIN DİZİNİ:				EKLER:								
				REVİZYON:								

KONUT 180

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ENVANTER NO: 68.05.179								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				ANIT		HARİTA NO:						
İLİ: AKSARAY		İLÇESİ: Güzelyurt		MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle				KORUMA DERECESİ:		ANITSAL		1	2	3
ADRES:		KADASTRO		PAFTA: ADA: PARSEL: 1137		ÇEVRESEL				L	X	3		
						AYKIRI		1	2	3				
KONUT		YAPTIRAN:		YAPAN:				MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.						
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:				VAKFIYE:						
GENEL TANIM: Konut tek katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.														
KORUMA DURUMU		A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR	
		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ	

KONUT 181

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO: 68.05.171								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT								
İLİ: AKSARAY	İLÇESİ: Güzelyurt	MAH. VEYA MEVKİİ: Aşağı Mahalle		HARİTA NO:								
ADRES:		KADASTRO PAFTA: ADA: PARSEL: 903		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	1	2	3				
					ÇEVRESEL	1	X	3				
					AYKIRI	1	2	3				
KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI: 19. yy.								
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:		VAKFIYE:								
GENEL TANIM: Konut iki katlı olarak inşa edilmiştir ve yapım malzemesi kesme taştır.												
KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜSTYAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
	B		B		B		B		B			
	C		C		C		C		C			
 												
Bugünkü Sahibi: Özel mülkiyet			Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş: Mülkiyet sahibi									
YAPILAN ONARIMLAR:												
AYRINTILI TANIM: Konut kesme taştan yapılmış olup bir avlu içinde yer almaktadır. Taşınmaz iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt kat müştemilatlara üst kat ise yaşama birimlerine ayrılmıştır. Konutun giriş kapısı yapının ortasında yer almaktadır. Pencere dikdörtgen formudur. Plan tipi yörenin geleneksel plan tipine uygun yapılmıştır. Orta sofalı plan tipine sahip olan konutta odalar kapı ile sofaya bağlanmaktadır. Örtü sistemi düz damdır ve içte kemerli tonoz yapılmıştır. Çatıda suyun akmasını sağlayan çötenler yapılmıştır. Taşınmazın müştemilatları kaya oyma mekânlar şeklindedir. Taşınmazda süsleme görülmemektedir.						TEKNİK BİLGİLER			SU	ELEKTRİK	ISITMA	
						ORJİNAL KULLANIMI: Konut						
						BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut						
						ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut						
						HAZIRLAYANLAR N. KOÇYİĞİT						
TESCİL KARARI K.K.T.V.K.K. 21.12.2009-3462												
YAYIN DİZİNİ:						EKLER:			REVİZYON:			

